```
1.
       //-----
2.
       // Bibliotheken
3.
       #include <Wire.h>
4.
5.
       #include "Adafruit TCS34725.h" // Communicatie met de kleurensensor
6.
7.
       #include <Servo.h> // Servo aansturing
8.
                                                    Hieronder staan
9.
       //----
10.
       // Variabelen
                                                    variabelen die later in
       //=====
11.
                                                    het programma
12.
                                                    gebruikt worden.
       //----
13.
14.
       // Variabelen voor de servos
15.
       //----
16.
       Servo servo glijbaan;
17.
       Servo servo meting;
18.
19.
       int servo glijbaan pin = 9;
20.
       int servo meting pin = 10;
21.
22.
       int hoek pak snoep = 5;
23.
       int hoek kleur sensor = 65;
       int hoek glijbaan
24.
25.
26.
       int hoek bakje rood = 45;
27.
       int hoek bakje groen = 90;
28.
       int hoek bakje blauw = 135;
29.
30.
       int wachttijd na servo beweging ms = 500;
31.
       //----
32.
33.
       // Variabelen voor de kleurensensor
34.
       //----
       Adafruit TCS34725 kleurensensor = Adafruit TCS34725 (TCS34725 INTEGRATIONTIME 614MS,
35.
                                                   TCS34725 GAIN 1X);
36.
37.
       uint16 t r;
       uint16 t g;
38.
39.
       uint16 t b;
40.
       uint16 t c;
41.
42.
       int meettijd ms = 615;
43.
44.
       //========
45.
       // Functies
46.
       //-----
47.
       void led aan(bool aan)
48.
49.
        kleurensensor.setInterrupt(!aan);
                                                        Deze functies
50.
                                                        worden later in het
51.
52.
       void beweeg servo naar hoek (Servo& servo, int hoek)
                                                        programma
53.
                                                        gebruikt.
54.
        servo.write(hoek);
55.
        delay(wachttijd na servo beweging ms);
56.
57.
```

```
58.
 59.
        // Programma
 60.
 61.
        void setup()
 62.
 63.
          // Start de kleurensensor
 64.
          kleurensensor.begin();
 65.
 66.
          // Sluit de servos aan op de pinnen.
 67.
          servo glijbaan.attach(servo glijbaan pin, 500, 2500);
 68.
          servo_meting.attach(servo_meting_pin, 500, 2500);
 69.
 70.
 71.
        void loop()
 72.
 73.
          //----
 74.
          // Pak een nieuw snoepie
 75.
          //----
 76.
          beweeg servo naar hoek (servo meting, hoek pak snoep);
 77.
          beweeg servo naar hoek (servo meting, hoek kleur sensor);
 78.
 79.
          //----
 80.
          // Meet de kleur van
 81.
          // het snoepje
          //----
 83.
          led aan(true);
 84.
          delay(meettijd ms);
 85.
          led aan(false);
86.
          kleurensensor.getRawData(&r, &g, &b, &c);
 87.
          //----
 88.
 89.
          // Bepaal naar welk bakje
          // het snoepje moet
          //----
 91.
 92.
          int hoek naar bakje;
 93.
 94.
          if ((r > g) && (r > b))
 95.
 96.
            hoek naar bakje = hoek bakje rood;
 97.
 98.
          else if ((q > r) && (q > b))
 99.
100.
            hoek naar bakje = hoek bakje groen;
101.
102.
          else if ((b > g) && (b > r))
103.
104.
            hoek naar bakje = hoek bakje blauw;
105.
106.
107.
          //----
108.
          // Laat het snoepje naar
109.
          // het juist bakje glijden
          //-----
110.
111.
          beweeg servo naar hoek (servo glijbaan, hoek naar bakje);
112.
          beweeg servo_naar_hoek(servo meting, hoek glijbaan);
113.
```

Wordt één keer uitgevoerd in het begin.

Wordt de hele tijd herhaald.