GUVENLIK BILGI FORMU
Zararli Maddeler ve Karisimlara Iliskin Guvenlik Bilgi Formlari Hakkinda Yonetmelik (R.G. 13.12.2014-29204)
Yayin Tarihi: 15.04.2025 | Revizyon No: 4.1 | Form No: GBF-3401 | Sayfa 1/2

BOLUM 1: Maddenin/Kariziminin ve Sirketin/Dagiticasinin Kimligi
1.1. Madde/Karizim Kimligi
Ticari Adi: Polipol 3401-W Marin Izoftalik Polyester Recine
Kimyasal Tanim: Doymamis polyester recinesinin stiren icerisindeki cozeltisi
CAS Numarasi: 25036-25-3
EC Numarasi: 607-498-3
1.2. Belirlenmis Kullanimlari
Kompozit tekne, yat govdeleri ve denizcilik marin parca uretimi.
1.3. Guvenlik Bilgi Formu Tedarikcisi
Poliya Poliester Sanayi Ltd. Sti. - Dilovasi / Kocaeli
Acil Durum Telefonu: 114 UZEM / 112 Acil Yardim

BOLUM 2: Zararlilik Tanimlanmasi
2.1. Maddenin veya Kariziminin Siniflandirilmasi (SEA R.G. 28848)
Alevlenir Sivi Kategori 3, H226 | Cilt Tahrisi Kategori 2, H315 | Goz Tahrisi Kategori 2, H319
2.2. Etiket Unsurlari (GHS / CLP)
Sinyal Kelimesi: TEHLIKE
Zararlilik Piktogramlari: GHS02, GHS07, GHS08
Zararlilik Ifadeleri:
H226: Alevlenir sivi ve buhar.
H315: Cilt tahrisine yol acar.
H319: Ciddi goz tahrisine yol acar.
H332: Solunmasi halinde zararlidir.
H372: Uzun sureli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda hasara yol acar.

BOLUM 4: Ilk Yardim Onlemleri
4.1. Ilk Yardim Onlemlerinin Aciklanmasi
Goz Temasi: Derhal goz kapaklarini acik tutarak bol su ile en az 15 dakika boyunca yikayin.
Durulamayi kesmeden acilen uzman goz hekimine basvurun.
Cilt Temasi: Kirlenmis giysileri derhal cikarin. Cildi bol su ve sabunla en az 15 dakika yikayin.
Soluma: Maruz kalan kisiyi derhal temiz havaya cikarin. Solunum guclugunde oksijen verin.
Yutma: Kusturmaya CALISMAYIN. Bilinci aciksa agzi bol suyla calkalayin. Derhal 112 arayin.

BOLUM 5: Yanginla Mucadele Onlemleri
Uygun Sondurucular: Kuru kimyevi toz (KKT), karbondioksit (CO2), AFFF kopuk, su sisi.
Uygun Olmayan Sondurucular: Dogrudan yuksek basincli su jeti (yangini yayar ve parlamaya neden olur).
Yangindan Kaynaklanan Ozel Zararlar: Isinma halinde polimerizasyon baslayabilir, kaplar patlayabilir.

BOLUM 7: Ellecleme ve Depolama
7.1. Guvenli Ellecleme Onlemleri: Buharlari solumaktan kacinin. Statik elektrige karsi onlem alin.
7.2. Uyusmazliklar ve Guvenli Depolama: MEK-P peroksitler, amin hizlandiricilar ile kontrolsuz karistirmayin. Kuvvetli oksitleyicilerden ayri, 25 C altinda serin, iyi havalandirilan kapali alanda saklayin.

BOLUM 8: Maruz Kalma Kontrolleri / Kisisel Korunma
Solunum Korunmasi: Organik buhar filtreli (A tipi) yarim veya tam yuz maskesi kullanin.
El Korunmasi: Nitril veya florlanmis kaucuk eldiven. Lateks eldiven stirene karsi uygun degildir.
Goz Korunmasi: Yan siperlikli kimyasal koruyucu gozluk veya vizorlu maske kullanin.

BOLUM 9: Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler
Gorunum: Mavi/pembe sivi | Koku: Karakteristik keskin stiren kokusu
Parlama Noktasi: 31 °C (Kapali kap)
Kaynama Noktasi: 145 °C | Bagil Yogunluk: 1.10 g/cm3