SICHERHEITSDATENBLATT
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) | Seite 1/2
Ausgabedatum: 18.03.2025 | Uberarbeitung: 6.0 | Dokumenten-ID: SDB-NBN-M50

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Handelsname: Butanox M-50 Methylethylketonperoxid
Chemische Bezeichnung: 2-Butanonperoxid in Dimethylphthalat
CAS-Nummer: 1338-23-4
EG-Nummer: 215-661-2
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen
Reaktionsharz-Haerter / Katalysator fuer ungesaettigte Polyester- und Vinylesterharze im Bootsbau.
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten
Nouryon Polymer Specialties B.V. - Deventer / Koeln
Notrufnummer: Nouryon Emergency 24h +31 570 679211 / Vergiftungszentrale 112

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs (CLP)
Organisches Peroxid Typ D, H242 | Akute Toxizitaet Cat 4, H302 | Aetzwirkung auf die Haut Cat 1B, H314
2.2. Kennzeichnungselemente
Signalwort: GEFAHR
Gefahrenpiktogramme: GHS02, GHS05, GHS07
Gefahrenhinweise:
H242: Erwaermung kann Brand verursachen.
H302: Gesundheitsschaedlich bei Verschlucken.
H314: Verursacht schwere Veraetzungen der Haut und schwere Augenschaeden.
H318: Verursacht schwere Augenschaeden mit Erblindungsgefahr.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Augenkontakt: Sofort mindestens 15 Minuten lang unter fliessendem Wasser bei weit geoeffneten Lidern spuelen. Jede Sekunde Verzoegerung erhoeht das Risiko dauerhafter Erblindung. Unverzueglich Augenarzt aufsuchen.
Hautkontakt: Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Haut gruendlich mit viel Wasser und Seife waschen.
Einatmen: Person sofort an die frische Luft bringen. Bei Atemnot aerztliche Hilfe rufen.
Verschlucken: KEIN Erbrechen herbeifuhren. Mund mit Wasser ausspuelen. Sofort Notruf 112 anrufen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
Geeignete Löschmittel: Spruehwasser, alkoholbestaendiger Schaum, Trockenloeschpulver, Kohlendioxid.
Unzulässige Löschmittel: Direkter harter Vollstrahlwasser (kann brennendes Peroxid zerstreuen).
Besondere Gefahren: Thermische Zersetzung setzt Sauerstoff frei, der den Brand beschleunigt.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Handhabung: Vor Hitze, Funken und Zundquellen fernhalten. Nicht mit Beschleunigern mischen.
7.2. Unverträgliche Stoffe: Schwermetallverbindungen, Kobaltoctoat, starke Reduktionsmittel, Saeuren.
Lagerbedingungen: Immer im Originalbehaelter bei maximal 25 C an einem gut beluefteten Ort lagern.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung
Atemschutz: Bei unzureichender Belueftung Gasfiltermaske Typ A tragen.
Handschutz: Butylkautschuk-Handschuhe. Latex- und einfache Nitrilhandschuhe bieten keinen Schutz.
Augenschutz: Dicht schliessende Korbbrille und zusaetzlicher Gesichtsschutzschirm.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
Aussehen: Farblose, klare Fluessigkeit | Geruch: Schwach charakteristisch
Flammpunkt: 50 °C (Katalysator / Typ D)
SADT (Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur): 60 °C