

1 Отсутствуют масштабы и обозначения кривых.

2 Нужно было применить Parameter Sweep