




**Рисунок 26** Изменение ЛАЧХ при  $R_6 = 100$  и  $200$  кОм