

## دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده برق و کامپیوتر


آزمایشگاه ریزپردازنده گروه معماری ، هوش و رباتیک

## آزمایش ششم: آشنایی با ارتباط UART

منابع: دستور کار آزمایشگاه ریزپردازنده - برگه ی راهنمای atmega16 و سایر المانها

نرم افزارها: CodeVision-Proteus 8.9 sp2

شرح کار: سیستم طراحی شده شکل ذیل را در نظر بگیرید:



۱- زیربرنامه ای بنویسید که تنظیمات uart را با سه آرگومان ورودی تنظیم نماید.(آرگومان ها شامل نرخ OFF را TX, RX ها می توانند در حالت RX، و وضعیت TX و وضعیت enable\_interrupt و enable\_interrupt باشند.) سایر تنظیمات به صورت پیشفرض در نظر بگیرید.

۲- با استفاده از بند ۱، زیر برنامه ای بنویسید که میکرو یک رشته مانند نام و نام خانوادگی را به روش pulling دریافت و سپس با افزودن (و) به ابتدا و انتهای رشته آن را نمایش دهد. (مانند دریافت hello و نمایش (helo))

۳- با استفاده از بند ۱، tx را بدون وقفه و rx را با وقفه فعال نموده و زیر برنامه ای بنویسید که به ازای دریافت عبارت های ذیل کارکردهای مورد نظر را انجام دهد. ( راهنمایی : میتوانید زیر برنامه مربوط به وقفه را با توجه به موارد خواسته شده بنویسید.)

كاركتر	عملیات مورد نظر	نمونه
کارکتر بین ۰ تا ۹	ده برابر آن نمایش داده شود	Tx: 5
		Rx: Data is a integer and
		10*data=50
کارکتر D	چاپ lcd delete روی lcd	
کارکتر H	نمایش توضیحاتی دلخواه	*******
	-	Micro processor lab ************************************
سایر کارکتر ها	نمایش no function	No function defined!

 $^*$ - با استفاده از بند ۱،  $^*$  و  $^*$  را با وقفه فعال نموده و زیر برنامه ای بنویسید که یک فریم ۷ کارکتری را مشابه (12345) دریافت و روی  $^*$  از نمایش دهد. ۵ رقم مورد نظر باید داخل () قرار بگیرد (راهنمایی:  $^*$  و روی  $^*$  و روی  $^*$  از نمایش دهد و با دستورات  $^*$  و getchar برنامه مورد نظر را در یک زیر برنامه نوشته و در حلقه  $^*$  while فراخوانی نمایید. برای اینکه وقفه بند  $^*$  و  $^*$  تداخلی نداشته باشند میتوانید از یک  $^*$  و part3 مانند  $^*$  و part3 یا  $^*$  و part4 و  $^*$  و با دستفاده نمایید.

دريافت	نمایش پیغام	عملیات مورد نظر
(123)	Length of frame not	
	correct	
(12345)	Frame is correct	نمایش ۱۲۳۴۵ روی Icd
(12w34)يا (1234567)	Frame must be 5	
	integer	

۵- برنامه های فوق را به ترتیب بند ها در یک پروژه و با استفاده از فایل کمکی ترکیب نمایید. راهنمایی می توانید اجرای هر بند را به وسیله پیغام روی tx نمایش دهید. مانند :

part 2 is running!

اجرای بند دوم part 2 is Ending!

## تكليف تحويلى:

- ۱- ارایه برنامه کد ویژن (شامل تمام فایلها)- بندهای ۱ تا 5
- ۲- شبیه سازی برنامه در محیط پروتئوس با استفاده از فایل پروتئوس اسال شده