Nom de la	Symbole		Degré de	Exemple d'assemblage	Surfaces	Zone de
liaison	Plan	Perspectif	Mobilité		en relation	Contact
Pivot d'axe (O, ₹)		***************************************	Rz		Cylindre /Cylindre + Plan /Plan	Surface
Ponctuelle de normale (O, ÿ)	y V O	\overrightarrow{z}	Tx, Tz Rx, Ry, Rz		Sphère /Plan	Point
Linéaire Rectiligne de normale (O, y)	y y y y y y o z o	2 **	Tx, Tz		Cylindre /Plan	Ligne

Nom de la	Symbole		Degré de	Exemple d'assemblage	Surfaces	Zone de
liaison	Plan	Perspectif	Mobilité	-	en relation	Contact
Linéaire Annulaire d'axe (O, ₹)		y √x x z z	Tz Rx, Ry, Rz		Sphère /Cylindre	Cercle
Appui Plan de normale (O, ÿ)	$\frac{\overrightarrow{y}}{0}$	*	Tx, Tz	The state of the s	Plan /Plan	Surface
Rotule de centre O	→ *	X z	Rx, Ry, Rz		Sphère /Sphère	Surface

Nom de la	Symbole		Degré de	Exemple d'assemblage	Surfaces	Zone de
liaison	Plan	Perspectif	Mobilité		en relation	Contact
Pivot Glissant d'axe (O, ₹)		1	Tz Rz		Cylindre /Cylindre	Surface
Glissière d'axe (O, ₹)	+ + 7		Tz	To Australia	Plan /Plan + Plan /Plan	Surface
Hélicoïdale d'axe (O, ₹)		₩ x z	Tz = f(Rz)		Sphère /Plan + Cylindre /Cylindre	Point Surface

Nom de la	Symbole		Degré de	Exemple d'assemblage	Surfaces	Zone de
liaison	Plan	Perspectif	Mobilité		en relation	Contact
Rotule à doigt	* * * * *	***	Rx, Ry		Sphère /Sphère + Sphère /Plan	Surface Point
Encastrement		√ ⁷ √ ⁷ ⁄ ₂		100.00	Plan /Plan + Plan /Plan + Plan /Plan	Surface

- une liaison est un ensemble de surfaces de contact qui supprime des degrés de liberté en créant des degrès de liaison et impose des mobilités entre deux solides.

Chaque liaison se représente par un symbole normalisé (NF EN 23952, ISO 3952). Ce symbole possède : - un centre qui est celui de la liaison

- un axe orienté dans l'espace (si la liaison en possède un)
 une forme qui évoque celles des surfaces de la liaison