

Stockholm 6 januari 2026

Ärende 2025-23696

Systematiska brister i brandsanering, dokumentation och tillsyn – samt påskyndade kosmetiska åtgärder utan klarlagd orsak.

1) Inledning – varför detta dokument ges in

Detta dokument ges in som ett samlat, förtydligande och bevisorienterat bemötande till fastighetsägarens uppgifter i ärendet.

Syftet är att tydliggöra **systematiska brister i ansvar, dokumentation och tillsyn**, samt att visa hur **kosmetiska åtgärder påskyndas trots att grundläggande frågor om brand, sanering, lukt och hälsopåverkan fortfarande är obesvarade**.

Jag vill inledningsvis tydliggöra att jag som hyresgäst har fullgjort mina skyldigheter enligt lag genom att:

- reklamera brister skyndsamt,
- dokumentera kontinuerligt,
- tillhandahålla fotografier, ljudinspelningar och e-postkorrespondens,
- följa Miljöförvaltningens tydliga rådgivning om att inte vidta åtgärder som kan försvåra utredning.

Fastighetsägaren har däremot inte uppvisat motsvarande ansvar vad gäller dokumentation och spårbarhet av åtgärder som rör:

- sanering efter brand,
- hantering av byggnadsdelar och material efter brand,
- eventuell sanering av ventilationskanaler efter brand,
- vattenpåverkan i förråd,
- bakomliggande orsak till kvarstående lukt.

Detta dokument fokuserar därför inte på detaljer eller tolkningar, utan på **vad som saknas, vad som motsäger sig självt och vad som enligt lag måste kunna redovisas**.

2) Brand i byggnaden – motstridiga uppgifter och utebliven saneringsdokumentation

2.1 Inledande nekande från fastighetsägaren

Vid upprepade tillfällen har både Gaby Khalaf och Jennifer (förvaltare) uppgett att:

- ingen dokumentation finns rörande sanering efter brand,
- sanering inte ska ha utförts eller att uppgifter “inte längre går att få fram” eftersom “det gått flera år”.

Dessa uppgifter lämnades **innan** jag tillhandahöll polisens noteringar som bekräftar att brand faktiskt inträffat i byggnaden.

2.2 Förändrad hållning efter att branden styrkts

Efter att branden styrkts genom polisuppgifter har fastighetsägaren:

- upphört att förneka att brand inträffat,
- men fortsatt hävdade att saneringsdokumentation saknas.

Samtidigt kan konstateras att **omfattande åtgärder** har utförts i lägenheten efter branden, bland annat:

- nytt golv,
- målning i kök,
- nya köksluckor,
- ny kyl och frys.

Dessa åtgärder är i sig ett starkt indicium på att lägenheten påverkats i sådan grad att åtgärder bedömts nödvändiga – men **utan att den grundläggande saneringskedjan redovisats**.

3) Avsaknad av saneringshandlingar – en allvarlig och rättsligt relevant motsägelse

Vid brand i bostad gäller enligt god fastighetsförvaltning och miljöbalkens försiktighetsprincip att:

- sanering ska utföras fackmannamässigt,
- åtgärder ska dokumenteras,

- handlingar ska kunna uppvisas även flera år senare, särskilt vid byte av hyresgäst.

Att exakt dessa handlingar saknas, samtidigt som dokumentation om målning, golvbyte och vitvaror finns, är **inte rimligt**.

Ur ett tillsynsperspektiv finns endast två möjliga förklaringar:

1. Sanering har aldrig utförts trots att brand inträffat.
2. Sanering har utförts utan korrekt dokumentation, alternativt via försäkringsväg som inte redovisas.

Båda alternativen är oacceptabla ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.4)

Försäkringsfrågan – en central men obesvarad del

Enligt uppgift bodde andra personer i lägenheten den 17 november (projekt Kilsgatan 3). Om dessa hade hemförsäkring – vilket är normalt – ska:

- sanering efter brand ha skett via försäkringsbolag,
- saneringsfirma ha anlåtats,
- kvittens, skadeakt eller protokoll finnas.

Att fastighetsägaren uppger att ingen sådan dokumentation existerar är enligt min bedömning **helt orimligt**.

Här måste Miljöförvaltningen begära klarhet i:

- vilket försäkringsbolag som var involverat,
- om sanering skett via hem- eller fastighetsförsäkring,
- varför dokumentationen i så fall inte kan uppvisas.

5) Förrådet – föreslagna åtgärder utan klarlagd skadeorsak

Fastighetsägaren har föreslagit åtgärder i förrådet i form av ingrepp i dörr/konstruktion samt tillförsel av luft, med motiveringen att luften där inne inte är bra och att det förekommer lukt.

Dessa åtgärder har föreslagits **utan att någon skadeorsak redovisats**, utan dokumentation av eventuell vattenskada, utan saneringsprotokoll och utan att det klarlagts varför luften är påverkad.

Jag har aldrig informerats om någon vattenskada i förrådet. Min kännedom begränsar sig till:

- synlig påverkan i förrådet,
- avvikande lukt,
- att fastighetsägaren nu vill vidta åtgärder genom att förändra dörr och tillföra luft eftersom "luften där inne inte är bra".

Att sådana åtgärder föreslås utan redovisning av:

- skadeorsak,
- skadehistorik,
- saneringsinsats eller dokumentation,

är anmärkningsvärt och stärker bilden av att problem föreligger men inte utreds.

Att vilja ventilerar bort ett problem i stället för att utreda och dokumentera dess orsak är anmärkningsvärt och talar för att en underliggande skada eller påverkan misstänks men inte hanteras enligt gällande krav på fackmannamässighet och spårbarhet.

6) Luktproblematik – tydlig koppling till material och konstruktion

Lukten i bostaden är inte enhetlig:

- minst två distinkta lukter förekommer,
- en tydligt annan lukt uppstår vid öppning av köksskåp och lådor,
- hallen fungerar som central spridningspunkt – lukten känns omedelbart vid entré.

Detta är oförenligt med en förklaring som enbart rör ytskikt och talar för:

- materialpåverkan,
- kvarvarande emissioner efter brand,
- fukt- eller skaderelaterade problem i konstruktionen.
-

7) Påskyndade kosmetiska åtgärder i strid med tillsynsråd

Vid samtal med Miljöförvaltningen den 17 och 18 december fick jag mycket tydlig rådgivning:

Inga åtgärder såsom målning eller liknande bör utföras innan frågorna om sanering, orsak och dokumentation är utredda.

Trots detta är det nu bekräftat att:

- 17.12.2025 Jennifer instruerat Peter att återkoppla till målarna,
- **jag kommer att bli kontaktad den 7 januari 2026 av målerifirma** i syfte att släppa in målare i bostaden.

Enligt den information jag har fått avser den planerade målningen:

- hallen,
- köket, inklusive insidan av lådor och köksluckor,
- troligtvis områden under köksskåp där träets välmående är synligt,
- (samt sovrum 1 enligt besiktningsprotokollet.)

Dessa åtgärder planeras **trots att grundläggande frågor om brand, sanering och dokumentation fortfarande är obesvarade**, och trots att både jag och Miljöförvaltningen uttryckligen påtalat att åtgärder inte bör vidtas i detta skede.

Detta riskerar att:

- dölja spår,
- försvåra tillsyn,
- omöjliggöra fastställande av orsak till lukt och hälsopåverkan.

8) Systematik – inte en engångshändelse

Utifrån ärendets helhet framträder ett tydligt mönster:

- kritisk dokumentation saknas,
- kosmetiska lösningar prioriteras,
- ansvar skjuts undan med hänvisning till tid,
- samma förhållningssätt förefaller ha gällt även tidigare boende.

Detta talar för att det inte rör sig om ett enskilt misstag utan ett återkommande arbetssätt som innebär risk för hyresgästers hälsa.

9) Samlade krav på fastighetsägaren

Jag begär att Miljöförvaltningen kräver att AB Familjebostäder fackmannamässigt och skriftligt redovisar:

- när sanering efter brand utfördes, av vem och enligt vilken metod,
- vilken försäkring som användes och varför dokumentation saknas,
- om och när ventilationskanaler sanerats efter brand (årtal krävs),
- när och hur vattenpåverkan i förrådet uppstod samt vilka åtgärder som vidtagits,
- varför kosmetiska åtgärder prioriteras före klarlagd orsak.

10) Avslutande begäran

Fastighetsägare har enligt lag ett långtgående ansvar för att bostäder inte utgör risk för människors hälsa.

Dokumentation är inte valfri – den är grundläggande.

När sådan dokumentation saknas i ett ärende som rör brand, lukt och hälsopåverkan kan tillsyn inte avslutas.

Jag begär därför att Miljöförvaltningen:

- fortsätter ärendet,
- kräver in ovanstående handlingar,
- och vid behov vidtar föreläggande.

Detta är inte en fråga om estetik.

Det är en fråga om hälsa, ansvar och rättssäkerhet.

Slut.

Erica A. Güler

Hyresgäst

Telefon: 072-30 59 522