

Stockholm 6 januari 2026

Ärende 2025-23696

Observation av brun biologisk påväxt i konstruktion – hörn bakom fast inredning

Plats: Samma hörn bakom fast inredning i kök, i anslutning till golv-vägg-anslutning och bakomliggande konstruktion

Tidigare dokumentation: Foto taget före 17 december 2025 inkluderad efter texten

Ny dokumentation: Foto taget 5 januari 2026 inkludrad - efter texten

1. Volymökning och tredimensionell utveckling

Vid jämförelse mellan tidigare dokumentation och foto taget den 5 januari 2026 framträder en tydlig förändring i påväxtens karaktär.

I den senare dokumentationen observeras:

- tydligt tredimensionella bruna strukturer
- uppbyggda, porösa och kuddliknande formationer
- fysisk volym och massa, inte enbart ytlig beläggning

Detta innebär att förändringen inte längre kan beskrivas som enbart missfärgning. Förekomsten har utvecklats till **volymbildande biologisk tillväxt**, vilket indikerar en aktiv process.

2. Strukturell förändring jämfört med tidigare bild

I den tidigare dokumentationen framträder påväxten huvudsakligen som:

- fläckvis och relativt platt beläggning
- koncentrerad längs kant och hörn
- mer utsmetad och tunn i karaktären

I dokumentationen från den 5 januari 2026 framträder i stället:

- tydligt avgränsade och uppbyggda formationer
- tjockare och mer definierad struktur

- synlig progression i både utbredning och volym

Denna förändring visar **biologisk progression över tid**, inte ett statiskt eller historiskt tillstånd.

3. Konsistens och biologisk karaktär

Den brunfärgade massan uppvisar:

- porös och svampliknande ytstruktur
- rundade och upphöjda former
- tydlig tredimensionalitet

Denna konsistens är förenlig med:

- aktiv svampkolonisation, alternativt
- avancerad mikrobiell biofilm

på organiskt material såsom trä eller byggrester. Sådan struktur uppstår inte utan **kontinuerlig eller återkommande fuktbelastning**.

4. Platsens betydelse – koppling till bakomliggande hålrum

Det har tidigare dokumenterats att material i samband med hantering inför möte den 17 december oavsiktligt fördes in i ett bakomliggande hålrum som inte tidigare varit synligt.

I dokumentationen från den 5 januari 2026 observeras:

- aktiv biologisk påväxt i direkt anslutning till detta hålrum
- tydlig indikation på att påväxten har sitt ursprung i eller påverkas av bakomliggande konstruktion

Detta indikerar att hålrummet är:

- fuktbelastat
- organiskt påverkat
- mikrobiellt aktivt

Ur tillsynsperspektiv är detta av särskild betydelse, då det visar på en bakomliggande konstruktionsproblematik snarare än en ytlig påverkan.

5. Biologisk bedömning

Utifrån samlad bedömning av:

- färg (brun)
- struktur (porös, uppbyggd)
- placering (mörkt, instängt utrymme)
- progression över tid (ökning mellan december och januari)

är förekomsten förenlig med **aktiv mikrobiell kolonisation**, såsom byggnadssvamp, rötsvamp eller mögelsvamp.

Förekomsten är inte förenlig med:

- damm
- smuts
- spill
- ytlig beläggning utan biologisk aktivitet

Utan utgör en **levande biologisk struktur**.

6. Tidsaspekt och tillsynsmässig betydelse

Det är av särskild vikt att notera att:

- förekomsten kvarstår trots tre dokumenterade städningar (27/10, 20/11 och 27/11), samt
- påväxten uppvisar tydlig volymökning mellan 17 december 2025 och 5 januari 2026,
- förekomsten är lokaliserad i ett instängt hållrum bakom fast inredning

Detta sammantaget indikerar att fuktproblematiken är **pågående**, inte historisk eller avslutad.

slutsats

Jämförelse mellan tidigare dokumentation och foto taget den 5 januari 2026 visar tydlig progression av brun biologisk påväxt i hörn bakom fast inredning. Förekomsten har utvecklats från ytlig beläggning till volymbildande, porösa strukturer förenliga med aktiv mikrobiell kolonisation. Detta indikerar pågående fuktbelastning i bakomliggande konstruktion samt biologisk aktivitet i hållrum bakom ytskikt, vilket motiverar vidare teknisk utredning och provtagning.

Jämförande analys – brun biologisk påväxt (före / efter)

Bilder





Ny bild: 5 januari 2026
på samma bruna tillväxt
vid ett annat tillfälle.

Bedömning av beboelighet och hälsorisk utifrån samlade observationer

Trots de iakttagelser som redovisas ovan har både Gaby och Jennifer uppgett att lägenheten är att betrakta som beboelig. Denna bedömning står i direkt motsättning till de faktiska förhållanden som dokumenterats i bostaden samt till de hälsosymtom som uppstår vid vistelse där.

Vid vistelse i lägenheten uppkommer återkommande och tydliga symtom i form av huvudvärk. Samtidigt förekommer avvikande lukt, synlig brun biologisk påväxt samt tydliga tecken på påverkat trä och konstruktion i stommen. Dessa iakttagelser utgör sammantaget objektiva indikatorer på att inomhusmiljön är bristfällig.

Förekomsten av synlig brun biologisk tillväxt i konstruktion, i kombination med lukt, dokumenterad fuktproblematik och ventilation i bristfälligt skick, är tydliga tecken på att miljön inte är hälsomässigt acceptabel. Detta gäller i synnerhet med hänsyn till att jag har ett barn med astma som står på astmamedicin. En bostad med dessa förhållanden kan inte anses vara en trygg eller lämplig boendemiljö för ett barn med luftvägsproblematik, och inte heller för mig själv.

Det är inte fråga om subjektivt obehag utan om samstämmiga, dokumenterade observationer:

- huvudvärk vid vistelse,
- avvikande lukt,
- synlig biologisk påväxt,
- påverkat byggnadsmaterial i stomme och bakomliggande konstruktion.

Dessa förhållanden utgör sammantaget starka indikationer på att bostaden inte uppfyller kraven på en hälsosam inomhusmiljö och att den därför inte kan betraktas som beboelig i sitt nuvarande skick.

Slut.

Erica A. Güler

Hyresgäst

Telefon: 072-30 59 522

