

Stockholm 6 januari 2026

Ärende 2025-23696

Sammanställning av motsägelsefullt agerande och bristande utredning från fastighetsägaren

Detta dokument har jag upprättat för att redovisa de motsägelser jag upplever i fastighetsägarens uppgifter, bedömningar och föreslagna åtgärder rörande bostadens skick, inomhusmiljö och beboelighet. Utifrån det som framkommit anser jag att fastighetsägarens bedömningar präglas av bristande utredning, avsaknad av spårbar dokumentation och ett agerande som gör deras slutsatser svåra att tillmäta trovärdighet.

Översikt – identifierade motsägelser i fastighetsägarens agerande

Nedan redovisas de centrala motsägelser som detta dokument utvecklar och styrker genom bilagor, ljudinspelningar och inkomna kompletteringar:

- Fastighetsägaren uppger att bostaden är beboelig och fri från olägenhet, samtidigt som flera faktiska åtgärder vidtas i kök och angränsande utrymmen utan tydlig redovisning av orsak eller bedömningsgrund.
- Bedömningar om att ingen brist föreligger lämnas utan att fastighetsägaren fysiskt undersöker eller dokumenterar de materialnära delar som jag som hyresgäst upprepade gånger har pekat ut.
- Luktproblematik avfärdas i bedömningar, samtidigt som åtgärder som normalt kopplas till inomhusmiljöproblem genomförs eller planeras.
- Köksbänkar, köksgolv och ytskikt åtgärdas trots att dessa initialt inte bedöms som bristfälliga eller utredningskrävande.
- Upprepade städ- och rengöringsinsatser genomförs utan att någon samlad förklaring ges till varför dessa varit nödvändiga i en bostad som samtidigt beskrivs som utan problem.
- Åtgärder genomförs eller initieras utan att det finns spårbar dokumentation som visar:
 - vad som legat till grund för åtgärden,

- vilken brist som identifierats,
 - om åtgärden avser underhåll, återställande eller skadehantering.
- Fastighetsägaren hänvisar till ålder och normalitet i byggnaden, samtidigt som åtgärder vidtas som går utöver normalt löpande underhåll.
- Bedömningar lämnas vid olika tillfällen som inte är inbördes förenliga, utan att det framgår vad som förändrats mellan bedömningarna eller vilka nya fakta som tillkommit.
- Sammantaget föreligger en diskrepans mellan fastighetsägarens slutsats om bostadens skick och de faktiska åtgärder som utförts eller planerats.

1. Motsägelse mellan bildbevis, egen genomförd kontroll och fastighetsägarens uteblivna undersökning i köket

Jag har till fastighetsägaren skickat omfattande fotodokumentation som visar avvikande material, synligt trä och missfärgningar under köksskåp samt indikationer på materialpåverkan i köksgolvets konstruktion. Dessa iakttagelser har även uttryckligen påtalats i min skriftliga kommunikation.

Utöver detta har jag själv genomfört en systematisk och noggrann genomgång av hela köket, inklusive:

- samtliga köksluckor och lådor,
- socklar, lister och underskåp,
- golvnära delar längs hela köksstommens L-formade konstruktion, millimeter för millimeter.

Vid denna genomgång har jag konstaterat att trä i köksstommen uppvisar tydlig materialnedbrytning, krympning, flisning, håligheter samt svarta och bruna missfärgningar. Minst ett av hålen innehåller synlig brun svamppåväxt, vilken var dold men blev synlig vid närmare inspektion och därefter dokumenterades.

Trots detta framgår att:

- ingen motsvarande golvnära okulär kontroll av köksstommen har utförts av fastighetsägarens företrädare,
- ingen dokumenterad skadeutredning, fuktutredning eller provtagning har genomförts,

- mina bildbevis och iakttagelser inte har bemötts sakligt i skrift.

I stället har bedömningen reducerats till att åtgärd i form av målning bedöms som tillräcklig. Detta är motsägelsefullt, då målning inte kan utgöra en relevant åtgärd för underliggande materialnedbrytning eller misstänkt mikrobiell påverkan utan föregående utredning.

Vid mötet den 17/12 (ljudinspelat) låg fokus fortsatt på ytskikt och estetiska standardlösningar. Ingen fördjupad genomgång av köksstommens konstruktion genomfördes och ingen diskussion fördes om behov av skadeutredning eller provtagning, trots att avvikande material redan då hade påtalats. Detta förstärker bilden av att bedömningen av köket har gjorts utan faktisk undersökning av den bärande konstruktionen.



Denna bild/vinkel kan man bara se om man ligger på golvet.

Familjebostäder har endast sett bilder jag tagit- de har inte lagt på golvet. Men de

bedömer att kan målas över?? det gör inte jag pga det jag ser på bilden: brunröta, mjukröta och med mera.

2. Motsägelse kring ventilation och påstådd kanalrensning

Fastighetsägaren har uppgett att ventilationen har rengjorts och att en "kanalrensning i cirka fem meter" ska ha utförts. Samtidigt framkommer i mötet den 17/12 och i kompletterande uppgifter att beskrivningen av åtgärden är internt motsägelsefull.

Å ena sidan anges att en kanalrensning har utförts, å andra sidan beskrivs åtgärden som något som normalt inte görs och som i praktiken reduceras till avtorkning vid don/ventiler, med uttalanden om att smuts "kommer tillbaka". Detta gör det oklart om det rör sig om faktisk kanalrensning eller enbart ytlig rengöring.

Vidare anges att smuts i ventilationen är "per natur" och normalt förekommande, samtidigt som ventilationen lyfts som ett prioriterat fokusområde och föremål för åtgärd. Dessa uppgifter motsäger varandra.

Fastighetsägaren har även föreslagit återkommande manuell rengöring, i praktiken överförd till hyresgästen, trots att ventilationen samtidigt beskrivs som normal och utan brist.

Den påstådda kanalrensningen saknar dessutom spårbar dokumentation. Det har inte redovisats:

- vilken kanal eller sträcka som avses,
- vilken metod som använts,
- något protokoll, arbetsorder eller åtgärdsrapport.

I ett flerbostadshus med sammanhängande ventilationssystem kräver en fackmässig kanalrensning normalt samordning med anslutande lägenheter (under/över) eller stam, vilket inte har redovisats.

Sammantaget åberopas kanalrensning som både genomförd och tillräcklig åtgärd, samtidigt som åtgärden beskrivs som ytlig, återkommande och normaliserad. Detta gör fastighetsägarens uppgifter om ventilationen internt motsägelsefulla och svåra att verifiera.

3. Motsägelse kring förekomst av lukt (kopplat till inomhusluft/ventilation)

Jag har påtalat lukt i lägenheten sedan tillträdet den 1/10 2025 och beskrivit den som återkommande. Trots detta har fastighetsägaren i skriftliga uppgifter angett att ingen lukt förekommer.

Denna uppgift motsägs av fastighetsägarens egna uttalanden och agerande:

- Vid träff i lägenheten den 2/10 uppgav husvärden Peter att han kände lukt och hade vädrat.
- Vid träffen den 10/10 (Gaby på plats) framkom att upplevelser på plats inte överensstämde med den bild som senare förmedlats skriftligt.

Samtidigt som "ingen lukt" anges skriftligt, har fastighetsägaren aktualiserat åtgärder som typiskt förknippas med hantering av luft- och luktproblematik, såsom målning i hall och kök samt tillförsel av luft i förråd.

Detta innebär en saklig motsägelse: antingen förekommer ingen lukt, vilket gör åtgärderna svårförklarliga, eller så föreligger en faktisk luft-/luktproblematik, vilket gör den skriftliga uppgiften "ingen lukt" oförenlig med fastighetsägarens egna handlingar.

4. Motsägelse: "Mer än skäligt" – men fortsatt ventilationsspår och kvarstående åtgärder

Fastighetsägaren har i ärendet uppgett att man gjort mer än vad som är skäligt eller krävs av en hyresvärd, och att vissa insatser har gjorts "som en fin gest".

Samtidigt behandlas ventilationen fortsatt som ett pågående åtgärdsområde:

- Vid mötet den 17/12 anges uttryckligen att man bör "lägga fokus på ventilationen".
- Kanalrensning beskrivs som genomförd eller kommande.
- Drifttekniker Caroline anges behöva bokas in igen för ytterligare insats.
- Kvarstående moment kring ventilationen redovisas.

Dessa uppgifter är internt motsägelsefulla. Om fastighetsägaren menar att man redan gjort mer än vad som är skäligt och att åtgärderna är tillräckliga, är det svårt att förena

med att ventilationen samtidigt pekas ut som fortsatt fokusområde, kräver ytterligare beställningar och inte betraktas som avslutad.

5) Ventilation och “kanalrensning” – sakliga, interna motsägelser samt brist på metod, omfattning och spårbarhet (endast ventilation)

5.1 Dokumenterat platsbesök (drifttekniker Caroline) – vad som faktiskt utfördes

Platsbesök av drifttekniker Caroline i lägenheten är dokumenterat genom ljudinspelning (ca 50 minuter). Av inspelningen framgår att arbetet i huvudsak bestod av:

- åtkomst vid frånluftsdon i kök/badrum för att “komma åt kanalen” vid donet och avlägsna/ta bort sådant som kan fastna nära öppningen,
- luftflödesmätning/balansering vid don (mätning vid öppningen),
- återställning av tilluft/fönsterventiler (öppna/lokalisera), samt
- hantering av material som blockerade tilluft (bl.a. papper i tilluftsventil).

I inspelningen uttrycks bl.a. att det som kan göras “nu” är att säkerställa funktion och luftflöde, samt att tilluft måste vara öppen för att systemet ska fungera. Detta beskriver **funktionskontroll och justering vid don/tilluft**, inte en spårbar och verifierbar “kanalrensning” av stammar/kanalsystem.

5.2 Dokumenterade uppgifter från 1:a mötet 11/11 – “kanalrensning i fem meter” och samtidigt “inte något konstigt”

I ljudinspelningen från mötet 11/11 uppger förvaltare Jennifer att:

- drifttekniker Caroline har gjort en “kanalrensning i fem meter”,
- vilket “vi inte brukar göra i lägenheter”,
- samtidigt som smuts i ventilationskanaler beskrivs som “per natur” och något normalt,
- och att åtgärd i praktiken kan reduceras till avtorkning/rengöring av det man kommer åt vid don (t.ex. med trasa), samt att hyresgästen vid behov får rengöra löpande.

Detta innebär att samma part:

- använder ordet **“kanalrensning”** (en åtgärd som normalt kräver metod, utrustning, omfattning och dokumentation),
- men beskriver samtidigt åtgärdens karaktär på ett sätt som motsvarar **ytlig rengöring vid don** och normalförekomst av smutspartiklar.

5.3 Dokumenterade uppgifter från 2:a mötet 17/12 – ventilationen avhandlas utan spårbar redovisning av “kanalrensning”

I mötet 17/12 återkommer ventilationen i diskussionen, samtidigt som fastighetsägaren framhåller att den inte ser indikationer på problem/lukt. Det lämnas dock inte någon spårbar redovisning av:

- **när** en faktisk kanalrensning (om den påstås ha skett) genomförts,
- **hur** den utförts (metod/utrustning),
- **vem** som utfört den (utförare/entreprenör),
- **hur långt** in i systemet den omfattat (stam/kanalstråk),
- eller **vilka handlingar** som styrker åtgärden (arbetsorder, protokoll, före/efter).

5.4 Sakliga motsägelser som Miljöförvaltningen har att pröva (ventilation)

Mot bakgrund av inspelningarna och inkomna kompletteringar framstår följande som sakligt och internt motsägelsefullt:

- **Begreppsanvändning utan spårbarhet:** “kanalrensning” används som ord, men utan angivet datum, arbetsorder, metod, omfattning, protokoll eller före/efter-underlag.
- **Åtgärdsnivå som inte motsvarar påståendet:** Det som dokumenteras i platsbesöket motsvarar i huvudsak funktionskontroll/justering vid don och återställning av tilluft – inte en verifierbar rensning av ventilationssystemets stammar.
- **Inkonsekvent logik:** Samtidigt som “kanalrensning” påstås ha gjorts beskrivs smuts i ventilationen som normalt och åtgärdsförslag reduceras till avtorkning/egenrengöring, vilket inte är samma sak som en fackmannamässig kanalrensning.
- **Systemkrav i flerbostadshus:** I flerbostadshus med gemensamma ventilationsstammar kräver en faktisk kanalrensning normalt planering och samordning samt ofta tillträde i fler lägenheter i samma stam (över/under).

Fastighetsägaren har inte redovisat avisering, samordning eller dokumentation som stödjer att detta skett.

- **Avsaknad av verifierbar tidpunkt:** När en åtgärd påstås ha skett men ingen tidpunkt kan bindas till handlingar blir påståendet inte tillsynsbart.
- **Motstridiga uppgifter om ventilationens karaktär i underlag:** Om underlag/rapporter i ärendet ger olika ventilationstyp eller olika beskrivningar av systemet påverkar det rimligheten i mätmetod, "normalvärden" och påståenden om åtgärdsstatus. Detta måste redas ut med primära handlingar och systembeskrivning.

5.5 Begärda handlingar – ventilation (spårbarhet)

Jag begär att Miljöförvaltningen kräver att fastighetsägaren redovisar följande, skriftligt och fackmannamässigt:

- Om "kanalrensning" påstås ha utförts: **årtal/datum**, arbetsorder, utförare, metod, omfattning (vilka kanaler/stammar), samt protokoll/rapporter.
- Om ingen kanalrensning utförts: tydlig korrigerig av tidigare uppgift samt redovisning av vad som faktiskt gjorts (donrengöring/justering/tilluftsåterställning).
- Systembeskrivning för ventilation i fastigheten samt vilka mätningar som gör det möjligt att dra slutsats om kanal/stam – inte endast donets flöde.
- Eventuella aviseringar/samordningsunderlag kopplade till åtgärder i ventilationsstam.

6) Luktbild och materialnära indikatorer

Lukt bilden i bostaden är inte enhetlig och uppträder på flera sätt:

- Det förekommer **minst två distinkta lukter**.
- En **avvikande och tydlig lukt uppstår från kökets förvaringsutrymmen**.
- **Lukten blir mer påtaglig och intensiv vid öppning av köksluckor, lådor och underskåp**, jämfört med när dessa är stängda.
- **Hallen fungerar som en omedelbar entrépunkt** där lukt upplevs direkt vid ankomst till bostaden.

Luktens karaktär och förstärkning vid öppning av slutna utrymmen indikerar att påverkan inte enbart är relaterad till generell luftcirkulation, utan även till **material- eller konstruktionsnära miljöer**, inklusive förvaringsutrymmen och angränsande byggnadsdelar.

Som underlag bifogas även **foto av köksventilationens skick före drifttekniker Carolines platsbesök som var den 4.11.2025** (Bilaga 6:1, foto taget 27 oktober 2025).



Bild A: före Carolinas besök

Fotot visar **omfattande beläggningar och avlagringar i och vid ventilationsöppningen**, inklusive mörka partier i anslutning till kanal/don. Bilden dokumenterar ventilationsstatus **före** de åtgärder som senare beskrivits av fastighetsägaren.

Denna dokumentation är relevant för bedömning av:

- om lukt kan relateras till **material- eller konstruktionsnära påverkan**,
- om utförda ventilationsåtgärder varit **tillräckliga i omfattning**,

- samt hur fastighetsägarens beskrivning av vidtagna åtgärder förhåller sig till **faktiskt dokumenterad status före åtgärd.**

Som underlag bifogas även **foto av köksventilationens skick efter drifttekniker Carolines platsbesök som var den 4.11.2025**

samtliga bilder nedanför har fotograferats den 2026-01-05 i syfte att bemöta de kompletterande information i ärendet från Familjebostäder till Miljöförvaltningen.



Bild B: fotograferade 2026-01-05, alltså **EFTER** påstådda åtgärder / i nära anslutning



Bild C: fotograferade 2026-01-05, alltså **EFTER** påstådda åtgärder / i nära anslutning



Bild B: fotograferade 2026-01-05, alltså **EFTER** påstådda åtgärder / i nära anslutning

Mot bakgrund av att lukt upplevs både i hall samt förstärks vid öppning av slutna köksförvaringar, och att ventilationssystemets skick före åtgärd varit tydligt påverkat, är **spårbarhet i ventilationshistorik, åtgärdsnivå och dokumentation** av central betydelse för tillsynsbedömningen.

Fråga om utförd kanalrensning – datum och omfattning

Mot bakgrund av ovanstående bilddokumentation, där beläggningar och smuts i ventilationskanalen kvarstår både före och efter Carolinas besök, begär jag att fastighetsägaren tydligt redovisar:

- om kanalrensning har utförts i denna lägenhet,
- i vilka ventilationskanaler rensning i så fall skett (kök, badrum, övriga utrymmen),

- **exakt datum för respektive åtgärd,**
- samt **vilket företag som utfört arbetet och vilken metod som använts.**

Av tillgänglig dokumentation och visuellt skick i kanalerna framgår inte att någon faktisk kanalrensning har genomförts i min lägenhet. Detta står i kontrast till behovet som framträder i bildmaterialet.

Jag begär även att fastighetsägaren redovisar om och när kanalrensning har utförts i angränsande lägenheter ovanför och under min bostad, då ventilationssystemet är gemensamt och åtgärder i delar av systemet inte ersätter en fullständig rensning i samtliga berörda kanaler.

7.2 Fastighetsägarens faktiska agerande

Trots ovanstående gäller följande:

Jag kommer den **7 januari 2026** att bli **kontaktad av målare** för att släppa in dem i bostaden för **målning av hall, kök samt invändigt i köksluckor och lådor**, sannolikt även **under golv-/köksskåp** där materialets skick uppges vara synligt, samt **sovrums 1 enligt besiktningsprotokollet**.

Dessa åtgärder är **kosmetiska** till sin natur och innebär **direkta ingrepp i ytor och utrymmen** som samtidigt förekommer i diskussionen om **lukt och ventilation**.

7.3 Motsägelse mellan påstådd ventilationsåtgärd och vald åtgärdsordning

Fastighetsägaren har vid upprepade tillfällen uppgett att:

- ventilationen är fungerande och inte indikerar problem,
- smuts i ventilationen är “per natur” normalt,
- någon faktisk ventilationsrelaterad orsak till lukt inte föreligger,
- samtidigt som ordet **”kanalrensning”** används utan spårbar dokumentation.

Samtidigt visar fastighetsägarens agerande att:

- **målning och ytingrepp prioriteras,**
- åtgärder planeras och beställs **innan** ventilationsstatus, omfattning och historik har redovisats,
- inga verifierbara handlingar har presenterats som styrker **när, hur eller i vilken omfattning** ventilationskanaler i denna lägenhet har rensats.

Detta innebär en **intern motsägelse**:

om ventilationen verkligen vore utredd, åtgärdad och fri från relevans för luktproblematiken, skulle det saknas saklig grund att påskynda ytingrepp som riskerar att påverka ventilationsnära miljöer och material.

7.4 Ventilation i flerbostadshus – systemkrav som inte beaktas

Av ljudinspelningarna framgår att:

- åtgärder som beskrivs som “kanalrensning” i praktiken avser **arbete vid don**, funktionskontroll och avlägsnande av material nära öppningen,
- ingen redovisning lämnas av åtgärder i **ventilationsstam**,
- ingen samordning eller åtkomst till **lägenheter ovanför eller under** har redovisats.

I ett flerbostadshus med gemensamma ventilationskanaler kan en faktisk kanalrensning **inte begränsas till en enskild lägenhet eller till donnivå** utan kräver planering, samordning och dokumentation i hela berörd stam.

Att samtidigt:

- använda begreppet “kanalrensning”,
- inte redovisa systemåtgärd,
- och ändå gå vidare med kosmetiska ingrepp,

är tillsynsmässigt inkonsekvent.

7.5 Tillsynsrelevant slutsats (ventilation)

Mot bakgrund av ovanstående framstår fastighetsägarens agerande som **sakligt motsägelsefullt**:

- Påstådd ventilationsåtgärd saknar spårbarhet, metod och omfattning.
- Faktiskt agerande fokuserar på målning och ytskikt, inte på verifierbar ventilationsutredning.
- Åtgärdsordningen strider mot Miljöförvaltningens rådgivning och försvårar tillsyn.

Detta innebär att **ventilationsfrågan inte kan anses utredd eller avslutad**, och att påskyndade kosmetiska åtgärder inte kan tillmätas betydelse vid bedömning av bostadens inomhusmiljö eller luktproblematik.

8) Köksbänkar och köksgolv – motsägelsefulla bedömningar, åtgärder och kostnadsansvar

Fastighetsägaren har i ärendet anfört att det inte föreligger några problem med köket. Detta står i direkt motsats till både det dokumenterade skicket i köket och till fastighetsägarens egna tidigare bedömningar och efterföljande åtgärder.

8.1 Köksbänkar och golv – dokumenterat skick före åtgärd

Fotodokumentation visar tydlig materialpåverkan i anslutning till köksbänkar, lister, väggar och golv, bland annat i form av missfärgningar, nedbrytning i trä och påverkan i konstruktion nära golvnivå och bänkskåp. Detta skick är dokumenterat före åtgärd och utgör centralt underlag för bedömning av kökets faktiska status.

8.2 Köksgolv – HLU-bedömning vid första mötet (10/10) och nytt golv lagt 1/12

Vid första mötet med förvaltare Gabby den 10/10 framfördes att köksgolvet hanterades som **HLU**, vilket innebar att jag som hyresgäst skulle stå för kostnaden vid byte.

Vid mötet den 17/12 (med Jennifer, husvärden Peter, min vän Viktor samt mig) uppger Jennifer följande, enligt ljudinspelning:

“Jag har fått mejl från Gabby och du hade reklamerat golvet.”

Trots den tidigare HLU-bedömningen har köksgolvet därefter bytts och ett nytt golv lades den **1/12**, enligt min dokumentation, **utan att jag fakturerades**.

Detta innebär en saklig inkonsekvens där bedömningen gått från ”*HLU – hyresgästen betalar*” till att åtgärden genomförs kostnadsfritt, utan att det i ärendet redovisas:

- om Familjebostäder anser att köksgolvet varit felaktigt eller otjänligt,
- om åtgärden bedömts som underhåll eller återställande,
- eller vilken konkret bedömningsgrund som gjort att HLU-linjen inte längre tillämpades.

8.3 Utförda åtgärder – fokus på åtgärd utan klarlagd orsak

Efter genomförda åtgärder har köksbänkar bytts och köksgolv lagts nytt. Samtidigt saknas i underlaget:

- skadeutredning som förklarar varför bänkar och golv var i det dokumenterade skicket,

- sanerings- eller skadehistorik,
- spårbar dokumentation som binder åtgärderna till en tydlig orsak.

Åtgärderna förändrar det visuella intrycket men besvarar inte frågan **varför** köket krävde dessa ingrepp.

Som underlag bifogas före- och efterbilder av köksbänkarna (Bilaga 8:1–8:2) samt köksgolvet (Bilaga 8:3–8:4), vilka visar att åtgärder har utförts trots att de initialt bedömdes som HLU.

före & 1 efter köksbänk

före + 1 efter köksgolv

Före nya köksbänk & lister Innan 20.11.2025







IVE



Friskt åldrat trä blir grått – inte fläckigt, mörkt och flammigt. Mjukröta?

efter 20.11.2025 nya köksbänkar & lister satts in 20.11.2025



efter 20.11.2025 nya köksbänkar & lister satts in 20.11.2025



Bilden ovanför - trots ny köksbänk. I hörnet och längs träets undersida ser man:

- mörkbruna
- svarttonade
- flammiga partier

Före golv innan 1.12.2025







Bilder tagna mellan gammalt golv som blir ersatt av nytt golv den 1.12.2025 under processen.









© LIVE





Nytt "grå" golv 2/12.2025





Nytt "grå" golv 2/12.2025

man har satt dit en list som inte fanns vid gamla "bruna" golv men man ser skadan sticka fram ändå trots att man försökt dölja det bakom en list,



original stommen är kvar och den är från Fastighetens byggår är 1958



Hitta.se

<https://www.hitta.se/VzSj-HHHHb> · [Translate this page](#) ·

Erica Güler, Kilsgatan 3 Farsta

Erica bor i en lägenhet med tre rum på 75 m2. Den är ungefär lika stor som de flesta av grannarnas lägenheter i fastigheten. Fastighetens byggår är 1958. [Read more](#)

8.4 Saklig sammanfattning av motsägelser

- **10/10:** Köksbänkar och köksgolv anges som HLU där hyresgästen förväntas betala för åtgärd.
- **Efter 11/11 – fram till 1/12:** Köksbänkar byts och köksgolv läggs nytt utan kostnad för hyresgästen.
- Underlaget saknar tydlig redovisning av varför bedömningen ändrades och på vilken grund Familjebostäder gick från HLU till kostnadsfri åtgärd.

Som underlag bifogas före- och efterbilder av köksbänkarna (Bilaga 8:1–8:2) samt köksgolvet (Bilaga 8:3–8:4). Bilderna visar att åtgärder har utförts trots att dessa initialt bedömdes som HLU.

Det nya golvet är visuellt tilltalande. Frågan i ärendet är dock inte **hur resultatet ser ut**, utan **om åtgärden varit korrekt, tillräcklig och grundad på en utredd skadeorsak**.

9) Samlade krav i ärendet – ventilation (dokumentation, spårbarhet och interna motsägelser)

Jag begär att Miljöförvaltningen, inom ramen för tillsynen, kräver att fastighetsägaren redovisar skriftligt, spårbart och fackmannamässigt (endast avseende ventilation):

9.1 Redovisning av utförda och påstådda ventilationsåtgärder (arbetsorder + protokoll)

Fastighetsägaren ska inkomma med:

- Datum (år/månad/dag) för samtliga åtgärder som uppges ha utförts i min lägenhet avseende ventilation (kök/badrum/sovrum/vardagsrum).
- Arbetsorder/beställning (ärendenummer), vem som beställt, samt vilken entreprenör/utförare som genomfört respektive åtgärd.
- Tydlig specifikation av **vad** som faktiskt utförts, med korrekt fackterm och omfattning:
 - “kanalrensning” (i så fall: vilka kanaler/stam/sträckor – och om åtgärden krävt åtkomst i andra lägenheter),
 - “svepning/rengöring” (i så fall: var och hur),
 - “mätning/balans” (i så fall: vilka don, vilka rum, vilka luftflöden).
- Eventuella mätprotokoll/OVK-relaterade underlag (om sådant åberopas), samt före/efter-värden.

9.2 Motsägelse: “ingen avvikelse” vs. uppgift om ovanlig åtgärd (kanalrensning 5 meter)

I ljudinspelningen från mötet 17/12 uppger Jennifer att en ventilationsperson (Caroline) “har gjort en kanalrensning i fem meter” och beskriver detta som något som “vi inte brukar göra i lägenheter”. Samtidigt görs gällande att ventilationen/luften inte är avvikande.

För att Miljöförvaltningen ska kunna bedöma sakförhållandet behöver fastighetsägaren därför klargöra:

- Om “kanalrensning i fem meter” faktiskt har utförts: **exakt datum, exakt plats/sträcka, vilken kanal, metod, och protokoll.**
- Om “kanalrensning” inte har utförts (utan enbart yt rengöring/svepning): en tydlig **rättelse** av begreppsanvändningen, samt underlag som visar vad som gjorts i stället.

9.3 Motsägelse: “ingen lukt/inget att utreda” vs. uppgifter om mätning, åtgärdsplan och funktion

I mötet 17/12 framförs att det “inte finns något som luktar” och att det inte finns något som indikerar problem, samtidigt som ventilationen i praktiken blir föremål för åtgärdsbeskrivningar och planering.

I Carolines inspelning framgår att hon:

- instruerar att fönster/dörrar ska vara stängda “för att få rätt värde”,
- beskriver frånluft/tilluft-funktion, och att stängda tilluftventiler skapar obalans,
- talar om att “börja mäta” samt att ventilationen ska “balanseras in”,
- beskriver grundflöde/forcering (10/30) kopplat till don/snöre,
- nämner hantering/byte av delar (don/timerdon/komponenter) och att kanaler ska “rensas/sopas rent”.

Mot denna bakgrund begär jag att fastighetsägaren redovisar:

- Om mätning har genomförts: datum, instrument/metod, vilka rum/don, samt protokoll med resultat.
- Om balans/återställning planerats eller utförts: vad som ingick, och om åtgärden slutförts.
- Om komponenter (t.ex. don/timerdon/filterlösning) bedömts felaktiga/utgångna: vad som konstaterats, vad som bytts/inte bytts, och på vilken grund.

9.4 Spårbarhet i ansvar och bedömning (vem säger vad – och på vilken grund)

Jag begär att fastighetsägaren tydliggör:

- Vem som gjort den tekniska bedömningen att ventilationen är “normal” respektive att en mer omfattande insats (t.ex. uppgiven “kanalrensning”) behövts.
- Vilket underlag (protokoll, mätvärden, arbetsorder) som ligger till grund för respektive påstående.

9.5 Sammanfattning av den interna inkonsekvensen (endast ventilation)

- I mötet 17/12 framförs att ventilation/luft inte avviker och att det saknas grund för vidare åtgärder/utredning.
- Samtidigt uppges att ventilationspersonal utfört en åtgärd som beskrivs som ovanlig (“kanalrensning i fem meter”), samt att mätning/balansering och tekniska moment genomförs/planeras.
- Jag begär därför att Miljöförvaltningen kräver full dokumentation för att kunna avgöra **vad som faktiskt gjorts, varför, och med vilket resultat.**

10) Avslutande begäran

Fastighetsägare har ett långtgående ansvar för att bostäder inte medför olägenhet för människors hälsa och att åtgärder som påstås vara utförda kan styrkas. Dokumentation är en förutsättning för tillsyn.

När centrala handlingar saknas – särskilt i frågor som rör brand/sanering och ventilationsåtgärder – kan ärendet inte bedömas som “åtgärdat” enbart utifrån påståenden eller otydliga kompletteringar.

Jag begär därför att Miljöförvaltningen:

fortsätter ärendet,

kräver in ovanstående handlingar,

och vid behov meddelar föreläggande om komplettering/utredning.

Detta är inte en fråga om estetik.

Det är en fråga om hälsa, ansvar, dokumentation och rättssäker tillsyn.

10) Avslutande begäran – motsägelse mellan påstådd beboelighet och faktisk åtgärdsnivå

Fastighetsägaren har ett långtgående ansvar för att bostäder inte medför olägenhet för människors hälsa samt att åtgärder som påstås vara utförda kan styrkas genom

spårbar och fackmannamässig dokumentation. Dokumentation är en grundförutsättning för Miljöförvaltningens tillsyn och rättssäkra bedömning.

I detta ärende föreligger en tydlig och genomgående motsägelse mellan fastighetsägarens påståenden och deras faktiska agerande.

10.1 Påstående om beboelighet kontra vidtagna åtgärder

- Fastighetsägaren har genomgående uppgett att lägenheten är beboelig och att det inte föreligger några brister som motiverar vidare utredning.
- Samtidigt har flera åtgärder initierats eller utförts (bl.a. åtgärder kopplade till ventilation, ytskikt och köksgolv), vilket objektivt indikerar att fastighetsägaren själv bedömt behov av ingripande.
- Någon sammanhållen redovisning av varför åtgärder utförts trots att lägenheten samtidigt bedömts som fullt acceptabel saknas.

10.2 Avsaknad av spårbar dokumentation

- För åtgärder som berör ventilation, sanering och relaterade arbetsmoment saknas samlad dokumentation av:
 - datum för beslut,
 - vad som legat till grund för åtgärd,
 - vilken metod som använts,
 - vem som utfört arbetet,
 - samt hur omfattningen bedömts.
- I avsaknad av dessa handlingar går det inte att verifiera om åtgärderna varit underhåll, felsökning, avhjälpande av brist eller endast kosmetiska ingrepp.

10.3 Motsägelse mellan muntliga uppgifter och faktisk hantering

- Vid möten och samtal har fastighetsägaren uppgett att det inte finns något som indikerar behov av utredning eller provtagning.
- Parallellt har externa aktörer varit på plats och arbetat med funktion och åtgärder i system som enligt fastighetsägaren inte avvikit.
- Denna parallellitet – att å ena sidan avfärda behov av åtgärd och å andra sidan låta arbete utföras – har inte förklarats eller dokumenterats.

10.4 Förminskning genom hantering snarare än dokumentation

- Istället för att styrka sina bedömningar med handlingar har fastighetsägaren i stor utsträckning hänvisat till ålder på fastigheten, normalitet i äldre hus samt subjektiva bedömningar av vad som "bör tålas".
- Detta står i kontrast till kravet på saklig, verifierbar och spårbar dokumentation vid tillsyn enligt miljöbalken.

Begäran till Miljöförvaltningen

Mot bakgrund av ovanstående begär jag att Miljöförvaltningen:

- inte bedömer ärendet som avslutat utifrån fastighetsägarens påståenden,
- kräver in fullständig och spårbar dokumentation för vidtagna och påstådda åtgärder,
- samt, vid behov, meddelar föreläggande om komplettering och utredning.

Detta är inte en fråga om estetik eller preferenser, utan om ansvar, dokumentation och rättssäker tillsyn när fastighetsägarens egna åtgärder motsäger deras bedömning av bostadens skick.

Sammanfattning

Kompletteringen från fastighetsägaren undanröjer inte motsägelserna i ärendet, utan förstärker dem genom att å ena sidan hävda att åtgärder är tillräckliga och generösa, och å andra sidan fortsätta att behandla samma områden – särskilt ventilationen – som pågående och åtgärdskrävande.

Avslutande sammanfattning och tillsynsrelevant slutsats

Detta dokument visar ett genomgående mönster av motsägelser mellan fastighetsägarens uppgifter, bedömningar och faktiska agerande. Bedömningar om att bostaden är beboelig och fri från brister har lämnats parallellt med att omfattande åtgärder har vidtagits eller planerats, utan att dessa åtgärder har föregåtts av eller följts upp med spårbar och fackmannamässig dokumentation.

Särskilt anmärkningsvärt är att fastighetsägaren inte har genomfört eller redovisat någon faktisk undersökning av de materialnära delar som jag som hyresgäst uttryckligen har pekat ut, dokumenterat och återkommande hänvisat till. De bedömningar som har lämnats har i stället gjorts på distans eller begränsats till ytskikt,

trots att lukt, materialpåverkan och avvikande förhållanden har påtalats i direkt anslutning till konstruktion och förvaring.

Samtidigt har fastighetsägaren låtit utföra eller initierat flera åtgärder – såsom målning av kök och hall, byte av köksbänkar, omläggning av köksgolv samt upprepade städ- och ventilationsrelaterade insatser – utan att tydligt redovisa varför dessa åtgärder varit nödvändiga om bostaden, enligt fastighetsägarens egen uppgift, inte uppvisar några brister. Åtgärdernas omfattning och inriktning står därmed inte i logisk överensstämmelse med de bedömningar som samtidigt har kommunicerats.

Avsaknaden av skadeutredning, saneringshistorik, tekniska protokoll och samlad åtgärdsredovisning innebär att fastighetsägarens slutsatser inte är möjliga att verifiera inom ramen för tillsyn. När lukt påtalas men inte bedöms på plats, när materialpåverkan dokumenteras men inte undersöks, och när åtgärder utförs utan klarlagd orsak, uppstår en situation där motsägelserna i sig blir tillsynsrelevanta.

Mot denna bakgrund kan fastighetsägarens agerande inte betraktas som en sammanhållen och utredd hantering av bostadens skick och inomhusmiljö. De vidtagna åtgärderna framstår inte som isolerade eller kosmetiska, utan som faktiska ingripanden som objektivt sett indikerar att fastighetsägaren själv har identifierat behov av åtgärd – samtidigt som detta behov förnekas i bedömningarna.

Det är denna samlade bild av motsägelsefullt agerande, bristande undersökning och avsaknad av spårbar dokumentation som detta dokument avser att tydliggöra för Miljöförvaltningen, i syfte att möjliggöra en rättssäker och sakligt grundad tillsynsbedömning.

Slut

Erica A. Güler

Hyresgäst

Telefon: 072-30 59 522