



Sv: Ärende 2025-23696, Bostad - Bristande ventilation - Lukt, fukt och mikroorganismer - Kilsgatan 3

Från Erica A. Güler <ericaguler@hotmail.com>

Datum Ons 2025-12-17 13:24

Till Funktion MHN Direktservice <Direktservice.miljoforvaltningen@stockholm.se>

Ärende 2025-23696

Kilsgatan 3. Lgh 1202
Farsta

Ämne: Sammanfattning av möte med fastighetsägaren – begäran om återkoppling och vägledning innan åtgärder

Hej,

Jag har haft ett möte i lägenheten med fastighetsförvaltaren Jennifer Ehlin (Familjebostäder) och skriver nu, enligt rådgivning jag fått av er idag den 17/12 kl. 11.36, för att redogöra för vad som framkom vid mötet och för att be om er återkoppling kring hur ärendet bör hanteras vidare.

Syftet med mötet från min sida var att undersöka var den lukt och de symptom (huvudvärk) som uppstår i lägenheten kommer ifrån, samt att förstå om detta kan ha samband med material, ventilation eller tidigare påverkan i fastigheten.

Vid mötet framkom följande som jag behöver er vägledning kring:

Fastighetsägaren uppger att hon inte känner någon lukt i lägenheten, medan jag själv och personer som vistats i lägenheten upplever två typer av lukt, varav den ena ger huvudvärk. Lukten från förrådet upplevs som sötare, medan lukten i kök/vardagsrum upplevs mer påtaglig och obehaglig.

Trots att fastighetsägaren säger att det inte finns någon lukt eller något problem, föreslås nu flera åtgärder, bland annat:

- att förrådsdörr tas bort och att man gör hål för att tillföra luft,
- att ytor ska målas över,
- samt att ventilationen ska "torkas ur med trasa".

För mig framstår detta som motsägelsefullt – om inget problem föreligger, är det svårt att förstå varför dessa åtgärder bedöms nödvändiga.

Under mötet uppgav fastighetsägaren att drifttekniker (Karolin/Driftteknik) ska ha genomfört kanalrensning om cirka fem meter i köksventilationen. Den synliga delen av ventilationen upplevs dock fortsatt kraftigt belagd och ser inte ren ut, vilket väcker frågor kring vad som faktiskt utförts och om rensningen varit tillräcklig.

De observationer som togs upp under mötet, inklusive ventilationens skick och förekomst av brun beläggning/material i köksstommarna, är redan dokumenterade i

bild. Bilderna har tidigare skickats in till Miljöförvaltningen inom ramen för ärendet och har även delgivits fastighetsägaren.

Fastighetsägaren menar att missfärgningar och nedbrytning i trä och material är att betrakta som normalt slitage i ett 50-talshus. Min uppfattning är att ett äldre kök som är väl omhändertaget inte ska uppvisa tecken på förmultning, nedbrytning eller material som förändrats på det sätt som observerats. Dessa ytor är dessutom normalt dolda bakom köksluckor och har därför inte varit möjliga att bedöma vid visning.

Under mötet uttrycktes även att jag indirekt bör överväga att avsluta ärendet, samtidigt som åtgärder som målning och förändringar i ventilation diskuterades. Jag är orolig för att sådana åtgärder kan ske innan orsaken till lukt och symptom är utredd, vilket kan försvåra en korrekt bedömning.

Mot denna bakgrund vill jag be om:

- Er återkoppling och rådgivning kring hur jag bör gå vidare utifrån det som framkommit vid mötet.
- Vägledning kring huruvida fastighetsägaren bör avvakta med målning och andra åtgärder tills det är klarlagt var lukten kommer ifrån och vad som orsakar den.
- Om ni bedömer att det är lämpligt att ni återkopplar direkt till fastighetsägaren i frågan om att inga åtgärder bör vidtas innan tillsyn/bedömning är genomförd.

Mitt mål är inte kosmetiska åtgärder, utan att få klarhet i orsaken till lukt och påverkan i inomhusmiljön, så att rätt åtgärder kan vidtas på ett korrekt sätt.

Tack på förhand för er hjälp. Jag tar gärna emot återkoppling per mejl eller telefon. jag nås på 0723059522

Och jag vill passa på att tacka kvinnan jag pratade med TACK FÖR SAMTALET & rådet.

Vänliga hälsningar
Erica Güler

Från: Funktion MHN Direktservice <Direktservice.miljoforvaltningen@stockholm.se>

Skickat: den 12 december 2025 10:15

Till: Erica A. Güler <ericaguler@hotmail.com>

Ämne: Sv: Ärende 2025-23696, Bostad - Bristande ventilation - Lukt, fukt och mikroorganismer - Kilsgatan 3

Hej Erica,

De inkomna uppgifterna är tillagda i ärendet och kommunicerade till fastighetsägaren.

Angående din fråga om tidsaspekten för ärendet är det svårt att säga. Då både förvaltningslagen och miljöbalken skall följas är det inte ovanligt att tillsynsprocessen kan ta 4-6 månader, beroende på störningens art, innan störningen är avhjälpt och ärendet kan avslutas. Vissa störningar kan ta mer än ett år.

Miljöförvaltningen skickade igår en påminnelse till fastighetsägaren att inkomma med svarsyttrande, de har fram till den 18 december på sig .

När svar inkommer kommer det att kommuniceras till dig och ställning tas till nästa steg i utredningen.

Med vänlig hälsning

Elin Aldin - Lundgren, miljö- och hälsoskyddsinspektör

Direktservice**Miljöförvaltningen, Hälsoskyddsavdelningen**

Box 8136, 104 20 Stockholm

Telefon: 08-508 28 900

E-post: direktservice.miljoforvaltningen@stockholm.se
start.stockholm.

Från: Erica A. Güler <ericaguler@hotmail.com>

Skickat: den 11 december 2025 14:52

Till: Funktion MHN Direktservice <Direktservice.miljoforvaltningen@stockholm.se>

Ämne: Sv: Ärende 2025-23696, Bostad - Bristande ventilation - Lukt, fukt och mikroorganismer - Kilsgatan 3

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Ärende 2025-23696, Bostad - Bristande ventilation - Lukt, fukt och mikroorganismer - Kilsgatan 3

Hejsan Eleni

Jag behöver komplettera min pågående anmälan med ny information som framkommit i dag samt förtydliga flera observationer som är relevanta för Miljöförvaltningens bedömning. Syftet med denna komplettering är att ge ett fullständigt underlag för att avgöra om lägenheten utgör en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalkens bestämmelser.

1. Uppgift från granne om tidigare koksbruk och blockerade ventiler

Jag har i dag fått ny information från en granne i huset. Personen uppgav spontant att de som bodde i lägenheten under den period då brandtillbudet inträffade ska ha hanterat koks i bostaden.

Jag kan inte själv verifiera uppgiften, men den är relevant eftersom den överensstämmer med flera observationer jag gjorde redan i samband med inflyttningen.

Jag har ännu inte kunnat flytta in på grund av hälsopåverkan, men mina större möbler flyttades in initialt då jag inte kunde förutse hur situationen skulle utvecklas. När jag därefter började vistas i rummen upptäckte jag att:

- samtliga fönsterventiler och fönstergaller i sovrummen, vardagsrummet och övriga rum var igensatta med ljudisoleringspapper,
- flera ventilationsgaller var blockerade eller delvis täckta,
- ventilationen inte gav något märkbart luftflöde,
- ventilationsöppningarna innehöll sotliknande partiklar,
- en stark kemisk lukt fanns i lägenheten redan från första dagen,
- jag fick omedelbar och tydlig hälsopåverkan vid vistelse i bostaden.

När jag upptäckte att ventilerna var blockerade i samtliga rum förstod jag inte orsaken. Den nya uppgiften från grannen ger nu en möjlig förklaring: att ventilations- och

friskluftsöppningar i lägenheten kan ha varit avsiktligt blockerade av de tidigare boende.

Det finns ingenting som tyder på att hyresgästerna som bodde i lägenheten efter detta – före min tilldelning – har varit medvetna om blockeringarna.

2. Motsägelsefulla uppgifter från Familjebostäders förvaltare

Efter delgivningen har jag fått två helt olika versioner av lägenhetens historik:

- En förvaltare har ändrat sin tidigare uppgift och säger nu att det har inträffat en brand.
- En annan förvaltare uppger att ingen brand har inträffat.

Det finns ingen dokumentation som styrker någon av versionerna.

Denna osäkerhet gör det svårt att bedöma:

- vad ventilationen kan ha utsatts för
- om kemiska rester eller sotpartiklar finns kvar
- om eventuella tidigare skador har åtgärdats korrekt

3. Genomgång av dokumentation – indikation på spridning i samma del av lägenheten

När jag gick igenom min dokumentation framkom följande:

- Hallen ska nu målas om, trots att jag knappt påtalat fel där.
- Hallen ligger i samma sektion som kök, badrum, förråd och vardagsrum.
- Det är i denna del av bostaden som huvudvärken kommer snabbast och kraftigast.

Detta tyder på att påverkan inte är begränsad till ett enskilt rum utan kan spridas via:

- ventilationsflöden
- väggar
- konstruktion
- tidigare skador som inte åtgärdats

4. Dokumentation från 5 oktober – ventilation i sovrum 2 innan målning

Jag bifogar en bild tagen den 5 oktober, då sovrum 2 målades och gallret var borttaget. Ventilationsöppningen visade:

- mörka prickar och fläckar
- misstänkt mikrobiell påväxt
- sot- och dammliknande beläggningar
- missfärgat eller skadat väggmaterial

Efter målningen sattes gallret tillbaka utan att någon sanering genomfördes. Det innebär att rummet haft ofiltrerad luft från ett kontaminerat ventilationsschakt.

5. Dokumenterad underhållshistorik – senast utfört 2017

Enligt Familjebostäders egen dokumentation (bifogad skärmdump) är samtliga större ytskiktsåtgärder – såsom målning, tapetsering, snickeriarbeten och golvläggning – registrerade som utförda 2017.

Det som däremot saknas helt är dokumentation om:

- sanering
- åtgärder efter brand- eller rökskada
- åtgärder efter fukt- eller ventilationsskada
- ventilationsrengöring
- andra ingrepp som normalt dokumenteras vid påverkan på inomhusmiljön

Det är anmärkningsvärt att detaljerad dokumentation finns för estetiska ytskiktsåtgärder från 2017, medan åtgärder som skulle vara nödvändiga vid kontaminering eller skador – och som direkt berör hälsa och inomhusmiljö – helt saknas i systemet.

Detta motsäger de muntliga uppgifter jag fått från olika förvaltare och gör det svårare att förstå den bristande luftkvaliteten och den kontaminering som nu påvisas i ventilationen, eftersom inga relevanta skador eller åtgärder är registrerade trots tydliga tecken på påverkan.

6. Rum längs samma sida av bostaden utlöser symptom snabbt

När jag vistas i kök, hall, badrum, förråd eller vardagsrum – rum som ligger längs samma ventilations- och vägglinje – får jag inom några minuter:

- huvudvärk
- tryck över bröstet
- andningspåverkan

Reaktionen är upprepningsbar och konsekvent i dessa utrymmen.

7. Tillväxt i köksstommarna trots tre städningar

Lägenheten har städats tre gånger, inklusive med starkare medel. Trots detta växer **bruna beläggningar** på botten av köksstommarna.

Detta indikerar en **aktiv källa i väggar eller ventilation**, inte yttlig nedsmutsning.

8. Begränsad planerad ventilationsrengöring

Familjebostäder har meddelat att endast ventilationskanalen i köket ska rengöras. Samtidigt finns dokumenterad kontaminering i andra rum, bland annat sovrum 2.

Det är därför rimligt att **hela ventilationssystemet** behöver ses över, inte endast kökskanalen.

9. Friskluftsbrist i förrådet

Jag har fått besked om att förrådet saknar friskluftstillförsel och att håltagning därför ska göras.

Detta bekräftar återkommande ventilationsbrister i bostaden.

10. Bedömning som beboelig – min bedömning skiljer sig

Familjebostäder bedömer lägenheten som beboelig.
Min egen upplevelse är motsatsen.

Efter endast några minuter i lägenheten blir jag:

- yr
- illamående
- tungandad
- drabbad av intensiv huvudvärk

Jag tvingas lämna bostaden omedelbart och kan inte vistas där utan symtom.

11. Medicinsk risk – jag saknar flimmerhår, och min son har astma

Jag saknar fungerande flimmerhår i luftvägarna, vilket innebär att jag inte kan filtrera bort partiklar, sporer eller kemiska emissioner. Jag reagerar därför mycket snabbt på luftföroreningar.

Min son Leo har astma och går på medicin. Min bedömning är att han inte skulle kunna vistas i denna miljö utan risk för försämring.
Vi bor därför tillfälligt hos min mamma.

Jag vill även be om vägledning i fråga om tidsaspekten. Eftersom detta är en situation jag saknar erfarenhet av och eftersom hyresvärden inte erbjuder mig annan bostad under utredningstiden, behöver jag förstå vilken tidshorisont som normalt gäller i liknande ärenden.

Utifrån den information som hittills framkommit – och innan en fullständig bedömning är gjord – är det möjligt för Miljöförvaltningen att ange om det typiskt handlar om veckor, månader eller längre innan en bostad med denna typ av brister kan anses säker att vistas i?

Jag behöver denna vägledning då jag parallellt undersöker andra bostadslösningar, eftersom lägenheten i nuvarande skick inte är möjlig för mig eller min son att bo i.

Tack på förhand
Mvh Erica

Från: Funktion MHN Direktservice <Direktservice.miljoforvaltningen@stockholm.se>

Skickat: den 1 december 2025 15:47

Till: Erica A. Güler <ericaguler@hotmail.com>

Ämne: Ärende 2025-23696, Bostad - Bristande ventilation - Lukt, fukt och mikroorganismer - Kilsgratan 3

Hej Erica,

Miljöförvaltningen har handlagt ditt ärende. Se bifogad kopia på kommuniseringsbrevet skickat till fastighetsägaren. Vi avvaktar yttrandet och därefter tar vi ställning till nästa steg i ärendet. När svarsyttrande inkommit kommer du att få ta del av detta och tillfälle att bemöta det.

Om du har rapporter från fackmän så tar vi gärna emot kopier på fullständiga rapporter. Du behöver i dagsläget inte skicka in ytterligare bilder. Bifogat finner du även information om förenklad delgivning.

Vänligen,
Eleni
Direktservice
Miljöförvaltningen, Hälso- och skyddsavdelningen
Box 8136, 104 20 Stockholm

Telefon: 08-508 28 900

E-post: direktservice.miljoforvaltningen@stockholm.se

<http://start.stockholm/>



Information om behandling av personuppgifter

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras. Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet.

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på www.stockholm.se/miljoforvaltningen/dataskydd. Där beskriver vi dina rättigheter och hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.