I/O Table for Rockwell Allen-Bradley Projects

Table 1: Training Rig Layout - Switchboard Push Buttons and Indication lights

PB6 INPUT 6 OUTPUT 6 (Red)	PB5 INPUT 5 OUTPUT5 (Yellow)	PB4 INPUT 4 OUTPUT 4 (Green)	PB3 INPUT 3 OUTPUT 3 (Red)	PB2 INPUT 2 OUTPUT 2 (Yellow)	PB1 INPUT 1 OUTPUT 1 (Yellow)
N.C.			N.C		

Table 2: I/O Table

Operator tag	**PLC I/O**	**PCB Address**	**Function / notes**
INPUT 1	Input	I:0/0	N.O. push button - right
INPUT 2	Input	I:0/1	N.O. push button
INPUT 3	Input	I:0/2	N.C. push button
INPUT 4	Input	I:0/3	N.O. push button
INPUT 5	Input	I:0/4	N.O. push button
INPUT 6	Input	I:0/5	N.C. push button - left
OUTPUT 1	Output	Q:0/0	Indication light (Green) - right
OUTPUT 2	Output	Q:0/1	Indication light (Yellow)
OUTPUT 3	Output	Q:0/2	Indication light (Red)
OUTPUT 4	Output	Q:0/3	Indication light (Green)
OUTPUT 5	Output	Q:0/4	Indication light (Yellow)
OUTPUT 6	Output	Q:0/5	Indication light (Red) - left