

Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	1/56
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	27 de enero de 2020

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

Manual de prácticas del laboratorio de Diseño y Manufactura Asistidos por Computadora

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:	Vigente desde:
MI Jorge Nájera Castrejón Ing. Rogelio Gutiérrez Carrillo MI. Víctor E. Hernández Álvarez Dr. Vicente Borja Ramírez	MI Jorge Nájera Castrejón Ing. Rogelio Gutiérrez Carrillo MI. Víctor E. Hernández Álvarez Dr. Vicente Borja Ramírez Dr. Alvaro Ayala Ruiz	Dr. Francisco Solorio Ordaz	27 de enero de 2020



Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	2/56
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	27 de enero de 2020

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

Contenido

Modelado geométrico basado en CGS 3
Ensamble de componentes 14
Generación de planos
<i>Introducción al CNC</i>
Manufactura basada en el proceso de fresado 34
Manufactura de familia de productos 41
Introducción a simulación de inyección de
<i>plásticos</i>
Modelado geométrico basado en superficies 47
Ingeniería asistida por computadora FEM 50
Análisis y Simulación de mecanismos 53



Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	3/56
Sección ISO	8.3
Fecha de	27 de enero de 2020
emisión	27 de enero de 2020


Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

Práctica #1

Modelado geométrico basado en CGS





Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	4/56
Sección ISO	8.3
Fecha de	27 de enero de 2020
emisión	

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

OBJETIVO

Realizar el modelado geométrico de un componente, a partir de operaciones booleanas y geometrías básicas:

DESARROLLO

Introducción al modelador geométrico (CAD)

- 1) Requerimientos del sistema
- 2) Entendiendo las funciones del ratón
- 3) Sistema de coordenadas
- 4) Creación de bosquejos
- 5) Herramientas de bosquejos
 - Dibujar arcos
 - Dibujar líneas
 - Dibujar círculos
 - Dibujar rectángulos
- 6) Edición de bosquejos
 - Recortar
 - > Extender
 - Mover
 - Chaflan
 - > Filete
- 7) Herramientas de visualización
 - Acercamientos
 - > Ajuste de vista
 - Restaurar orientación original
- 8) Herramientas de restricción
 - Conceptos de restricciones



Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	5/56
Sección ISO	8.3
Fecha de	27 de enero de 2020
emisión	27 de chero de 2020

Área/Departamento:

Facultad de Ingeniería

Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida

por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

- 9) Tipos de restricciones
- 10) Dimensionamiento de bosquejos
 - ➤ Aplicaciones de acotaciones lineal
 - Aplicación de acotaciones angulares
 - > Herramientas de medición
- 11) Herramientas de extrusión
 - Creación de elementos para extruir
 - Crear patrones
- 12) Herramientas de revolución
 - Creación de elementos para revolución
 - > Crear patrones

ACTIVIDADES

El profesor propondrá la realización de dos ejercicios, de los propuestos en esta práctica.

Ejercicio 1

1) Obtener el modelo sólido de la junta que se muestra en la figura 1.



Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	6/56
Sección ISO	8.3
Fecha de	27 de enero de 2020
emisión	27 40 011010 40 2020

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada




Figura 1



Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	7/56
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	27 de enero de 2020

Área/Departamento:

Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

por Computador

La impresión de este documento es una copia no controlada

2) Estrategia de solución en la figura 2.

Facultad de Ingeniería

PRÁCTICA 1. Ejercicio 1

- 1. Trazar la base de la pieza sobre el plano XY (A) y extruirla (B).
- 2. En un nuevo plano auxiliar ©, trazar nuevamente los contornos laterales y añadir un espesor de 2,5 mm y extruirlos ©.
- 3. En un nuevo plano auxiliar E, trazar un círculo de 60 mm de diámetro y extruirlo F.
- 4. Aplicar filetes y redondeos de 2,5 mm de radio ©.

Nota: Las dimensiones de la pieza se muestran en el plano adjunto.




Figura 2



Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	8/56
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	27 de enero de 2020

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

Ejercicio 2

1) Obtener el modelo sólido del soporte deslizante que se muestra en la figura 3.




Figura 3



Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	9/56
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	27 de enero de 2020

Facultad de Ingeniería Lat

Área/Departamento:
Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida
por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

2) Estrategia de solución en la figura 4.

PRÁCTICA 1. Ejercicio 2 (A) 1. Sobre el plano YZ trazar la geometría (A) y extruir 120 mm B. 2. Realizar un plano auxiliar paralelo a la cara © a 35 mm de distancia. 3. Sobre el plano auxiliar realizado, trazar la geometría D y extruir simétricamente 40 mm E. 4. Sobre el plano auxiliar realizado, trazar la geometría 🖲 y extruir simétricamente 10 mm ©. 5. Sobre la cara 🗓 realizar la geometría 🗓 y sutraer 40 mm (J). 6. Selecciona las aristas ® y aplica un redondeo de R5 7. Selecciona las aristas ① y aplica un redondeo de R2.5 NOTA: Consultar dimensiones en el plano adjunto.

Figura 4



Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	10/56
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	27 de enero de 2020

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

Ejercicio 3

1) Obtener el modelo sólido de la brida que se muestra en la figura 5.




Figura 5



Facultad de Ingeniería

Manual de prácticas del Laboratorio de Diseño y Manufactura Asistidos por Computadora

Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	11/56
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	27 de enero de 2020

Área/Departamento:

Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida

por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

2) Estrategia de solución en la figura 6.

PRÁCTICA 1. Ejercicio 3

- 1. Trazar la geometría de revolución sobre el plano YZ (A) y generar un sólido de revolución (B).
- 2. En un nuevo plano auxiliar ©, trazar la geometría correspondiente y extruirla D.
- 3. En un nuevo plano auxiliar ®, trazar un círculo de 5 mm de diámetro y generar un agujero pasado ®.
- 4. Seleccionar los elementos ① y ⑤ y aplicar un patrón circular de 3 elementos equidistantes a 120° ⑥.

Nota: Las dimensiones de la pieza se muestran en el plano adjunto.




Figura 6



Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	12/56
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	27 de enero de 2020

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

Ejercicio 4

1) Obtener el modelo sólido de la brida que se muestra en la figura 7.




Figura 7



Código:	MADO-62	
Versión:	02	
Página	13/56	
Sección ISO	8.3	
Fecha de	27 de enero de 2020	
emisión	27 de enero de 2020	

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

		4				• •
_	$1 \Delta m$	entos	· 40	$\Delta V \Delta I$	1120	\mathbf{n}
		em os	, (IE	evai	1141.	

Para el modelo sólido indicado por él profesor, determina:
El volumen del sólido
Asigna material al modelo sólido y determina el peso
Modifica el arreglo de los barrenos que se encuentran en la base cuadrada, a tres igualmente espaciados.
Modifica la longitud del tubo de 32.5 mm a 50 mm y determina el nuevo



Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	14/56
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	27 de enero de 2020


Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

Práctica #2

Ensamble de componentes





Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	15/56
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	27 de enero de 2020

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

OBJETIVO

Realizar el ensamble de modelos geométricos previamente generados, utilizando restricciones propias del ensamble:

DESARROLLO

Introducción a las funciones básicas del módulo de ensamble

- 1) Introducción al módulo de ensamble
- 2) Creación de ensambles
 - Importar componentes
 - Colocar componentes
 - Mover componentes
- 3) Aplicación de restricciones
 - Grados de libertad
 - Remplazar componentes
 - ➤ Modificar compontes en el ensamble
- 4) Verificar interferencia entre ensambles
- 5) Herramientas de edición de restricciones
- 6) Creación de subensambles
- 7) Creación de vista de ensamble
 - Vista de ensamble
 - Vista de expulsión

ACTIVIDADES

El profesor propondrá la realización de un ensamble, de los propuestos en esta práctica.

Ejercicio 1



Código:	MADO-62	
Versión:	02	
Página	16/56	
Sección ISO	8.3	
Fecha de	27 de enero de 2020	
emisión	27 de enero de 2020	
Á /D		

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

1) Obtener el ensamble de la articulación que se muestra en la figura 1.




Figura 1



Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	17/56
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	27 de enero de 2020
· -	

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

2) Estrategia de solución en la figura 2.




Figura 2



Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	18/56
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	27 de enero de 2020

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

Ejercicio 2

1. Obtener el ensamble del tren que se muestra en la figura 3.




Figura 3



Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	19/56
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	27 de enero de 2020

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

Elementos de evaluación.

Para el ensamble indicado por él profesor, determina:

El número de interferencias existentes.

La cantidad de restricciones colocadas.



Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	20/56
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	27 de enero de 2020


Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

Práctica #3

Generación de planos





Código:	MADO-62	
Versión:	02	
Página	21/56	
Sección ISO	8.3	
Fecha de emisión	27 de enero de 2020	

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

OBJETIVO

Realizar el plano de fabricación de un componente modelado previamente

DESARROLLO

Introducción al módulo de creación de planos

- 1) Introducción al ambiente de planos
 - Uso de patrones
 - > Tipos de vistas
- 2) Generación de vistas
 - Vista base
 - > Proyecciones
 - > Planos de corte
 - Secciones
 - Cortes
 - Vistas auxiliares
- 3) Manipulación de vistas
 - Escalas
 - Atributos de la vista
- 4) Herramientas de acotación
 - > Incorporar dimensiones del modelo base
 - Crear acotaciones
- 5) Herramientas para incorporar texto al cuadro de referencia

ACTIVIDADES



Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	22/56
Sección ISO	8.3
Fecha de	27 de enero de 2020
emisión	27 40 011010 40 2020

Área/Departamento:

Facultad de Ingeniería

Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida

por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

El profesor propondrá la realización de dos planos, de los componentes propuestos en esta práctica.

Ejercicio 1

1) Obtener los planos de los componente que se muestran en la figura 1 o los propuestos por el profesor.




Figura 1

2) Estrategia de solución en la figura 2 y 3.



Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	23/56
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	27 de enero de 2020
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

PRÁCTICA 3. CONSIDERACIONES PARA ACOTAR UN PLANO

- 1. Colocar las dimensiones en el exterior de la vista, a menos que sea más claro dentro de la pieza.
- 2. Colocar las acotaciones entre las vistas, a menos que se amontonen.
- 3. Poner las líneas de acotación de manera que no crucen ni a las líneas de extensión ni a las líneas de acotación.
- 4. Colocar las acotaciones paralelas e igualmente espaciadas.
- 5. No se debe acototar las líneas ocultas de una pieza.
- 6. Acote siempre las acotaciones de posición a los centros de los círculos que representen agujeros.

Nota: Algunas de las consideraciones para acotar se muestran en la figura 1.1.

FIGURA 1.1 30 acot. mm

Figura 1



Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	24/56
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	27 de enero de 2020

Área/Departamento:

Facultad de Ingeniería

Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

PRÁCTICA 3. CONSIDERACIONES PARA ACOTAR UN PLANO (Cont.)

- 7. Dispóngase una serie de acotaciones en un alinea continua.
- 8. El diámetro de los cilindros se debe acotar en la vista donde aparecen como rectángulos.
- 10. No utilizar una líneas de contorno o líneas de centros como una línea de acotación.
- 11. Un alinea de centros puede ser prolongada par que sirva como línea de extensión.
- 12. Agrúpense las acotaciones relacionadas sobre la vista que muestre el contorno de una característica.
- 13. Acótese desde una superficie acabada, líneas de centros o líneas de base que se puedan establecer rápidamente.
- 14. Colóquense los números de tal modo que puedan ser leídos desde el fondo y del lado derecho, una acotación continua a otra se debe alinear.
- 15. Altérnese los números en una serie de líneas paralelas de acotación par dejar espacio suficiente para los números y evitar confusiones.



Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	25/56
Sección ISO	8.3
Fecha de	27 de enero de 2020
emisión	27 46 611616 46 2626

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida Facultad de Ingeniería por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

Elementos de evaluación.

Coloque las dimensiones restantes al plano del componente que él profesor indicó, para que esté totalmente dimensionado.



Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	26/56
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	27 de enero de 2020


Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

Práctica #4

Introducción al CNC





Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	27/56
Sección ISO	8.3
Fecha de	27 de enero de 2020
emisión	

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

OBJETIVO

Programación CNC utilizando el lenguaje G & M y simular un programa para la manufactura de una pieza prismática en alto y/o bajo relieve.

DESARROLLO

Introducción al módulo de manufactura (Fresado)

- 1) Sistemas de ejes, puntos de origen y puntos de referencia, (cero pieza, etc.)
- 2) Estructura general de un programa de CNC.
- 3) Códigos G
- 4) Códigos M
- 5) Definición de herramienta
- 6) Detalles de operación
- 7) Ejercicios de fresado punto a punto
- 8) Simulación de trayectorias

ACTIVIDADES

El profesor propondrá la realización de un código G y M para un componente, de los propuestos en esta práctica.

Ejercicio 1

- 1) Escribe el programa G y M para el dibujo de la figura 1 y simula la manufactura de las islas (alto relieve).
- 2) Escribe el programa G y M para el dibujo de la figura 2 y simula la manufactura de las ranuras (bajo relieve).



Código:	MADO-62	
Versión:	02	
Página	28/56	
Sección ISO	8.3	
Fecha de emisión	27 de enero de 2020	

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada




Figura 1



Código:	MADO-62	
Versión:	02	
Página	29/56	
Sección ISO	8.3	
Fecha de emisión	27 de enero de 2020	

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada




Figura 2

3) Estrategia de solución:

• Revisar códigos G y M

Códigos Generales

G00: Posicionamiento rápido (sin maquinar)

G01: Interpolación lineal (maguinando)

G02: Interpolación circular (horaria)

G03: Interpolación circular (antihoraria)

G20: Comienzo de uso de unidades imperiales (pulgadas)

G21: Comienzo de uso de unidades métricas

G28: Volver al home de la máquina

G40: Cancelar compensación de radio de curvatura de herramienta

G41: Compensación de radio de herramienta a la izquierda

G42: Compensación de radio de herramienta a la derecha



Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	30/56
Sección ISO	8.3
Fecha de	27 de enero de 2020
emisión	27 40 011010 40 2020

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

G80: Cancelar ciclo Taladrado

G81: Taladrado

G82: Taladrado con giro antihorario

G83: Taladrado profundo con ciclos de retracción para retiro de viruta

G90: Coordenadas absolutas G91: Coordenadas relativas

G92: Desplazamiento del área de trabajo

Códigos Misceláneos

M02: Reset del programa

M03: Hacer girar el husillo en sentido horario

M04: Hacer girar el husillo en sentido antihorario

M05: Frenar el husillo

M06: Cambiar de herramienta

M08: Abrir el paso del refrigerante

M09: Cerrar el paso de los refrigerantes

M30: Finalizar programa y poner el puntero al inicio del programa.

• Establecer los parámetros de corte

- o Selecciona el punto de referencia conocido como> Cero pieza
- o Avance F: 300 mm/min
- Velocidad angular del husillo S: 3000 rmp
- o Herramienta: Cortador vertical HSS, con 2 flautas y 6.0 mm de diámetro.

Obtener las coordenadas de los puntos de la geometría indicados en la figura 1.

Puntos	X	Υ
P1		32
P2	10	44
Р3	40	
P4	40	
P5		65
P6	35	90
P7		90
P8	60	65
Р9	67	



Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	31/56
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	27 de enero de 2020

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

P10		50
P11	90	10
P12		10

- Escribir el encabezado del programa G y M
- Escribir el cuerpo del programa utilizando las coordenadas de los puntos
- Escribir el final del programa.

Ejercicio 2

4) Verifica el código de control numérico de acuerdo el plano del componente que se muestra en la figura 2




Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	32/56
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	27 de enero de 2020

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada



Programa realizado para controlador Sinumerik y $Cortador\ vertical\ HSS,\ con\ 2\ flautas\ y\ 6.0\ mm\ de\ diámetro.$



Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	33/56
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	27 de enero de 2020

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

```
N0070 G01 Z-___ F250. M08
N0080 X___ Y143__
N0090 X50. Y186.
N0100 X___ Y143.0
N0110 X__ Y121.
N0120 X231. Y___
N0130 X__ Y84.0
N0140 X__ Y62.0
N0150 Y-3.
N0160 X-3.
N0170 Z3.
N0180 G00 Z15.
N0190 M____
%
```



Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	34/56
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	27 de enero de 2020


Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

Práctica #5

Manufactura basada en el proceso de fresado





Código:	MADO-62	
Versión:	02	
Página	35/56	
Sección ISO	8.3	
Fecha de	27 de enero de 2020	
emisión		

Área/Departamento:

Facultad de Ingeniería

Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida

por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

OBJETIVO

Realizar la manufactura de una pieza prismática en alto y/o bajo relieve, utilizando el módulo de manufactura en fresadora y obtener el código de control numérico adecuado para una máquina herramienta CNC:

DESARROLLO

Introducción al módulo de manufactura (Fresado)

- 1) Introducción al ambiente de manufactura
- 2) Definición de procesos de manufactura
- 3) Definición de geometría
- 4) Definición de herramienta
- 5) Detalles de operación
- 6) Verificación de trayectorias
- 7) Postproceso
- 8) Documentación de taller

ACTIVIDADES

El profesor propondrá la realización de un código G y M para un componente, de los propuestos en esta práctica.

Ejercicio 1

1) Genera el perfil completo de la figura 1y genera el modelo sólido con un espesor de 3.175 mm. (Opcional)




Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	36/56
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	27 de enero de 2020

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada



	Origen de ci	rcunferencia	ì	
Punto	Coord. X	Coord. Y	Diámetro	
P0	0.00	0.00	0.00	
P1	9.90	18.90	6.60	
P2	17.10	18.90	6.60	
P3	17.90	11.20	7.00	
P4	6.30	2.50	5.00	
P5	13.20	-4.60	5.00	
P6	5.90	-9.00	3.80	=
P7	17.20	-8.40	5.00	4
P8	6.00	-14.10	6.60	
P9	7.10	-19.60	4.80	
P10	21.40	-7.40	3.80	
P11	-269.10	83.80	605.00	
P12	40.20	10.90	30.40	
P13	20.50	26.20	19.80	J
P14	21.60	66.30	60.40	
P15	-2.90	-4.80	90.00	

2) Genera las trayectorias de manufactura y el código G y M, para la figura 2. Utiliza una herramienta de HSS de 6.35 mm de diámetro.



Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	37/56
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	27 de enero de 2020

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada




Figura 2



Código:	MADO-62	
Versión:	02	
Página	38/56	
Sección ISO	8.3	
Fecha de	27 de enero de 2020	
emisión	27 de ellelo de 2020	

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

3) Estrategia de solución en la figura 3.

PRÁCTICA 5. Ejercicio 1		D B C
1. Ubicar el cero pieza (A).		
2. Especificar la geometría de trabajo. Pieza de trabajo ®, el bloque de trabajo © y los sujetadores ®.	(A)	*
Crear una herramienta y especificar sus características.		は 新 根 根 性 L
4. Crear el tipo de operación que se va a realizar (fresado, torneado, barreno etc.)	5 5 6 ♦ △	Para weeklik will gill Dan was nich a
5. Seleccionar el área a ser maquinada ® y definir los parámetros de corte, la velocidad de corte, el avance etc.		
6. Generar código G y M y verificarlo 🖺.		A Samuel
7. Simular el código con la máquina virtual ©.	G	815
8. Postprocesar el código G y M para la máquina.		

Figura 3



Código:	MADO-62	
Versión:	02	
Página	39/56	
Sección ISO	8.3	
Fecha de	27 de enero de 2020	
emisión		


Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

Ejercicio 2

1) Genera las trayectorias de manufactura y el código G y M, para la figura 1. Utiliza una herramienta de HSS de 6.35 mm de diámetro.





Código:	MADO-62
Versión:	02
Página	40/56
Sección ISO	8.3
Fecha de	27 de enero de 2020
emisión	27 de elleio de 2020

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora

La impresión de este documento es una copia no controlada

2) Genera las trayectorias de manufactura y el código G y M, para la figura 2. Utiliza una herramienta de HSS de 6.35 mm de diámetro.

PRÁCTICA 5. Ejercicio 2	
1. Ubicar el cero pieza (A).	
2. Especificar la geometría de trabajo. Pieza de trabajo ®, el bloque de trabajo © y los sujetadores ®.	(A)
er bioque de trabajo & y los sujetadores &.	
Crear una herramienta y especificar sus características.	Gat Abox and Web accepts to the control of the cont
4. Crear el tipo de operación que se va a realizar (fresado, torneado, barreno etc.)	ज्या क्रिक्ट कर के किए अपना अपने अपने अपने अपने अपने अपने अपने अपने
5. Seleccionar el área a ser maquinada ® y definir los parámetros de corte, la velocidad de corte, el avance etc.	B P
6. Generar código G y M y verificarlo F.	· · ·
7. Simular el código con la máquina virtual ©.	G FARM C A A A A A A A A A A A A A A A A A A
8. Postprocesar el código G y M para la máquina.	1

Figura 2