

Passo 1:



**Coloque a fita
de Cobre**

Passo 2:




Ponha a
bateria

Passo 3:



Adicione os
Leds

Passo 4:



Use fita
isolante

Passo 5:



Passo 6:

