

R公 可	部件有限公司	樂	瓣	共				П
7 4		<u> </u>	:	: -			装备	#
片在爱	始期罄禘놝 在爱	ļ	115≬a				蛛	₩
		比例	重量 比例	图样标记			基準化	瓤
					日瀬		李季	号
		Τ	強的配	7124				
00	JH221-00		JH221 分离轴承	JH22:				
各往	養量	材料	名書	↑	4	*		
	1	GCr15	外圖	JH221-01	ЈН2:	_		
	1	GCr15	<u></u>	JH221-02	ЈН2:	2		
	<u>→</u>	08坪+丁腈橡胶	裁判圖	JH221-03	JH22	3		
	1	PA66+GF25	保持架	JH221-04	ЈН2:	4		
S ф 15, 081	12	GCr15	盤米	GB/T308	GB/	5		

割俸

数 袋 改 工計 图 对 艺

技术要求 1 套圈的工作表面不允许有烧伤痕, 套圈的装冠表面直光洁,无越痕、 袭伤、避伤等缺陷。 2 套圈在装冠前完全退藏 并得统干净所有配件。 3 超装后轴承旋转时应平稳、 更符、无阻滞现象。 4 径向蓄螺: 0.002-0.003(轴向蓄螺0.19-0.20); 克牌抽磨,抽磨注入量: 8.5-9.5%。 Shell Stamina RL2