Taller mecánico diesel "Medina"

A Cod. 01

Factura

De: Daniel Edgardo Medina Constituyentes 2452 Santa Rosa - La Pampa Telefono: (02954) 439050 Fecha: 2018-08-27 CUIT: 23204217599

N°0004 - 00000021

CUII. 23204217399

Inicio actividades: 1994-06-01

ORIGINAL

Cliente: ROLDAN OSCAR A

CUIT: 20132256900

Domicilio: URIBURU

Localidad: URIBURU

Condición IVA: IVA Responsable Inscripto

IVA Responsable Inscripto

Cond. venta: contado

Cantidad Descripción Importe Total

SERVICIO COMPLETO HILUX 2.5

\$5400 \$5400

Subtotal: \$4462.81

Importe iva: \$937.19

Importe Total: \$5400

CAE: 68359110961183 VENCIMIENTO: 06-09-2018



23204217599146835911096118320180906

Taller mecánico diesel "Medina"

A Cod. 01

Factura

N°0004 - 00000021 Fecha: 2018-08-27 CUIT: 23204217599

Inicio actividades: 1994-06-01

DUPLICADO

De: Daniel Edgardo Medina Constituyentes 2452 Santa Rosa - La Pampa Telefono: (02954) 439050

IVA Responsable Inscripto

Cliente: ROLDAN OSCAR A

Domicilio: URIBURU

Condición IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 20132256900

Localidad: URIBURU

Cond. venta: contado

Cantidad Descripción Importe Total

SERVICIO COMPLETO HILUX 2.5

\$5400

\$5400

Subtotal: \$4462.81

Importe iva: \$937.19

Importe Total: \$5400

CAE: 68359110961183 VENCIMIENTO: 06-09-2018



23204217599146835911096118320180906