Taller mecánico diesel "Medina"

B Cod. 06

Factura

De: Daniel Edgardo Medina Constituyentes 2452 Santa Rosa - La Pampa Telefono: (02954) 439050

N°0004 - 00000006 Fecha: 2018-07-25 CUIT: 23204217599

Inicio actividades: 1994-06-01

ORIGINAL

Cliente: **FUNDACION NUESTROS PIBES**

IVA Responsable Inscripto

CUIT: 33671658499

Domicilio: SANTA OSA

Localidad:

Condición IVA: IVA Sujeto Exento

Cond. venta: contado

Cantidad Descripción **Importe** Total SERVICIO COMPLETO CAMBIAR TENSOR CORREA POLY V, BIELETAS 1 \$11682 \$11682

DE SUSPENCION DE RANGER 3.0 TDI 4X4 DOMINIO HOO-953

Subtotal: \$11682 Importe iva: \$0 **Importe Total:** \$11682



23204217599646830934445832020180804

Taller mecánico diesel "Medina"

B Cod. 06

Factura

De: Daniel Edgardo Medina Constituyentes 2452 Santa Rosa - La Pampa

N°0004 - 00000006 Fecha: 2018-07-25 CUIT: 23204217599

Inicio actividades: 1994-06-01

DUPLICADO

Telefono: (02954) 439050 IVA Responsable Inscripto

Cliente: **FUNDACION NUESTROS PIBES** CUIT: 33671658499

Domicilio: SANTA OSA

Localidad:

Condición IVA: IVA Sujeto Exento Cond. venta:

contado

Cantidad Descripción **Importe** Total SERVICIO COMPLETO CAMBIAR TENSOR CORREA POLY V, BIELETAS 1 \$11682 \$11682

DE SUSPENCION DE RANGER 3.0 TDI 4X4 DOMINIO HOO-953

Subtotal: \$11682 Importe iva: \$0 **Importe Total:** \$11682



23204217599646830934445832020180804