## Taller mecánico diesel "Medina"

B Cod. 08

## Nota de crédito

De: Daniel Edgardo Medina Constituyentes 2452 Santa Rosa - La Pampa Telefono: (02954) 439050 IVA Responsable Inscripto N°0004 - 00000001 Fecha: 2018-07-30 CUIT: 23204217599

Inicio actividades: 1994-06-01

**ORIGINAL** 

Cliente: FUNDACION NUESTROS PIBES

**CUIT:** 33671658499

Domicilio: SANTA ROSA

Localidad:

Condición IVA: IVA Sujeto Exento Cond. venta: contado

Cantidad Descripción Importe Total

SERVICIO COMPLETO CAMBIAR TENSOR CORREA POLY V, BIELETAS

1 \$11682 \$11682

DE SUSPENCION DE RANGER 3.0 TDI 4X4 DOMINIO HOO-953

Subtotal: \$11682

Importe iva: \$0

Importe Total: \$11682

CAE: 68319438309032 VENCIMIENTO: 09-08-2018



23204217599846831943830903220180809

## Taller mecánico diesel "Medina"

B Cod. 08

## Nota de crédito

De: Daniel Edgardo Medina Constituyentes 2452 Santa Rosa - La Pampa Telefono: (02954) 439050 IVA Responsable Inscripto N°0004 - 00000001 Fecha: 2018-07-30 CUIT: 23204217599

Inicio actividades: 1994-06-01

**DUPLICADO** 

33671658499

Cliente: FUNDACION NUESTROS PIBES CUIT:

Domicilio: SANTA ROSA Localidad:

Condición IVA: IVA Sujeto Exento Cond. venta: contado

Cantidad	Descripción	Importe	Total
1	SERVICIO COMPLETO CAMBIAR TENSOR CORREA POLY V, BIELETAS DE SUSPENCION DE RANGER 3.0 TDI 4X4 DOMINIO HOO-953	\$11682	\$11682

Subtotal: \$11682

Importe iva: \$0

Importe Total: \$11682

CAE: 68319438309032 VENCIMIENTO: 09-08-2018



23204217599846831943830903220180809