Taller mecánico diesel "Medina"

A Cod. 01

Factura

N°0004 - 00000047 Fecha: 2018-12-04 CUIT: 23204217599

Inicio actividades: 1994-06-01

ORIGINAL

De: Daniel Edgardo Medina Constituyentes 2452 Santa Rosa - La Pampa Telefono: (02954) 439050

IVA Responsable Inscripto

Cliente: ROFRAN SRL

Domicilio:

CIRC SUR 2078

Condición IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30711979073

Localidad: SANTA ROSA

Cond. venta: contado

Cantidad	Descripción	Importe	Total	

CAMBIAR JUNTA TAPA DE CILINDROS TOYOTA 2.4 \$28143 \$28143

Subtotal: \$23258.68

Importe iva: \$4884.32

Importe Total: \$28143

CAE: 68499592827734 VENCIMIENTO: 14-12-2018



23204217599146849959282773420181214

Taller mecánico diesel "Medina"

Cod. 01

Factura

N°0004 - 00000047 Fecha: 2018-12-04 CUIT: 23204217599

Inicio actividades: 1994-06-01

DUPLICADO

De: Daniel Edgardo Medina Constituyentes 2452 Santa Rosa - La Pampa Telefono: (02954) 439050

IVA Responsable Inscripto

Cliente: **ROFRAN SRL**

Domicilio: CIRC SUR 2078

Condición IVA: IVA Responsable Inscripto CUIT: 30711979073

Localidad: SANTA ROSA

Cond. venta: contado

Cantidad Descripción **Importe Total** \$28143

CAMBIAR JUNTA TAPA DE CILINDROS TOYOTA 2.4 \$28143

> Subtotal: \$23258.68

Importe iva: \$4884.32

Importe Total: \$28143



23204217599146849959282773420181214