
M=1, N=1
cpfm
Time steps
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
P_d = 1.0, λ_ϕ = 0.0
P_d = 1.0, λ_ϕ = 2e-06
P_d = 1.0, λ_ϕ = 4e-06
P_d = 0.8, λ_ϕ = 0.0
P_d = 0.8, λ_ϕ = 2e-06
P_d = 0.8, λ_ϕ = 4e-06
P_d = 0.6, λ_ϕ = 0.0
P_d = 0.6, λ_ϕ = 2e-06
P_d = 0.6, λ_ϕ = 4e-06


60
50
40
30
20
10
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
P_d = 1.0, λ_ϕ = 0.0
P_d = 1.0, λ_ϕ = 2e-06
P_d = 1.0, λ_ϕ = 4e-06
P_d = 0.8, λ_ϕ = 0.0
P_d = 0.8, λ_ϕ = 2e-06
P_d = 0.8, λ_ϕ = 4e-06
P_d = 0.6, λ_ϕ = 0.0
P_d = 0.6, λ_ϕ = 2e-06
P_d = 0.6, λ_ϕ = 4e-06