TRANSCONTINENTAL CAPITAL CORPORATION (BERMUDA) L.T.D Solicitud de Reparacion de Equipo

SEAB SARD

Numero de reparacion	REP000003	Fecha:	22/06/2020
Dispositivo:	000008 - Apple iPhone 11 Pro	No. de solicitud	EQP000011
Suplidor:	CLARO		
Diagnosticos:	LA PANTALLA ESTA ROTA, HAY QUE REEMPLAZAR		
Comentarios:			