Boiler TurboFlux 1.5 Servicios – E3

RESUMEN

SITUACIÓN	Código de Falla **E3**
MÉTODO	Revisión de componente
TIEMPO	10 minutos
MODELO (S)	MBF10AF / MBF10AD
OBSERVACIONES ADICIONALES	Equipo con Falla

HERRAMIENTA REQUERIDA



AREA DE TRABAJO



Boiler TurboFlux 1.5 Servicios – E3

Procedimiento

1

Diagnóstico del termostato de protección de alta temperatura

El termostato de alta temperatura es un dispositivo de seguridad que abre el circuito eléctrico al alcanzar su límite de operación, normalmente entre 85 °C y 95 °C, para evitar daños por sobrecalentamiento.

La revisión se realiza midiendo continuidad entre terminales. En condiciones normales, a temperatura ambiente y por debajo de su límite, el termostato debe presentar continuidad. Al llegar a la temperatura de disparo, el contacto se abre.

Si el termostato permanece abierto en frío, se abre de forma intermitente o actúa a temperaturas menores a las especificadas, indica desgaste o degradación interna. En estos casos, el componente pierde confiabilidad y debe ser reemplazado.

