FIRMA:

SOLICITADO POR:

## EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A

ORDEN DE TRABAJO

No	
	_

101,144

¡La energía somos todos! Zamora (Agencia) NM: 11 CÓDIGO: GERENCIA: COMERCIALIZACIÓN P-GEGEA-12-F01 Zamora, Namirez, Nambija Bajo, San Carlos de las Minas Sitio: Fecha: jueves, 02 de febrero del 2023 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO CARGO | FIRMA MOVILIZACIÓN Responsable: JARA NARVAEZ GALO SILVERIO ELAG Número/Código de vehículo: 2-61 Placa: CUADRADO LEON RAUL EFREN ELAG LPA-1119 Descripción: CAMIONETA TOYOTA CDT HILUX 4X4 CD AA BLANCO Colaboradores: Rentado: NO EERSSA Propietario: JARA NARVAEZ GALO SILVERIO Chofer: TIPO (S) DE TRABAJO: A - SIN VOLTAJE TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE CON ENERGÍA/VOI TAJE - MEDIO VOI TAJE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR: Inspección para N/S, restitución medidores, revisión medidores, atender daños reportados por C.C TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS): FECHA DE INICIO: jueves, 02 de febrero del 2023 ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST **RIESGOS EXISTENTES: CONSECUENCIAS PROBABLES: ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR** BIOLÓGICOS Bacterias Enfermedades infectocontagiosas Alimentarse bien **ELÉCTRICOS** Electrización (Paso energ. x cuerp Electrocución o electrización Usar epps **ERGONÓMICOS** Movimientos repetitivos Lesiones músculo esqueléticas Realizar pausas activas MECÁNICOS Caída de objetos Golpes en cabeza y cuerpo Usar epps **PSICOSOCIALES** Tratar bien al cliente Realciones sociales Estrés MEDIDAS DE SEGURIDAD: MEDIDAS ESTADO **EQUIPOS DE PROTECCIÓN ESTADO** BUENO Equipo: Aislado Eléctricamente A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiqueio) BUENO REGULAR B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo) REGULAR Medio de transporte E. Ropa de Trabajo (Uniforme entragado por EERSSA) REGULAR H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo) BUENO BUENO I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad) BUENO M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura) REGULAR BUENO M. Herramienta aislada PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS: PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA, Cumplir con las 5 reglas de oro, Tener buena relación entre compañeros CARENCIAS: FALTA TALADRO 8REPORTADO COMO DAÑADO), PERTIGA SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo: Equipo No.: Ubicación: Nombre a quien solicitó: Descripción: Fecha: CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde: Hora y fecha (h:m:s día/mes/año): Firma: Instalación de puesta a tierra: Medidas complementarias: TRABAJO CANCELADO (Si aplica) Hora y fecha (h:m:s día/mes/año): Responsable: Causas de cancelación del trabajo: Firma: AUTORIZACIONES: NOMBRE: AGREDA UCHUARI PAOLA MARGOTH JARA NARVAEZ GALO SILVERIO CASTILLO RODRIGUEZ PATRICIO MANUEL FECHA: ADMINISTRADOR DE AGENCIAS JEEF DE AGENCIAS iueves, 02 de febrero del 2023

AUTORIZADO POR:

APROBADO POR:

	Zamora (	Age	ncia)			Fecha: ju	ueves, 02	de febrer	o del 2	2023			No:	101,144
VE	HÍCULO:	Νί	ímero: 2-6	31 Pla	<b>ca</b> : LPA-111	9 Ren	tado: NO	Chofer:	JARA	NARVAEZ	SALO S	ILVERIO		
KI	LOMETRA	JE:	Inicial:	258,018		Final:	258,080			Recorridos:	62			
		_					ACTIV	IDADE						
	ACTIVIDA				E LA ACTIVI				LST//	ALIMEN/SUB	EST	TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Se co Zamo		bajo con la c	ompañera Adm	ninistradora de	e la Agencia						2023-02-02 08:00:00	2023-02-02 09:00:00
2	TRANSP	Traslado al sector de Primicias de Timbara										TRANSPORTE	2023-02-02 09:00:00	2023-02-02 09:15:00
3	PROG	En Primicias de Timbara se arregla daño informa C.C, medidor Nro. 285244 lectura 573 de Diana Salinas Breaker bloqueado por cables internos cortocircuitados se corrige y se normaliza el servicio								Zamora II		CORRECTIVO	09:15:00	10:00:00
4	TRANSP	Traslado a Nambija Bajo										TRANSPORTE	2023-02-02 10:00:00	2023-02-02 10:20:00
5	PROG	En Nambija Bajo se realiza inspección para N/S solicitado por la Sra Elisa Córdova								Yantzaza		EXPANSION	2023-02-02 10:20:00	2023-02-02 11:00:00
6	PROG	En Nambija Bajo se realiza inspección para cambió de tarifa desde el medidor 1000022394 al medidor 1287687 solicitado por el Sr. Daniel Sánchez								Yantzaza		RUTINARIA	2023-02-02 11:00:00	2023-02-02 11:30:00
7	NO PROG	G En Nambija Bajo se revisa medidor por consumos elevados Nro. 1000021790 lectura 7575 de la Sra. Juliana Granda se toma mediciones de C. 2.1 y 0.7 se verifica consumo real						ALI	Yantzaza		PREVENTIVO	2023-02-02 11:30:00	2023-02-02 12:00:00	
8	PROG		amirez se rea la Lastenia	aliza inspecc	ión para N/S so	olicitado por la	sra.		ALI	Yantzaza		EXPANSION	2023-02-02 12:00:00	2023-02-02 13:00:00
9	ALIMEN	Se od	cupa hora de	Lunch en N	amirez							ALIMENTACI	2023-02-02 13:00:00	2023-02-02 14:00:00
10	PROG	restitu		Iro. 146094	s se realiza insp ectura 21053 d nte				ALI	Yantzaza II		PREVENTIVO	2023-02-02 14:00:00	2023-02-02 14:30:00
11	TRANSP	Trasla	ado a San Ca	arlos								TRANSPORTE	2023-02-02 14:30:00	2023-02-02 14:45:00
12	PROG	En San Carlos se realiza inspecciónes para para varios clientes señores: Segundo Chalán, Sr. Marco Chango, y para Asociación Atahualpa								Zamora II		EXPANSION	2023-02-02 14:45:00	2023-02-02 17:15:00
13	TRANSP	Traslado a la Agencia Zamora										TRANSPORTE	2023-02-02 17:15:00	2023-02-02 18:00:00
14		Se labora GJ y RC de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00												
15		No sé utiliza materiales												
0	OBSERVACIONES:													
			T ====	AINIARS		TRAB	SAJO TERM	IINADO						
_	rminado:			MINADO	00						<u> </u>			
	cha y hor		02/02	2/2023 20:00	:.UU 	A = = + = - + 1 /	_					ervaciones: Se r	eportan acc	identes?
Responsable:					Aceptación	i.				NC	)			
JARA NARVAEZ GALO SILVERIO					AGREDA UCHUARI PAOLA MARGOTH									