NOMBRE:

FFCHA

FIRMA:

QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN

SOLICITADO POR:

viernes, 10 de febrero del 2023

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ORDEN DE TRABAJO No 101,538 Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) ¡La energía somos todos! NM: 35 CÓDIGO: P-GEGEA-12-F01 GERENCIA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO San Ramón, Pucalpa Sitio: Fecha: viernes, 10 de febrero del 2023 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO CARGO | FIRMA MOVILIZACIÓN Responsable: QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN JECU Número/Código de vehículo: 4-36 Placa: CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO LIN3 LEI-1040 LARA JIMENEZ JAIME PATRICIO LIN1 Descripción: CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 3.0L DIESEL BLANCO Colaboradores: Rentado NO Propietario: EERSSA Chofer: QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN TIPO (S) DE TRABAJO: A - SIN VOLTAJE TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE CON ENERGÍA/VOI TAJE - MEDIO VOI TAJE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR: Tala de un árbol seco proyectado LMT3 en poste 32748-32749; recorrido por mantenimiento LMT1 sector la Wintza derivación Pucalpa - San Francisco; atención de daños en caso de reportar Centro de Control FECHA DE INICIO: viernes, 10 de febrero del 2023 TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS): ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST **RIESGOS EXISTENTES: CONSECUENCIAS PROBABLES: ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR** BIOLÓGICOS Virus Infección viral Usar implementos de seguridad sanitaria, mascarilla, alcohol **ELÉCTRICOS** Electrización (Paso energ. x cuerp Electrocución o electrización Epps **ERGONÓMICOS** Posiciones en el trabajo Lesiones músculo esqueléticas Pausa activa **MECÁNICOS** Caída de objetos Golpes en cabeza y cuerpo **Epps** MEDIDAS DE SEGURIDAD: MEDIDAS ESTADO **ESTADO EQUIPOS DE PROTECCIÓN** BUENO A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiqueio) BUENO Medio de transporte BUENO D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores) BUENO E. Ropa de Trabajo (Uniforme entragado por EERSSA) G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje) BUENO H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo) BUENO BUENO I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico BUENO L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad) BUENO M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura) PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS: PRECAUCIONES: Cumplir con los reglamentos de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buena relación entre compañeros CARENCIAS: SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo: Equipo No.: Ubicación: Nombre a quien solicitó: Descripción: Fecha: CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde Firma: Hora v fecha (h:m:s día/mes/año): Instalación de puesta a tierra: Medidas complementarias: TRABAJO CANCELADO (Si aplica) Hora y fecha (h:m:s día/mes/año): Responsable: Causas de cancelación del trabajo: Firma: AUTORIZACIONES:

PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR

AUTORIZADO POR:

JEFE ZONAL

MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN

APROBADO POR:

INGENIERO 1

Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) Fecha: viernes, 10 de febrero del 2023													No:	101,538						
VI	EHÍCULO:	Ni	úmero: 4	-36		Placa	: LEI-	1040	R	enta	do: NO	5	Chofer	: QUI	RC	OGA ORDON	NEZ CA	ARLOS HERN	AN	
KI	LOMETRA	JE:	Inicial:] :	246,	796			Final		246,93				R	ecorridos:	137			
					,							۷I	DAD							
	ACTIVIDA			-					AD RE					LST	/A	LIMEN/SUB	EST	TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Bodega Guayzimi, coordinación de trabajos se prepara materiales y herramientas en el vehículo														PREDICTIVO	2023-02-10 08:00:00	0 2023-02-10 08:30:00		
2	TRANSP	Nos trasladamos de Guayzimi a San Ramón														TRANSPORT	2023-02-10 08:30:00	2023-02-10 08:45:00		
3	PROG	San Ramón Est 32748-32749 se sujeta árbol seco en descomposición proyectado LM3 y se tala desviando la caída											ALI		Paquisha		CORRECTIVO	2023-02-10 08:45:00	2023-02-10 11:45:00	
4			a estructur de los tens			an esco	mbros o	de and	lajes y re	epone	2 varilla	IS								
5			2741 limpia ción. Por r									3								
6		Ocup	a: 2 varilla	s ret	ensió	n 1107														
7	TRANSP	Nos trasladamos de San Ramón a Guayzimi															TRANSPORT	E 2023-02-10 11:45:00	2023-02-10	
8	ALIMEN	Lunch en Guayzimi															ALIMENTACI	2023-02-10	2023-02-10	
9	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Trasladamos desde Guayzimi hasta Mariposa informan sector sin energía														TRANSPORT	E 2023-02-10 13:00:00	2023-02-10		
10	NO PROG	En Mariposa Est 61956 se encuentra fusible que Playa del Oro, se revisa una parte de línea ver del sector una máquina										a		ALI		Paquisha		CORRECTIVO	2023-02-10	2023-02-10 16:45:00
11		De minería del sector habría topado la línea . Se repone tirafusible de 6A- K sin novedad																		
12		CARGA: 40 KVA FUSIBLE: 1x 6A-K FECHA DESC: 09/02/2023 (20:00 aprox.) FECHA CONX: (16:30) CAUSA: minería																		
13		A la Est 67823 por pedido Sr. Jhonny KayuK rehubica medidor 1000415640 por encontrarse vivenda en pelígro de colapsar y queda instalado de manera definitiva																		
14	TRANSP	Nos trasladamos de Mariposa a Guayzimi registra salida a las 18:58														TRANSPORT	E 2023-02-10 16:45:00	2023-02-10 18:58:00		
15		SE LABORA: CQ, AC, JL de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:58																		
16		Nota: En este día se labora una hora adicion Decreto Ejecutivo 655 Presidencia de la Rep Febrero "Elecciones 2023")								
С	OBSERVACIONES:													1				1		1
									TR	ABA	JO TEF	RMII	NADO							
Terminado: TERMINADO																				
	cha y hor	a:				8:58:00)										Obs	servaciones: Se	reportan ac	cidentes?
	esponsable:		•						Aceptación:							NC				
QI	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN									PALACIOS MERINO ERNESTO VLA					2					