## EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ORDEN DE TRABAJO No 110,291 Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) ¡La energía somos todos! NM: 141 CÓDIGO: P-GEGEA-12-F01 GERENCIA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Yacuambi, Guayzimi Sitio: Fecha: sábado, 01 de julio del 2023 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO CARGO | FIRMA MOVILIZACIÓN Responsable: QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN JECU Número/Código de vehículo: R-126 CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO LIN3 Placa: LBC-7712 Descripción: CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX CRDI 2.5 CD VERDE Colaboradores: Rentado Propietario: BENAVIDES CALVA JOSE AGUSTIN BENAVIDES JIMENEZ DAVID EMANUEL Chofer: TIPO (S) DE TRABAJO: A - SIN VOLTAJE **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:** En Yacuambi trasladar a pie un transformador de 10KVA hasta la cima del cerro Chivatos. trabajos en conjunto con los grupos de trabajo de la zona Retornar a Guayzimi FECHA DE INICIO: sábado, 01 de julio del 2023 TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS): ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST **RIESGOS EXISTENTES: CONSECUENCIAS PROBABLES: ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR ERGONÓMICOS** Posiciones en el trabajo Lesiones músculo esqueléticas Pausas activas MECÁNICOS Golpes en extremidades y/o cuerpo Caída de objetos Epps FÍSICOS Temperatura frio Estrés térmico Uso de ropa adecuada **PSICOSOCIALES** Organización de trabajo Estrés Coordina los trabajos.comunicacin adecuada MEDIDAS DE SEGURIDAD: MEDIDAS ESTADO **EQUIPOS DE PROTECCIÓN ESTADO** BUENO BUENO A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiqueio) Área Vigilada por Supervisor BUENO BUENO Identificada Área de Seguridad B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo) BUENO E. Ropa de Trabajo (Uniforme entragado por EERSSA) G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje) BUENO H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo) REGULAR BUENO I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS: PRECAUCIONES: Siempre atentos a los movimientos mecánicos al momento de cargar el transformador CARENCIAS: SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo: Equipo No.: Ubicación: Nombre a quien solicitó:

Descripción: Fecha: CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA

Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde

Firma: Hora v fecha (h:m:s día/mes/año):

Instalación de puesta a tierra: Medidas complementarias:

TRABAJO CANCELADO (Si aplica)

Hora y fecha (h:m:s día/mes/año): Responsable: Causas de cancelación del trabajo:

Firma:

ΑU	TOR	IZAC	ION	ES:

NOMBRE: QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN **FFCHA** JEFE ZONAL **INGENIERO 1** sábado, 01 de julio del 2023 FIRMA: SOLICITADO POR: AUTORIZADO POR: APROBADO POR:

	Guayzim	i Z1 (C	uadrilla. Nro. 7)	Fecha: sábado, 01 de	julio del 202	23		No:	110,291				
VE	HÍCULO:	Núm	nero: R-126 Placa: LBC-77	12 Rentado: SI Ch	ofer: BENA	VIDES JIMEN	NEZ DAVID EMANUE	EL					
KILOMETRAJE: Inicial: 223,552 Final: 223,655 Recorridos: 103													
ACTIVIDADES													
No	ACTIVIDA	AD.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIV	IDAD REALIZADA	LST/A	LIMEN/SUBE	ST TIPO	INICIO	FIN				
1	PROG	Yacuam	uambi, coordinación de trabajos con l abi , Yantzaza, El Pangui, para el tras mador nuevo		ALI	Yacuambi	CORRECTIVO	2023-07-01 06:00:00	2023-07-01 13:00:00				
2		De 10K\ Chivatos	VA desde el sector de El Salado hast s.	a la cima del cerro									
3	ALIMEN	Lunch e	n sector de Huacapamba, en las fald	as del cerro Chivatos			ALIMENTACI	2023-07-01 13:00:00	2023-07-01 14:00:00				
4	PROG	Se continúa apoyando en el traslado del trar llegar a la cima del Cerro Chivatos		sformador 10KVA hasta	ALI	Yacuambi	CORRECTIVO	2023-07-01 14:00:00	2023-07-01 20:30:00				
5		Y retorno de la cima del Cerro Chivatos a Ya		cuambi									
6	TRANSP	Nos trasladamos de Yacuambi a Guayzimi					TRANSPORTE	2023-07-01 20:30:00	2023-07-01 23:24:00				
7													
8		SE LAB	ORA: CQ, AC de: 06:00 a 13:00 y de	14:00 a 23:24									
9													
10		Nota: a las 11:00 aproximadamente el Sr. Gerardo Cartuche, Electricista de la Agencia El Pangui sufre un siniestro, a causa de la irregularidad del terreno y la presencia de lodo en el camino de											
11		transform	ira, el grupo de trabajo que transporta mador resbala, recargando por un ins e, los compañeros que se encontrab										
12		Ayudan a liberar el peso del Sr. Cartuche quien indica sentir molestias en su espalda, se coordina para que pueda retornar hacia los vehículos, más tarde informa que siente leves molestias.											
13		Se informa de este particular al Ing. Ernesto Palacios											
OBSERVACIONES:			I	I	<u> </u>	<u> </u>	1						
TRABAJO TERMINADO													
Terminado: TERMINADO													
_	cha y hor	a:	01/07/2023 23:24:00				Observaciones: Se reportan accidentes?						
Responsable:			•	Aceptación:			SI						
QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR											