

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)		No 144,698	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
Sitio:	Guayzimi, Santa Rosa			Fecha:	martes, 07 de enero del 2025	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO						
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN	JECU	Número/Código de vehículo:	R-126		
	CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO	LIN3	Placa:	LBC-7712		
	LARA JIMENEZ JAIME PATRICIO	LIN1	Descripción:			
			CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX CRDI 2.5 CD VERDE			
			Rentado:	SI		
Colaboradores:			Propietario:	BENAVIDES CALVA JOSE AGUSTIN		
			Chofer:	BENAVIDES CALVA JOSE AGUSTIN		
TIPO (S) DE TRABAJO:						
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE						
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE						
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:						
Cumplir con WR Nro. 317037521 de mantenimiento recorrido LMT3 desde Est 32706- 32712 realizar desbroce de vegetación; atención de daños en caso de reportar centro de Control						
FECHA DE INICIO:	martes, 07 de enero del 2025			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST						
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:	ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Mordeduras animales	Infección bacteriana	Epps uso de repelentes			
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización	Epps			
ERGONÓMICOS	Posiciones en el trabajo	Lesiones músculo esqueléticas	Pausa activa			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo	Epps			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:						
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO	
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO	
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO	
Identificada Área de Seguridad		BUENO	G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO	
Medio de transporte		BUENO	H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO	
Tarjetas de Peligro / Candados		REGULAR	I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO	
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO	
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:						
PRECAUCIONES: Cumplir con las 5 reglas de Oro y código de ética de la EERSSA						
CARENCIAS:						
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:						
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:		
Descripción:					Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):				Firma:		
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:				
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:						
					Firma:	
AUTORIZACIONES:						
NOMBRE:	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		QUEZADA ORDOEZ ANDREW ISRAEL		
FECHA:	martes, 07 de enero del 2025	JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:						
	SOLICITADO POR:	AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7)				Fecha: martes, 07 de enero del 2025				No: 144,698		
VEHÍCULO:		Número: R-126		Placa: LBC-7712		Rentado: SI		Chofer: BENAVIDES CALVA JOSE AGUSTIN		
KILOMETRAJE:		Inicial: 281,955		Final: 281,980		Recorridos: 25				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Bodega coordinación de trabajos se carga materiales y herramientas en el vehículo						RUTINARIA	2025-01-07 08:00:00	2025-01-07 08:30:00
2	NO PROG	Guayzimi - Entrada a Nankais como parte del cumplimiento WR Nro. 317037521 planificada para esta semana se inicia trabajos de construcción de variante				ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2025-01-07 08:30:00	2025-01-07 12:00:00
3		LMT1 Alto Nangaritza para conectar las variante del poste 34077 a la Est 219656 con la finalidad cambiar el paso de enegía por Nankais al Alto Nangaritza								
4		Tras constantes afectaciones causadas por el Río Nangaritza a la LMT1 en el sector tramo Zurmi - Los Hachos								
5		Se realizan trabajos como; con apoyo cuadrilla Paquisha se realiza desbroce de vegetación despejando la franja por donde pasara la nueva variante								
6	ALIMEN	Lunch en Guayzimi						ALIMENTACI	2025-01-07 13:00:00	2025-01-07 14:00:00
7	PROG	Guayzimi - Entrada a Nankais tramo postes 34077 a la Est 219656 Se continúa con desbroce de vegetación para la construcción de la nueva variante				ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2025-01-07 14:00:00	2025-01-07 17:00:00
8		Finalizada la jornada de trabajo. Bodega decarga materiales y herramientas del vehículo								
9		SE LABORA CQ,JL de: 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00								
10		AC de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00								
11		Asdrúbal Cacay asiste mediante plataforma ZOOM en Bodega a Certificación en prevención de riesgos laborables 2024-2025 desde las 13:00 a 18:00								
12										
13	NO PROG	DAÑO REPORTADO POR CC (19:03) En Guayzimi Est 258759, repone tirafusible 6A-k a trafo # 24758 de 25KVA a las (20:00) Causa: revisa LBT y transformador				ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2025-01-07 19:33:00	2025-01-07 20:22:00
14		Sin novedad por lo que se desconoce la causa								
15		SE LABORA CQ, AC de: 19:33 a 20:22								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		07/01/2025 20:22:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						