

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10)		No 145,706
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
Sitio:	Paquisha, La Libertad, San Agustín			Fecha:	martes, 21 de enero del 2025
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO					
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable:	AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN	LIN2	Número/Código de vehículo:	4-100	
	LUZURIAGA MENDOZA JONATHAN VINICIO	LN11	Placa:	LEA-1593	
			Descripción:	CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO	
			Rentado:	NO	
			Propietario:	EERSSA	
Colaboradores:			Chofer:	AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN	
TIPO (S) DE TRABAJO:					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL			
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL			
TEMPERATURAS - EN CALIENTE					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:					
Atención de daños y reclamos por parte de Centro de control Loja					
FECHA DE INICIO:	martes, 21 de enero del 2025			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST					
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:	ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
MECÁNICOS	Mecanismo en movimiento	Atrapamiento extremidades y cuerpo	Usar el cinturn de seguridad		
MECÁNICOS	Mal manejo de herramientas manuales	Golpes en extremidades y/o cuerpo	Usar los epps y prestar atencin a los trabajos		
FÍSICOS	Temperatura calor	Estrés térmico	Hidratarse constantemente		
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral	Utilizar los implementos de bioseguridad		
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización	Usar epps y herramienta aislada		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:					
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO
Medio de transporte		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		REGULAR
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO
			M. Herramienta aislada		BUENO
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:					
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de la EERSSA					
CARENCIAS:					
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:					
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:	
Descripción:					Fecha:
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA					
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:		
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:			
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)					
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:		
Causas de cancelación del trabajo:					
					Firma:
AUTORIZACIONES:					
NOMBRE:	AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		QUEZADA ORDOEZ ANDREW ISRAEL
FECHA:	martes, 21 de enero del 2025		JEFE ZONAL		INGENIERO 1
FIRMA:					
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:

Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10)				Fecha: martes, 21 de enero del 2025				No: 145,706		
VEHÍCULO:		Número: 4-100		Placa: LEA-1593		Rentado: NO		Chofer: AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN		
KILOMETRAJE:		Inicial: 95,758		Final: 95,892		Recorridos:		134		
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1		SE LABORA EN JORNADA CONTINUA JA Y JLM DE 17:00 a 21:32								
2	TRANSP	Por comunicado de CC se sale atender una incidencia sin S/E un domicilio en Paquisha vía a Bella Vista informa el Sr. José Gaona. Traslado de la Agencia Yantzaza a Paquisha						TRANSPORTE	2025-01-21 17:00:00	2025-01-21 17:55:00
3	NO PROG	Se llega al lugar y en la Est #29681 se encuentra la acometida arrancada del Medidor #2011204757, directo del bushing del Trafo #16621 de 15KVA, se vuelve a conectar dicha acometida y				ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2025-01-21 17:55:00	2025-01-21 18:20:00
4		Se ajustan todos los bushing de BV del Trafo y se reconecta quedando normal el S/E								
5	TRANSP	Por comunicado de CC se sale atender una incidencia sin S/E una vivienda en el sector de La Libertad informa la Sra. Nancy Vélez, Traslado de Paquisha a La Libertad						TRANSPORTE	2025-01-21 18:20:00	2025-01-21 18:45:00
6	NO PROG	Se llega al lugar y en la Est #232967 se encuentra la acometida arrancada del Medidor #18-215330 por una volqueta desconocida, se arregla dicha acometida quedando normal el S/E				ALI	Paquisha	CORRECTIVO	2025-01-21 18:45:00	2025-01-21 19:00:00
7	TRANSP	Traslado de La Libertad a la Agencia Yantzaza en el transcurso llegando a Piedra lisa CC informa que se encuentra sin S/E San Agustín						TRANSPORTE	2025-01-21 19:00:00	2025-01-21 19:45:00
8	TRANSP	Por comunicado de CC se continua atendiendo una incidencia sin S/E el sector de San Agustín de Paquisha informa la Sra. Jessica Taisha, Traslado de Piedra Lisa a San Agustín de Paquisha						TRANSPORTE	2025-01-21 19:45:00	2025-01-21 20:40:00
9	NO PROG	Se llega al lugar y en la Est #211765 se encuentra tirafusible quemado del Trafo #21716 de 15KVA se revisa no se encuentra ninguna novedad se cambia tirafusible de 1.3A tipo SR quedando normal el S/E				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2025-01-21 20:40:00	2025-01-21 20:50:00
10	TRANSP	Traslado de San Agustín a la Agencia Yantzaza						TRANSPORTE	2025-01-21 20:50:00	2025-01-21 21:32:00
11										
12		Se labora JA y JLM de 17:00 a 21:32								
OBSERVACIONES:		Pagar sobre tiempo den jornada continua a A Y JLM de 17:00 a 21:32								
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		21/01/2025 21:32:00						Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:				Aceptación:				NO		
AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						