

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)		No 144,460	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
Sitio:	Yantzaza, San Ignacio, Mercadillo.			Fecha:	jueves, 02 de enero del 2025	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO						
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO		CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO	LIN3	Número/Código de vehículo:	4-62		
	POMA GUAMAN LUIS ANTONIO	ELAG	Placa:	LEI-1053		
			Descripción:			
			CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 3.0L DIESEL BLANCO			
			Rentado:	NO		
Colaboradores:			Propietario:	EERSSA		
			Chofer:	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		
TIPO (S) DE TRABAJO:						
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE						
TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL						
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:						
Arreglo de daños reportados por el CC.						
FECHA DE INICIO:	miércoles, 31 de diciembre del 1969			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):		
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST						
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:	ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral	Usar implementos de seguridad sanitaria			
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización	Usar epp.			
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo	Usar epp.			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:						
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN	ESTADO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)	BUENO		
Identificada Área de Seguridad		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)	BUENO		
Medio de transporte		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)	BUENO		
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)	BUENO		
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)	BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)	BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)	BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:						
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro.						
CARENCIAS:						
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:						
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:		
Descripción:					Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:			
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:				
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):		Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:						
			Firma:			
AUTORIZACIONES:						
NOMBRE:	ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR	QUEZADA ORDOEZ ANDREW ISRAEL			
FECHA:	jueves, 02 de enero del 2025	JEFE ZONAL	INGENIERO 1			
FIRMA:						
	SOLICITADO POR:	AUTORIZADO POR:	APROBADO POR:			

Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)			Fecha: jueves, 02 de enero del 2025			No: 144,460	
VEHÍCULO:		Número: 4-62	Placa: LEI-1053	Rentado: NO	Chofer: ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 282,478	Final: 282,557	Recorridos: 79			
ACTIVIDADES							
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA		LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN
1		DÍA FERIADO POR DECRETO PRESIDENCIAL.					
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza al barrio San Ignacio.			TRANSPORTE	2025-01-02 10:26:00	2025-01-02 10:40:00
3	NO PROG	Chimbutza. Est 29467, derivación a San Ignacio y San Sebastián, se repone 1 tiraf de 12 A-T (10:50). Se normaliza San Sebastián. Se recorre y revisa la derivación a San Ignacio.		ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2025-01-02 10:40:00 2025-01-02 11:50:00
4		Derivación San Ignacio Est 32337, se encuentra suelta la línea del aislador pín por la caída de un árbol. Se amarra (11:25). Est 93746, derivación a San Ignacio se repone 1 tiraf de 6 A-T (11:45)					
5	TRANSP	Nos trasladamos de San Ignacio a la agencia Yantzaza y de allí a Mercadillo.			TRANSPORTE	2025-01-02 11:50:00	2025-01-02 12:30:00
6	NO PROG	Mercadillo. Est 274176, se revisa la caja de los medidores 260898 y 260899, se encuentra la acometida rota por impacto de maquinaria. Se empalma, monta y regula la acometida. Se normaliza (13:35).		ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2025-01-02 12:30:00 2025-01-02 13:40:00
7	TRANSP	Nos trasladamos de Mercadillo a la agencia Yantzaza.			TRANSPORTE	2025-01-02 13:40:00	2025-01-02 14:00:00
8		LABORA AA, LP de 10:26 a 14:00.					
9							
10	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza a Chimbutza.			TRANSPORTE	2025-01-02 18:20:00	2025-01-02 18:40:00
11	NO PROG	Chimbutza. Est 62399, derivación al Relleno Sanitario, se desbroza vegetación para tener acceso al poste, se repone 2 tirafusibles de 12 A-T fases A y B.(19:00). Queda normalizado.		ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2025-01-02 18:40:00 2025-01-02 19:05:00
12	TRANSP	Nos trasladamos de Chimbutza a la agencia Yantzaza.			TRANSPORTE	2025-01-02 19:05:00	2025-01-02 19:20:00
13		LABORA AA, LP de 18:20 a 19:20					
14		MATERIAL UTILIZADO: 1 tirafusible de 20 A-T, 2 tirafusibles de 12 A-T, 1 tirafusible de 6 A-T.					
OBSERVACIONES:							
TRABAJO TERMINADO							
Terminado:		TERMINADO					
Fecha y hora:		02/01/2025 23:45:00				Observaciones: Se reportan accidentes?	
Responsable:			Aceptación:			NO	
ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO			PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR				