

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ¡La energía somos todos!			ORDEN DE TRABAJO Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)		No	140,749
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			
Sitio:	YANTZAZA - GUAMBASH - MUCHIME - EL ZARZA - LEONIDAS PROAÑO - PLAYA RICA.					Fecha:	lunes, 04 de noviembre del 2024
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA		MOVILIZACIÓN		
Responsable:	OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO		LIN2	Número/Código de vehículo:	4-100		
Colaboradores:	JARAMILLO PINTA JORGE JOVANNY		LN1	Placa:	LEA-1593		
				Descripción:			
				CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO			
				Rentado:	NO		
				Propietario:	EERSSA		
				Chofer:	OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE							
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE							
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE							
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Arreglo de daños reportados por el Centro de Control Loja por WhatsApp (No programado).							
FECHA DE INICIO:		lunes, 04 de noviembre del 2024		TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):		8 Horas	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
Biológicos	Bacterias	Enfermedades infectocontagiosas		Alimentarse bien			
Eléctricos	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epp			
Mecánicos	Caída de objetos	Atrapamiento extremidades y cuerpo		Usar epp			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO		EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Cumplir con los reglamentos de la EERSSA y las 5 regla de Oro.							
CARENCIAS:							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO	PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		QUEZADA ORDOEZ ANDREW ISRAEL			
FECHA:	lunes, 04 de noviembre del 2024		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)				Fecha: lunes, 04 de noviembre del 2024				No: 140,749		
VEHÍCULO:		Número: 4-100		Placa: LEA-1593		Rentado: NO		Chofer: OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 90,846		Final: 91,015		Recorridos:		169		
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR EL CC. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde La Agencia Yantzaza a el Barrio Guambash. Informan sector sin Servicio eléctrico.						TRANSPORTE	2024-11-04 08:00:00	2024-11-04 08:45:00
2		También se carga materiales y se abastece de combustible al vehículo 4-100.								
3	NO PROG	Guambash se revisa medidor 18-205448 se comprueba que el cliente se encuentra normal el servicio eléctrico				ALI	Los Encuentros		2024-11-04 08:45:00	2024-11-04 09:10:00
4	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR EL CC. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde el Barrio Guambash a Muchime para continuar en el trabajo pendiente. Informan sector sin Servicio eléctrico.						TRANSPORTE	2024-11-04 09:10:00	2024-11-04 09:40:00
5	NO PROG	Muchime se hace hueco para poner bloque de anclaje y aplomar estructura 33659 se arma tensor y se hace retenida RB/T, y se hace desbroce de vegetación.				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2024-11-04 09:40:00	2024-11-04 13:00:00
6	ALIMEN	Se hace uso de la Alimentacion en los Encuentros						ALIMENTACI	2024-11-04 13:00:00	2024-11-04 14:00:00
7	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR EL CC. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde Los Encuentros a el Zarza sector San Antonio Informan sector sin Servicio eléctrico.						TRANSPORTE	2024-11-04 14:00:00	2024-11-04 15:00:00
8	NO PROG	San Antonio se encuentra fusible quemado en la estructura 33985 se revisa LM/T derivación a San Antonio - compañía Lundinlog en la estructura sin numero se encuentra árbol caído que a echo.				ALI	Los Encuentros	CORRECTIAS	2024-11-04 15:00:00	2024-11-04 15:20:00
9		Con la LM/T se retira árbol se cambia tira fusible de 12A tipo K en la estructura 33985, se comprueba que los clientes tengan normal el servicio eléctrico.								
10	TRANSP	Se retorna a Muchime para continuar en el trabajo						TRANSPORTE	2024-11-04 15:20:00	2024-11-04 16:20:00
11	NO PROG	Se aploma estructura con tensor, se hace doble retenida se utiliza bloque de anclaje, varilla doble para tensor, 10 mts de tensor un aislador 3 vias, 3 pernos se recupera RB/T se utiliza 4 empalme				ALI	Los Encuentros	CORRECTIVO	2024-11-04 16:20:00	2024-11-04 18:15:00
12		# 4 acsr se reconecta el trasformador de 10kva numero 4599 en la estructura 33658 queda normal el servicio eléctrico								
13	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR EL CC. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde el Barrio Muchime a el Barrio Leónidas Proaño. Informan cliente sin Servicio eléctrico.						TRANSPORTE	2024-11-04 19:15:00	2024-11-04 18:40:00
14	NO PROG	Leónidas Proaño se revisa medidor 1000405134 se encuentra neutro roto en poste metálico de paso se empalma y se retenza se ajusta se comprueba que el cliente tenga normal el servicio.				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2024-11-04 18:15:00	2024-11-04 19:10:00
15	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR EL CC. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde el Barrio Leónidas Proaño a Playa Rica. Informan clientes sin Servicio eléctrico						TRANSPORTE	2024-11-04 19:10:00	2024-11-04 19:22:00
16	NO PROG	Playa Rica se encuentra hoja de zinc sobre la RB/T entre las estructuras 23537, 23544 se retira la hoja de zinc, se reconecta el trasformador de 25kva numero 15600 en la estructura 23537.				ALI	Yantzaza III	CORRECTIVO	2024-11-04 19:22:00	2024-11-04 20:25:00
17		Queda normal el servicio eléctrico.								
18	TRANSP	Se retorna a Yantzaza						TRANSPORTE	2024-11-04 20:25:00	2024-11-04 20:47:00
19		SE LABORA A.O, J.J de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 20:47.								
20		,MATERIALES UTILIZADOS: 1 Bloque de anclaje, una varilla de doble servicio, una arandela 4X4 , 10 Mts de cable de acero tipo tensor, 2 varilla de retencion 1107, 3 pernos maquina de 10 pulgadas.								
21		Un bastidor 3 vias. 3 aisladores de porcelana tipo rollo 4 empalmes # 4 acsr, 1 fusible de 12A tipo K								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		04/11/2024 23:59:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						

Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5)				Fecha: lunes, 04 de noviembre del 2024				No: 140,749	
VEHÍCULO:		Número: 4-100		Placa: LEA-1593		Rentado: NO		Chofer: OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO	
KILOMETRAJE:		Inicial: 90,846		Final: 91,015		Recorridos:		169	
ACTIVIDADES									
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST	TIPO	INICIO	FIN
OBSERVACIONES:									
TRABAJO TERMINADO									
Terminado:		TERMINADO							
Fecha y hora:		04/11/2024 23:59:00					Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:				Aceptación:				NO	
OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR					