

Evaluación de Salud de Infraestructura

Resumen Ejecutivo

El motor de Inteligencia Artificial ha analizado **43,200 puntos de datos** del Hospital H42 durante los últimos 30 días. Se detecta una estabilidad general del 98.5%, aunque se observan patrones de *estrés térmico* recurrentes durante los fines de semana. Se recomienda revisión preventiva del sistema de refrigeración.

8.5

SALUD

1. MÉTRICAS DE RENDIMIENTO (PROMEDIO MENSUAL)

CPU Host	45%
RAM Host	72%
Temp. Sala	24°C
Disponibilidad	99%

2. ANOMALÍAS DETECTADAS (IA)

SEVERIDAD	PATRÓN DETECTADO	FRECUENCIA	PROBABILIDAD DE FALLO
MEDIA	Sobrecalentamiento CPU (>75°C)	4 eventos / semana	65% (30 días)
ALTA	Latencia Disco (I/O Wait)	Picos diarios 14:00hs	80% (Inminente)
BAJA	Reinicio de Servicios VM-02	1 evento aislado	10%

3. RECOMENDACIONES & ACCIONES CORRECTIVAS

- Mantenimiento Físico:** Programar limpieza de ventiladores del Host Físico antes del 10/02/2026.
- Optimización VM:** Asignar 4GB adicionales de RAM a la máquina virtual "PACS-Server" para mitigar cuellos de botella.
- Revisión de Software:** Actualizar controladores del controlador RAID para solucionar latencias de escritura.

TecnoMonitor Infraestructura © 2026 - Documento Confidencial - Uso Interno Exclusivo