



Automatyczne wycinania otworów w rurach i spawania króćców do rur.

Oferta 51 B /06/2020

WALPAS Sp. Z o. o. Ul. Grabowa 8, 05-822 Milanówek

Siewierz 8.06.2020

Nexus Sp. z o.o. Sp. K

Dziewki 86A 42-470 Siewierz



A. Opis działania Automatu 4.2 E

Automat spawalniczy 4.2E służy do wycinania plazmą otworów w rurach oraz spawania króćców do rur. Rury będą podawane automatyczne z Automatycznego magazynu rur. Automat będzie obsługiwany przez przeszkolonego operatora.

Operator będzie mógł ustawiać ręcznie konfigurację produkowanej rury lub wybierać z pamięci gotowe konfiguracje.

Programista będzie mógł zapisywać w pamięci kolejne konfigurację oraz modyfikować zapisane konfiguracje. Dostęp do tych funkcji będzie możliwy po wypisaniu hasła.

Zakres wykonywanych rur z króćcami w trybie automatycznym

- rury od DN25 do DN80
- króćce DN15 do DN80
- długość rury max 6000 mm

Zakres wykonywanych rur z króćcami w trybie ręcznym

- rury od DN25 do DN200
- króćce DN15 do DN80
- długość rury max 6000 mm

Właściwie ustawione parametry cięcia i spawania pozwalają wykonać w sposób powtarzalny spoiny określonej jakości.

A. <u>Tryb automatyczny</u>

Wykonanie rury z króćcami w trybie automatycznym dobywa się w następujący sposób

- 1. Programowanie
- programowanie ręczne operator wpisuje DN rury, DN króćca i położenie króćców na rurze,
- wybieranie z pamięci zapisanej konfiguracji rury (DN rury / DN krócca / położenie krócców)
- 2. Operator załaduje rury do automatycznego magazynu rur oraz mufy do magazynku.
- 3. Zamknięcie strefy bezpieczeństwa (drzwi), uruchomienie procesu.
- 4. Następuje wykonanie rur z króćcami.
- a. Automatyczny podajnik poprzez nawinięcie pasów poda rury do pryzmy.
- b. Siłowniki uniosą rurę do góry.
- c. Mechanizm przesuwu rury przesunie rurę do uchwytów
- d. Siłowniki opuszczają się w dół
- e. Mechanizm przesuwu rury przesunie do pozycji wyjściowej
- f. Następuje zamocowanie rury.
- g. Wycinanie otworu plazma. Uruchamia się fitrowentylacja i wyciąga powstałe w trakcie cięcia dymy i pyły.
- h. Pobieranie króćca z magazynu
- i. Pozycjonowanie króćca na otworze

Nexus Sp. z o.o. Sp. K

Dziewki 86A 42-470 Siewierz



- j. Szczepianie króćca . Uruchamia się fitrowentylacja i wyciąga powstałe w trakcie spawania dymy i pyły.
- k. Spawanie króćca.
- I. Przejazd głowicy do wykonania kolejnego otworu.
- ł. Po wykonaniu całej rury automat ustawia się w pozycji home.
- m. Znakowanie rur (po wykonaniu wszystkich króćców) opcja.
- n. Mechanizm przesuwu rury przesunie się do uchwytów
- o. Siłowniki przesuwa się w górę i unosi rurę gotową
- p. Mechanizm przesuwu rury przesunie do pozycji wyrzucania rur do magazyny rur gotowych
- r. Siłowniki opuszczają się w dół i rura po pochylni stacza się do magazynu rur gotowych.
- s. Mechanizm przesuwu rury przesunie do pozycji wyjściowej

Proces zaczyna się ponownie od punktu a

B. Tryb ręczny

Wykonanie rury z króćcami w trybie ręcznym dobywa się w następujący sposób

- 1. Programowanie
- programowanie ręczne operator wpisuje DN rury, DN króćca i położenie króćców na rurze,
- wybieranie z pamięci zapisanej konfiguracji rury (DN rury / DN króćca / położenie króćców)
- 2. Operator wkłada do automatu rurę oraz króćce do magazynku
- 3. Zamknięcie strefy bezpieczeństwa (drzwi), uruchomienie procesu.
- 4. Następuje wykonanie rury z króćcami.
- a. Wycinanie otworu plazma. Uruchamia się fitrowentylacja i wyciąga powstałe w trakcie cięcia dymy i pyły.
- b. Pobieranie króćca z magazynu
- c. Pozycjonowanie króćca na otworze
- d. Szczepianie króćca . Uruchamia się fitrowentylacja i wyciąga powstałe w trakcie spawania dymy i pyły.
- e. Spawanie króćca.
- f. Znakowanie rur (po wykonaniu wszystkich króćców)
- g. Przejazd głowicy do wykonania kolejnego otworu.

Po wykonaniu całej rury automat ustawia się w pozycji home i odblokowuje się strefa bezpieczeństwa.

B. Parametry procesu.

1. Cięcie plazmą otworów

Parametry cięcia ustawiane ręcznie na urządzeniu – zakładamy że jedne parametry pozwolą na cięcie wszystkich zakresów grubości ścianek (do 5 mm). Prędkość cięcia będzie ustawiana automatycznie do każdego DN rury

2. Spawanie króćców

Parametry spawania króćców jak i do znakowania rur będą zapisane w pamięci urządzenia spawalniczego ESAB AristoMIG 4004i i sterownik automatu będzie wybierał właściwe parametry do określonego zadania

- Prędkość liniowa spawania ustawiona dla każdego z procesów osobno
- 3. Znakowania rur (opcja)

Nexus Sp. z o.o. Sp. K

Dziewki 86A 42-470 Siewierz



Napawanie oznaczenia rur – każda zapisana w pamięci rura będzie oznaczana poprzez napawanie

C. Dostawcy komponentów do budowy Automatu 4.2E

- 1. Sterowanie napędy B&R Automation (ABB)
- 2. Sterowanie strefa bezpieczeństwa ABB Jokab
- 3. Spawarka ESAB Aristo Mig 4004i z panel W8.2 z komunikacją ze sterownikiem po Ethernet.
- 4. Plazma Hyperterm Powermax 45XP
- 5. Pneumatyka PeumatSystem
- 6. Filtrowentylacja (plazma/spawanie) Vanterm / Kemper

D. Harmonogram realizacji projektu

- Etap 1 Po przygotowaniu uzgodnionego projektu 8 tygodni
- Etap 2 Budowa automatu w siedzibie dostawcy 12 tygodni
- Etap 3 Testy funkcjonalne w siedzibie dostawcy 3 tygodnie
- Etap 4 Demontaż i transport do zamawiającego 1 tydzień
- Etap 5 Montaż w siedzibie zamawiającego 2 tygodnie
- Etap 6 Szkolenie z obsługi 2 tygodnie
- Etap 7 Zatwierdzenie technologii spawania króćców przez VdS czas uzależniony od procedur VdS dwa uznania technologii spawania.

E. Gwarancja

Producent udziela gwarancji na urządzenie na okres 1 roku od daty podpisania protokołu odbioru. W czasie okresu gwarancji producent wykona nieodpłatny przegląd urządzenia. Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych oraz palnika spawalniczego i plazmowego. Na urządzenie spawalnicze i plazmowe obowiązują gwarancje producentów urządzeń.

F. Cena Automatu oraz warunki handlowe

Cena wykonania Automatu 4.2E - 1 040 000 PLN netto

Harmonogram płatności (dotyczy ceny wykonania oraz uruchomienia Automatu 4.2 E bez certyfikacji VdS)

- 1. Podpisanie umowy (rozpoczęcie etapu 1)– 10 %
- 2. Po przygotowaniu uzgodnionego projektu (po zakończeniu etapu 1) 50%
- 3. Po wykonaniu testów w siedzibie dostawcy (po zakończeniu etapu 3) 20 %
- 4. Po uruchomieniu w siedzibie zamawiającego (po zakończeniu etapu 6) 10%
- Po uzyskaniu uznania technologii spawania króćców przez VdS (po zakończeniu etapu 7)
 10%
- 6. Koszt przeprowadzenia certyfikacji VdS 30 000 euro netto
- G. Parametr techniczne Automatu 4.2E

Nexus Sp. z o.o. Sp. K

Dziewki 86A 42-470 Siewierz



Napięcie zasilania	3 x 400V , 50 Hz,
Zasilanie Automat 7.3E	3 fazy
	zabezpieczenie zwłoczne 25A
Zasilanie spawarka Aristo 4004i Puls	3 fazy
	zabezpieczenie zwłoczne 25A
Zasilanie plazma	3 fazy
Hypertherm Powermax 45XP	zabezpieczenie zwłoczne 16 A
	Sprężone powietrze 6bar / 200l/min
Temperatura pracy	(+5 °C)- (+ 45 °C)
Liczba stanowisk roboczych	1
Rodzaj spawanych rur	Od DN32 do DN80
Palnik spawalniczy 360A (chłodzony powietrzem lub wodą)	1 szt

Z poważaniem

Tomasz Psonka Nexus

Dyrektor zarządzający, wspólnik

Nexus Sp. z o.o. Sp. K

Dziewki 86A 42-470 Siewierz