

Resultados

- El carrito se movió correctamente al recibir luz solar directa.
- Debido a las condiciones de clima nublado durante la primera prueba, la cantidad de luz captada por el panel fue baja, por lo que el carrito se desplazó de forma notablemente más lenta.
- En una segunda prueba, con mayor incidencia de luz solar, el carrito se movió con normalidad y a mejor velocidad.
- Al quedar el panel en sombra, el carrito dejó de moverse por completo, confirmando que su funcionamiento depende directamente de la luz solar captada.



Figura 1. Carrito solar armado, con el panel y las llantas motrices.