


Control experimental de B: con displays apagados, esperar otra pulsación sin llamar sleep.
Medir activo / control / sleep con la misma fuente a VIN 5 V y sin USB.