


Morado: acondicionamiento de entradas (sincronizador, antirrebote, flanco) Azul: secuencial Naranja: combinacional
Prioridad: RESET > INC/DEC > tick 999+1 = 000, 000−1 = 999 Reset de encendido interno (POR) a todos los bloques.