UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

PROGRAMACIÓN DE MICROCONTROLADORES

DIEGO ESTRADA 19264

PRE-LABORATORIO #5

- 1. ¿Cómo se hace una división en el PIC? (Tome en consideración que no existe una instrucción de división)
- Para esto se necesitan hacer distintas variables con las cuales se van a separar en cada una de las distintas partes de una división (numerador, denominador, resultado y residuo).
- Luego se deben definir variables temporales para poder realizar las rotaciones por medio de la instrucción RLF, la cual, provoca que los bits roten uno a la izquierda.
- Por último, se revisa la bandera del carry, la cual indica si el denominador es más grande que el residuo, y la bandera de zero la cual nos dice que si el resultado de la resta fue cero o no.
- 2. ¿Cuál es el proceso para encender los displays?
- El primer paso es separar los nibbles en variables aparte.
- Luego se toma la parte más significativa por medio de un "and".
- Después de esto, el nibble se debe desplegar en el siete segmentos.
- Por último, se realiza un XOR para que solamente se active uno de los dos transistores y que solo un display de el valor.

CAPTURA DE PANTALLA DE CIRCUITO EN PROTEUS.

