PRACTICA 3- SOLUCIONES

Entrada/Salida

Ejercicio 1a

```
ORG 1000H ; Memoria de datos
patron db 0C3h ;1100 0011b

CB EQU 33h
PB EQU 31h

ORG 2000H ; Prog principal
mov al, 0
out CB, al
mov al, patron
out PB, al
HLT
END
```

Ejercicio 1b

```
ORG 1000H
                ; Memoria de datos
prendida db "Llave prendida"
apagada db "Llave apagada"
fin_apagada db ?
  CA EQU 32h
  PA EQU 30h
      ORG 2000H ; Prog principal
      mov al, Offh
      out CA, al
      in al, PA
; poner en O todos los bits menos el más sig
      and al, 80h; 1000 0000
; si es 0
      cmp al,0
      jz esta apagada
; esta prendida
      mov bx, offset prendida
      mov al, OFFSET apagada - OFFSET prendida
      jmp fin
esta_apagada: mov bx, offset apagada
      mov al, OFFSET fin_apagada - OFFSET apagada
 fin: int 7 ; imprimir
      HLT
      END
```

Ejercicio 1c

```
PA EQU 30H
PB EQU 31H
CA EQU 32H
CB EQU 33H

ORG 2000H
MOV AL, 0FFH ; PA entradas (Micro-conmutadores)
OUT CA, AL
MOV AL, 0 ; PB salidas (Luces)
```

```
OUT CB, AL
POLL: IN AL, PA
OUT PB, AL
JMP POLL
END
```

Ejercicio 1d

```
EOU 20H
PIC
        EOU 10H
TIMER
        EOU 30H
PIO
        EQU 10
{\rm N\_CLK}
        ORG 40
IP CLK
        DW RUT CLK
        ORG 1000H
PATRON
        DB 0
FINAL
        DB 0
        ORG 2000H
                                                ORG 3000H
                                     RUT CLK:
                                                INC PATRON
        CLI
                                                CMP PATRON, OFFH
        MOV AL, OFDH
                                                JNZ LUCES
        OUT PIC+1, AL
                                                MOV FINAL, 1
                                                MOV AL, OFFh
        MOV AL, N CLK
                                                OUT PIC+1, AL
                                                JMP FIN
        OUT PIC+5, AL
                                                MOV AL, PATRON
                                     LUCES:
        MOV AL, 1
                                                OUT PIO+1, AL
        OUT TIMER+1, AL
                                                MOV AL, 0
        MOV AL, 0
                                                OUT TIMER, AL
                                                MOV AL, 20H
        OUT PIO+3, AL
                                     FIN:
        OUT PIO+1, AL
                                                OUT PIC, AL
        OUT TIMER, AL
                                                IRET
        STI
                                                END
LAZO:
        CMP FINAL, 1
        JNZ LAZO
        HLT
```

Ejercicio 2a ; Ejecutar en configuración 1

```
ORG 1000H; Memoria de datos
char db "A"
PΑ
      EQU 30h
ΡВ
      EQU 31h
CA
      EQU 32h
СВ
     EQU 33h
      ORG 2000H ; Prog principal
      mov al, 01h; strobe salida (0), busy entrada (1)
      out CA, al
      mov al, 0
                  ; puerto de datos todo salida
      out CB, al
; inicializo strobe en 0
      in al, PA
      and al, 11111101b
      out PA, al
; espero que busy=0
poll: in al, PB
      and al, 01h ; 1000 0000
      jnz poll
```

```
; se que busy es 0, mandar caracer
      mov al, char
      out PB, al
; mandar flanco ascendente de strobe
      in al, PA
      or al, 00000010b
      out PA, al
            ; esperamos un poco que imprima
            ; esperamos un poco que imprima
            ; esperamos un poco que imprima
      nop
            ; esperamos un poco que imprima
      nop
           ; esperamos un poco que imprima
      nop
            ; esperamos un poco que imprima
      HLT
      END
Ejercicio 2b
 PIO EQU 30H
      ORG 1000H
      DB "ORGANIZACIÓN Y
MSJ
      DB "ARQUITECTURA DE
      DB "COMPUTADORAS"
      DB ?
FIN
      ORG 2000H
; INICIALIZACION PIO PARA IMPRESORA
; CA
      MOV AL, OFDH
      OUT PIO+2, AL
; CB
      MOV AL, 0
      OUT PIO+3, AL
; Strobe
      IN AL, PIO
      AND AL, OFDH
      OUT PIO, AL
; FIN INICIALIZACION
      MOV BX, OFFSET MSJ
      MOV CL, OFFSET FIN - OFFSET MSJ
POLL: IN AL, PIO
      AND AL, 1
      JNZ POLL
; Enviar carácter
      MOV AL, [BX]
      OUT PIO+1, AL
; Pulso STROBE
      IN AL, PIO
      OR AL, 02H
      OUT PIO, AL
; Reiniciar STROBE
      IN AL, PIO
      AND AL, OFDH
      OUT PIO, AL
      INC BX
                  ; Mover el puntero de la cadena
      DEC CL
                ; Verificar fin de la cadena
      JNZ POLL
      INT 0
      END
```

ORG 4000H

IN AL, PIO OR AL, 02H

OUT PIO, AL

IN AL, PIO AND AL, OFDH

OUT PIO, AL

RET

Ejercicio 2c

```
EQU 30H
    PIO
              ORG 1000H
    NUM CAR
              DB 5
    CAR
              DB ?
    ; SUBRUTINA DE INICIALIZACION
                                          ; SUBRUTINA DE GENERACIÓN
    ; PIO PARA IMPRESORA
                                          ; DE PULSO 'STROBE'
              ORG 3000H
    INI IMP: MOV AL, OFDH
                                          PULSO:
              OUT PIO+2, AL
              MOV AL, 0
              OUT PIO+3, AL
              IN AL, PIO
              AND AL, OFDH
              OUT PIO, AL
              RET
    ; PROGRAMA PRINCIPAL
              ORG 2000H
              PUSH AX
              CALL INI IMP
              POP AX
              MOV BX, OFFSET CAR
              MOV CL, NUM_CAR
              INT 6
    LAZO:
                  AL, PIO
    POLL:
              IN
              AND AL, 1
              JNZ POLL
              MOV AL, [BX]
OUT PIO+1, AL
              PUSH AX
              CALL PULSO
              POP AX
              DEC CL
              JNZ LAZO
              INT
                   0
              END
Ejercicio 2d
     EQU 20h
EOI
IMR EQU 21h
INTO EQU 24h
IDINTO EQU 10
     EQU 30h
PΑ
PΒ
    EQU 31h
CA
    EQU 32h
CB
     EQU 33h
      ORG 1000H
flag db 0
longitud db 0
cadena db ?
     org 40
dir rut dw rut f10
      org 3000h
; cancelar interrupciones futuras
rut_f10: mov al, OFFH
      out IMR, al
; indicamos al programa que no lea más
```

```
mov flag,1
     mov al, 20h
     out EOI, al
     iret
     ORG 2000H
     cli
; INICIALIZACION PIO PARA IMPRESORA
     MOV AL, OFDH
     OUT CA, AL
     MOV AL, 0
     OUT CB, AL
     IN AL, PA
     AND AL, OFDH
     OUT PA, AL
; Inicialización del PIC
     mov al, OFEh
                     ; FE = 1111 1110
     out IMR, al
     mov al, IDINTO
     out INTO, al
     sti
; Lectura de cadena
     MOV BX, OFFSET cadena
loop: int 6
                        ; leer char
     inc bx
     inc longitud
     cmp flag, 0
                        ; verifico si presionaron f10
     jz loop
; Impresión de los caracteres leídos
     MOV BX, OFFSET cadena ; reiniciar puntero al comienzo
POLL: nop
     IN AL, PA
     AND AL, 1
     JNZ POLL
; Enviar carácter
     MOV AL, [BX]
     OUT PB, AL
; Pulso STROBE
     IN AL, PA
     OR AL, 02H
     OUT PA, AL
; Reiniciar STROBE
     IN AL, PA
     AND AL, OFDH
     OUT PA, AL
; pasar al siguiente char
     INC BX
     DEC longitud
     JNZ POLL
     INT 0
     END
Ejercicio 3a
    HAND
           EQU 40H
           ORG 1000H
           DB "INGENIERIA E
    MSJ
           DB "INFORMATICA"
    FIN
           DB ?
           ORG 2000H
           IN AL, HAND+1
```

```
AND AL, 7FH
OUT HAND+1, AL
MOV BX, OFFSET MSJ
MOV CL, OFFSET FIN-OFFSET MSJ
POLL: IN AL, HAND+1
AND AL, 1
JNZ POLL
MOV AL, [BX]
OUT HAND, AL
INC BX
DEC CL
JNZ POLL
INT 0
END
```

EQU 20H

Ejercicio 3d

PIC

HAND N_HND	~		
IP_HND	ORG 40 DW RUT_HND	MSJ FIN	ORG 1000H DB "UNIVERSIDAD " DB "NACIONAL DE LA PLATA" DB ?
RUT_HND: FINAL:	ORG 3000H PUSH AX MOV AL, [BX] OUT HAND, AL INC BX DEC CL JNZ FINAL MOV AL, 0FFH OUT PIC+1, AL MOV AL, 20H OUT PIC, AL POP AX IRET	LAZO:	ORG 2000H MOV BX, OFFSET MSJ MOV CL, OFFSET FIN-OFFSET MSJ CLI MOV AL, OFBH OUT PIC+1, AL MOV AL, N_HND OUT PIC+6, AL MOV AL, 80H OUT HAND+1, AL STI CMP CL, 0 JNZ LAZO IN AL, HAND+1 AND AL, 7FH OUT HAND+1, AL INT 0 END

Ejercicio 4a

```
DIN EQU 60h
DOUT EQU 61h
CTRL EQU 62H
      ORG 1000H
char DB "A"
; programa principal
      ORG 2000H
; programo la USART
; Bits de CTRL:
; Sync | ER | RTS | DTR | RxEN | TxEN | Vb | Sy/As
; Para comunicación asíncrona (Sy/As = 1)
; Velocidad 6 baudios (VB=0)
; Comunicación por DTR (DTR=1)
; Reiniciando flags de errores (ER =1)
; El resto no importa (x)
      MOV AL, 51H
                              ; binario=01010001 o x1x1xx01
```

```
OUT CTRL, AL
POLL: IN AL, CTRL
      AND AL, 81H
; verifico que el bit 0 y el 7
; estén ambos en 1
      CMP AL, 81H
      JNZ POLL
      MOV AL, char
      OUT DOUT, AL
      INT 0
      END
Ejercicio 4b
DIN EQU 60h
DOUT EQU 61h
CTRL EQU 62H
      ORG 1000H
cadena DB "USART DTR POLLING"
fin DB ?
; programa principal
      ORG 2000H
      MOV BX, OFFSET cadena
      MOV CX, OFFSET fin - OFFSET tabla
; programo la USART
      MOV AL, 51H
                              ; binario=01010001
      OUT CTRL, AL
POLL: IN AL, CTRL
      AND AL, 81H
; verifico que el bit 0 y el 7
; estén ambos en 1
      CMP AL, 81H
      JNZ POLL
; Envío el caracter
      MOV AL, [BX]
      OUT DOUT, AL
      INC BX
      DEC CX
      JNZ POLL
      INT 0
      END
Ejercicio 4c
      USART
                 EQU 60H
      XON
                 EQU 11H
      XOFF
                 EQU 13H
       ; definición de datos
                 ORG 1000H
       caracteres DW 0
      TABLA DB "XON/XOFF Polling"
       FIN
                 DB ?
       ; PROGRAMA PRINCIPAL
                 ORG 2000H
                 MOV BX, OFFSET TABLA ; puntero a Tabla
       INICIO:
       ; programo la USART
                 MOV AL, 51H
                                        ;binario= 01010001
                 OUT USART+2, AL
                 IN AL, USART+2
      TEST:
                                        ; espero a que se
                 AND AL, 01H
                                        ; envie el carácter
```

; a la impresora.

CMP AL, 01H

```
JNZ TEST
          MOV AL, [BX]
          OUT USART+1, AL
          INC BX
          INC caracteres
          CMP caracteres, (OFFSET FIN) - (OFFSET TABLA)
          JZ FINAL
          IN AL, USART+2
                                  ; Consulto si RxRDY
          AND AL, 02H
                                  ; se activó. De ser
          CMP AL, 02H
                                  ; así, la impresora
          JZ RXON
                                  ; transmite un XON ó
          JMP TEST
                                  ; un XOFF al CPU.
; espera recibir XON
RECIBIR:
          IN AL, USART+2
          AND AL, 02H
          CMP AL, 02H
          JNZ RECIBIR
RXON:
          IN AL, USART
          MOV AH, AL
          CMP AL, XON
                                  ; si es XON sigo
          JZ TEST
                                  ; la impresión.
          CMP AH. XOFF
                                  ; si es XOFF espero
          JZ RECIBIR
                                  ; que libere el buffer
          INT 0
FINAL:
          END
```

Anexo DMA

El formato del registro control es el siguiente

TC		MT	ST	TT	STOP

Donde:

TC: Terminal Count

MT: Modo de transferencia

ST: Sentido de transferencia

TT: Tipo de transferencia

STOP: habilitar o detener transferencia

Ejercicio 2

- b) Para que el al HAND-SHAKE emita una interrupción, la línea busy del procesador debe estar en 0
- c) El al HAND-SHAKE utiliza la línea DREC del CMDA para indicarle que debe iniciar la transferencia. Se comunican a través de la línea DREC y la línea DACK
- d) EL DMAC lee desde memoria un byte, en la dirección especificada en el registro RF (compuesto por RFL y RFH). Luego envía ese byte al HAND-SHAKE cuando este le indica mediante DREQ que puede recibir datos. Finalmente, el HAND-SHAKE envía el caracter a la impresora.
- e) El DMAC genera una interrupción cuando finaliza de enviar los caracteres a la impresora
- f) Cuando todos los caracteres han sido enviados a la impresora, detectado mediante la variable FLAG cuyo valor se cambia desde la subrutina que maneja las interrupciones del CMDA (RUT_DMA)

Ejercicio 3a

Al ser memoria memoria, el bit TT=1. Al ser por robo de ciclo MT=0. Como queremos que se realice, STOP=0. Entonces el byte de configuración debe ser **XXXX0X10**

El carácter X indica que el valor no importa. El bit ST no importa porque es transferencia memoria memoria.

Ejercicio 3b

Al ser entre un Periférico y Memoria, el bit TT=0. Al ser Periférico → Memoria, el bit ST=0 Al ser por ráfagas, MT=1. Como queremos que se realice, STOP=0. Entonces el byte de configuración debe ser **XXXX1000** El carácter X indica que el valor no importa.

Ejercicio 3c

Al ser entre un Periférico y Memoria, el bit TT=0. Al ser Memoria → Periférico, el bit ST=1 Al ser por robo de ciclo, MT=0. Como queremos que se realice, STOP=0. Entonces el byte de configuración debe ser **XXXX0100** El carácter X indica que el valor no importa.