

Dibujo de Ingeniería - 15232-0-A-2 Presentación 10: Tipos de Planos

M.Sc. Estefano Matías Muñoz Moya

Universidad de Santiago de Chile
Facultad de Ingeniería - Departamento de Ingeniería Mecánica
Av. Bdo. O'Higgins 3363 - Santiago - Chile
Laboratorio de Biomecánica y Biomateriales
e-mail: estrano. munozupach. cl.

INGENIERÍA CIVIL MECÁNICA 25 de mayo de 2021

- 1 Generalidades
- 2 Plano de Conjunto
- 3 Plano de despiece
- 4 Perspectiva Explosionada
- 5 Características del dibujo conjunto
- 6 Características del dibujo conjunto
- **7** Ejemplos


- 1 Generalidades
- Plano de Conjunto
- 3 Plano de despiece
- 4 Perspectiva Explosionada
- 5 Características del dibujo conjunto
- 6 Características del dibujo conjunto
- 7 Ejemplos

Generalidades

Generalidades

Las piezas, en sí mismo, carecen de significado ya que han sido diseñadas para que formen parte de un mecanismo, de una instalación o de una máquina.

En el dibujo de conjunto vemos las piezas con su forma real, dimensiones, posiciones, materiales, etc., todo ello relacionado con otras piezas que componen el mecanismo. Es decir, vemos la pieza y su utilidad dentro del mecanismo.



Generalidades

Como se puede entender, estos dibujos son imprescindibles para efectuar las labores de montaje de la máquina o mecanismo representado, permitiendo observar la posición relativa de cada una de las piezas y su relación dentro del conjunto (distancias entre ejes, distancias entre puntos fundamentales, controles de posición...).




Figura 2: Montaje de bicicleta.

Generalidades

En la perspectiva de al lado se representa un mecanismo conocido como: dispositivo de perforación anular.

Como se ha dicho, se puede ver las piezas con su forma real, dimensiones, posiciones, materiales, etc., todo ello relacionado con otras piezas que componen el mecanismo.




Figura 3: Dispositivo de perforación anular.


- Generalidades
- 2 Plano de Conjunto
- 3 Plano de despiece
- 4 Perspectiva Explosionada
- 5 Características del dibujo conjunto
- 6 Características del dibujo conjunto
- 7 Ejemplos

Plano de Conjunto

DIBUJO DE CONJUNTO es la representación de un grupo de piezas que forma un mecanismo, una máquina, una instalación, un montaje...

Por lo tanto, en el dibujo de conjunto se representan las distintas piezas que forman el conjunto de tal forma que aparecen montadas en la posición real de funcionamiento.

Las distintas piezas que forman el conjunto, están identificadas por medio de unas marcas con un número asociado.



Referencia de los elementos

La norma UNE-EN ISO 6433:1996 Dibujos técnicos: Referencia de los elementos (ISO 6433:1981), establece:

- A cada pieza del conjunto se le asigna una marca, que será la referencia del elemento. Esta marca debe distinguirse netamente de cualquier otra indicación.
- Los elementos idénticos de un conjunto se identifican por una misma marca y si no existiese ambigüedad se referirán sólo una vez.
- Si existen grupos de elementos, cada subconjunto debe identificarse con una sola referencia.




Figura 5: Referencia de elementos.

Referencia de los elementos

Cada una de las marcas debe unirse al elemento correspondiente por una línea de referencia, que va desde la marca a un punto o una flecha, de acuerdo con UNE 1032:1982 Dibujos técnicos: Principios generales de representación.




Figura 7: Referencias legibles.




Figura 6: Unión de marca.

Las referencias deben disponerse en las mejores condiciones posibles de claridad y legibilidad del dibujo, preferiblemente alineadas en filas y columnas. Debe adoptarse un orden determinado para la numeración de las referencias:

- Orden posible de montaje.
- Orden de importancia.
- Cualquier otro orden lógico.

- Generalidades
- Plano de Conjunto
- 3 Plano de despiece
- 4 Perspectiva Explosionada
- 5 Características del dibujo conjunto
- 6 Características del dibujo conjunto
- 7 Ejemplos

Plano de despiece

El dibujo de despiece es aquél en que se representan todas y cada una de las piezas no normalizadas que constituyen el mecanismo representado en el dibujo de conjunto. Las piezas que conforman nuestro mecanismo (imagen derecha), referenciadas por sus marcas, son:

- Pasador cilíndrico
- Casquillo
- Soporte
- Arandela
- Tuerca hexagonal
- 6 Eje




Figura 8: Elementos.




Figura 9: Pasador cilíndrico.




Figura 10: Casquillo.



5

6




Figura 11: Soporte.

Figura 12: Arandela.




Figura 13: Tuerca hexagonal.

Figura 14: Eje.

Lista de despiece

Se llama Lista de despiece, al listado de todos los elementos que constituyen un conjunto (o subconjunto), designados previamente con las marcas. Este listado debe acompañar al dibujo de conjunto para completar la información.




Figura 15: Lista de despiece.

Lista de despiece

En los planos de conjunto deben verse todas las piezas que lo componen, evitando las líneas de trazos.

Para ello será necesario dibujar las vistas, cortes y roturas necesarios para interpretar el funcionamiento del conjunto, y visualizar, al menos parcialmente, cada una de las piezas del conjunto.

Las piezas estarán referenciadas mediante un número (marca).



Entre la información necesaria que hay que especificar en la lista de elementos está:

- El tipo de material que ha de utilizarse.
- La designación convencional normalizada (simbólica y numérica), en el caso de que se trate de un material normalizado.




Figura 17: Lista de elementos.

				1	/			
_		0	Arandela de Segundad	DIN	MUTT PTO			
	7	8	Tuerca ranurada	DIN 981	KM14 (M70x2)			
	6	4	Anillo distanciador		F-1110			
	5	8	Rod. oscilante de rodillos	DIN 635	22314 (70×150×51)			
-	4	8	Tapeta		FG-20			
	3	8	Soporte		FG-20			
	2	4	Eje		F-1250			
	1	4	Rueda		F-8120			
,	erca	N°. Piezo	Designación y observaciones	Norma	Material y medida			

Figura 18: Lista de elementos.

La forma de inscribir todos los datos de los elementos de un plano en el cuadro de rotulación viene definida en UNE 1135:1989 Dibujos técnicos: Lista de elementos (ISO 7573:1983).

- Los elementos que figuran en esta lista y su representación en el plano están relacionados mediante la referencia a la marca.
- La lista de elementos proporciona toda la información necesaria para la producción o el aprovisionamiento de los elementos.
- La lista de piezas debe hallarse sobre el cuadro de rotulación, en el mismo plano en que se encuentra el conjunto. La lista tendrá tantos renglones como piezas integren el conjunto, y se comenzará la anotación y numeración desde abajo.




Figura 19: Lista de elementos.

Si el conjunto tuviese muchas piezas y no hay espacio suficiente en el plano, se realizará aparte, en formato A4. En este caso, al estar en una hoja separada y para facilitar el tratamiento automatizado de la lista se comenzará a escribir desde arriba hacia abajo, empezando por la línea superior.



La información que contiene la lista de piezas viene distribuida por columnas de la siguiente forma (comenzando de izquierda a derecha):

- Cantidad o Nºp: Número de piezas iguales a la referenciadas.
- Denominación y observaciones: Especificación según la norma o fabricante que identifica el elemento referenciado
- Marca: Número correlativo que referencia todos los elementos y grupos representados en los dibujos incluyendo elementos normalizados como tornillos, tuercas, etc.
- Material: Especificación del material de la pieza. Se recomienda acompañar el número de Norma en el cual se pueden encontrar otras características del material. En el caso de ser una pieza normalizada no se incluye el material.



Figura 21: Lista de elementos.

1:		DISF	POSITIVO	DE	FURAR	ANEIS	Es	ma: peci rso:	alidad	1:	Lamin
Comp									_	INASIELXE	_
Dibujado				Centro Integrado de FP NICOLAS LARBUR LHko Ikastetxe Integratu							
N		Fecha	Nombre		Nota				Cent	ro Integrad	o de FP
						(G				
Nº p.	Denominacion y observaciones			Ма.	Dib.N⁴	М	ater.	Dimen.	Peso		
1		asador cilindrico			1		NB	1030	Ø1/4*×15		
1		Casquillo				2			1030	Ø24×16	
1		oporte				3		-	2535	\$20	
1		andela	xagonai			4		NB	1020	ø26	
1	Eje T.,	erca he:	vaaonal			5			1030	ø75×95 ø1*	

Figura 22: Lista de elementos.

Cuando sea precisa una lista de despiece, se puede usar el diseño mostrado en la figura.



Cajetín con lista de despiece.

	SOPORTE ANCLA	JE	12	OBRA CIVIL			
1	EJE		11	F-1250			
1	CUERPO DE TRAI	NSMISIÓN	10	F-1150			
1	ANILLO DE PRESI	IÓN	9	F-1110			
1	TORNILLO DE EN	GRASE	8	F-1120			
1	ENGRASADOR C/	PLANA	7	UNE 26030 10MB			
1	ARANDELA PLAN	A BISELADA Ø20	6	UNE 17066			
1	TUERCA MOLETEA	ADA	5	F-1120			
1	CHAVETA PLANA	20×12×80	4	UNE 17012			
1	RUEDA DENTADA		3	F-1520 M=5.5 Z=32			
1	ARANDELA PLAN	A BISELADA Ø27	2	UNE 17066			
1	TUERCA C/HEXA	GONAL M27	1	DIN 934			
CANTIDAD	DENOMINACION		MARCA	MATERIAL			
UNIVERSIDAD DE CASTILIA-LA MANCHA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALBACETE EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA							
1 A	ESCALA 1:2	NOMBRE					
W	7 ABRIL 2002	TRANSMISION PLANO N° 4					

Figura 24: Lista de despiece.



16	8	Vigueta soporte UPN 260	UNE 36522	F-6205 A42b		
15	8	Chapa refuerzo fijación		F-1110		
14	4	Chaveta plana	UNE 17012	20x12x125		
13	32	Arandela grower	DIN 127	ø12		
12	8	Engrasador Stauffer	UNE 18069	M12x1.5		
11	48	Torn. cab. Allen	DIN 912	M12x30 mg 8.8		
10	32	Torn. cab. hexagonal	DIN 931	M12x35 mg 8.8		
9	8	Anillo de retención de aceite	UNE 26077	75×100×13		
8	8	Arandela de seguridad	DIN 981	MB14 Ø70		
7	8	Tuerca ranurada	DIN 981	KM14 (M70x2)		
6	4	Anillo distanciador		F-1110		
5	8	Rod. oscilante de rodillos	DIN 635	22314 (70×150×51)		
4	8	Tapeta		FG-20		
3	8	Soporte		FG-20		
2	4	Eje		F-1250		
1	4	Rueda		F-8120		
Marca	N°. Pieza	Designación y observaciones	Norma	Material y medidas		

■ 990

25 / 40

- Generalidades
- Plano de Conjunto
- 3 Plano de despiece
- 4 Perspectiva Explosionada
- 5 Características del dibujo conjunto
- 6 Características del dibujo conjunto
- 7 Ejemplos

Perspectiva Explosionada

- Entendemos como Perspectiva explosionada a la representación realizada en perspectiva, normalmente en isométrico, de las piezas que forman un dibujo de conjunto.
- Las piezas se colocan de tal forma que proporcionan una importante información para el montaje del mecanismo representado




Figura 26: Perspectiva explosionada.

- 1 Generalidades
- Plano de Conjunto
- 3 Plano de despiece
- 4 Perspectiva Explosionada
- 5 Características del dibujo conjunto
- 6 Características del dibujo conjunto
- 7 Ejemplos

Características del dibujo conjunto

- En el dibujo de conjunto se deben elegir las vistas de forma que el conjunto quede en su posición de trabajo o utilización.
- Para comenzar a realizar un dibujo de conjunto es conveniente empezar por la pieza principal y continuar por las secundarias, o bien, comenzar por las piezas interiores y continuar por las exteriores.
- El proceso para elegir el formato de papel comenzará con definir el tamaño del dibujo idóneo y la escala más conveniente.
 - ISO A0 (1189×841)
 - ISO A1 (841×594)
 - ISO A2 (594×420)
 - ISO A3 (420×297)
 - ISO A4 (297×210)
 - ISO A5 (210×148)
 -

Figura 27: ISO.



- 1 Generalidades
- Plano de Conjunto
- 3 Plano de despiece
- 4 Perspectiva Explosionada
- 5 Características del dibujo conjunto
- 6 Características del dibujo conjunto
- 7 Ejemplos

Características del dibujo conjunto

- Todo dibujo de conjunto lleva su lista de piezas, y todo dibujo de despiece lleva la lista de las piezas dibujadas en ese plano.
- Entre la información necesaria que hay que especificar en la lista de elementos está el tipo de material con el que van a fabricarse las piezas, especialmente en el caso de aquellas piezas no comerciales.
- Cuando se hayan utilizado múltiples planos para realizar el dibujo de conjunto y despiece, e incluso la lista de piezas vaya en un plano separado, el orden en el que se colocaran estos planos será el siguiente:
 - Lista de despiece
 - Plano de conjunto
 - Planos de despiece; ordenados estos últimos según la sucesión de las marcas de cada pieza.

- Generalidades
- Plano de Conjunto
- 3 Plano de despiece
- 4 Perspectiva Explosionada
- 5 Características del dibujo conjunto
- 6 Características del dibujo conjunto
- 7 Ejemplos

Plano de Conjunto




Figura 28: Conjunto y despiece.

Plano de Conjunto





Figura 29: Conjunto.



Plano de despiece: Base de fijación

- Se trata del primer plano de despiece, después del plano de conjunto.
- Entre otras cosas podemos ver la vista A. Se trata de un dibujo de detalle a escala mayor (E=2:1) ya que se consigue mayor claridad.
- Este es un recurso muy práctico que ayuda a tener una idea más clara de la pieza.



Plano de despiece: Mordaza móvil

- Es el segundo plano de despiece.
- En esta ocasión tenemos dos dibujos de detalle a una escala mayor (E=2:1).
- Se trata de las vistas A y B. También encontramos dos cortes: El corte C-C y el corte D-D.




Figura 31: Despiece.

Plano de despiece: Placa de apoyo

- Esta pieza está dibujada a una escala de E=1:1.
- La simplicidad de la pieza no recomienda otro tipo de escala.




Figura 32: Despiece.

Plano de despiece: Soporte de husillo

- Esta pieza está dibujada a una escala de E=1:1.
- La simplicidad de la pieza no recomienda otro tipo de escala.





Figura 33: Despiece.

Plano de despiece: Husillo

• Esta pieza está dibujada a una escala de E=1:1.





Dibujo de Ingeniería - 15232-0-A-2 Presentación 10: Tipos de Planos

M.Sc. Estefano Matías Muñoz Moya

Universidad de Santiago de Chile
Facultad de Ingeniería - Departamento de Ingeniería Mecánica
Av. Bdo. O'Higgins 3363 - Santiago - Chile
Laboratorio de Biomecánica y Biomateriales
e-mail: estrano. munozupach. cl.

INGENIERÍA CIVIL MECÁNICA 25 de mayo de 2021