

3º MINI-TESTE DE ARQUITECTURA E TECNOLOGIA DE COMPUTADORES

Turma: LECC

[Pontuação máxima: 50]

Data: 25 Outubro 2025

2º Semestre

Guião de correcção

Duração: 40 min.

Docente: Eng. Emírcio Zeca Vieira

2º Semestre

NOME:

Nº

Resolva as questões de múltipla escolha e dissertativas, considerando os conceitos abordados durante as aulas.

1. O computador liga, mas não exibe vídeo. A primeira verificação deve ser:

a) Cabo HDMI ou GPU mal encaixada.

4

b) Fonte de alimentação.

c) BIOS corrompida.

d) Falta de disco.

e) CPU danificada.

2. Se o sistema reinicia aleatoriamente, as causas prováveis são:

a) Falha na RAM ou superaquecimento.

4

b) Vírus.

c) Cabo de rede solto.

d) Placa gráfica suja.

e) Falha no sistema operativo.

3. Ao actualizar um *driver* incorrectamente, o sistema entra em “tela azul”. O procedimento correcto é:

a) Reinstalar BIOS.

4

b) Iniciar em modo de segurança e restaurar *driver* anterior.

c) Desinstalar o SO.

d) Ligar o computador várias vezes.

e) Resetar CMOS.

4. O superaquecimento de CPU pode ser causado por:

a) Falha de cooler ou pasta térmica.

4

b) Falta de VRAM.

c) Disco lento.

d) Fonte redundante.

e) BIOS antiga.

5. A limpeza preventiva é importante porque:

a) Diminui o ruído do sistema.

4

b) Evita poeira que compromete ventilação e circuitos.

c) Melhora apenas a aparência.

d) Aumenta a voltagem.

e) Substitui antivírus.

6. Se o disco apresenta setores defeituosos, a acção imediata é:

4

- a) Formatar o disco.
- b) Fazer *backup* e usar ferramentas de verificação (CHKDSK).**
- c) Trocar CPU.
- d) Actualizar BIOS.
- e) Limpar a RAM.

7. O som de *clicking* constante no HDD indica:

4

- a) Falha mecânica iminente.**
- b) *Driver* de áudio.
- c) Falha de RAM.
- d) Problema de BIOS.
- e) Falha na GPU.

8. Um sistema que não reconhece o SSD M.2 deve ter verificado:

4

- a) Modo SATA/AHCI na BIOS.**
- b) Temperatura da GPU.
- c) *Driver* de rede.
- d) Cabo VGA.
- e) Fonte redundante.

9. Para monitorar desempenho e temperatura, a ferramenta adequada é:

4

- a) *Task Manager* ou *HWMonitor*.**
- b) WordPad.
- c) BIOS Setup.
- d) Paint.
- e) CHKDSK.

10. Explique o impacto da taxa de actualização e do tempo de resposta na experiência de jogos e aplicações gráficas.

7

A taxa de actualização influencia a fluidez da imagem; tempo de resposta baixo reduz rastros. Em jogos, afeta desempenho visual e conforto.

11. Em que situações é recomendável actualizar o BIOS e quais riscos estão associados a este processo?

7

Actualizar BIOS é recomendável em casos de incompatibilidade de *hardware*, correcções críticas ou falhas conhecidas. Riscos: falha de energia, *brick*, perda de configurações.

BOM TRABALHO! "Excelência não é um acto, é um hábito diário!"