
(a)
$N_X = 11$
$N_X = 21$
$N_X = 51$
$N_X = 101$
paper, $\mu = 0$
$|F_N|$ [N]
Load step
(b)
$N_X = 21$
$N_X = 51$
$N_X = 101$
paper, $\mu = 0.1$
$|F_N|$ [N]
$|F_T|$ [N]
Load step
(c)
2-nodes
3-nodes
$|F_N|$ on Beam X [N]
$|F_T|$ on Beam X [N]
time [s]