
(a)
6
4
2
0
−2
−4
−6
z [m]
−5
0
5
x [m]
Beam X
Beam Z
clamp
contact
(b)
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
y [m]
−5
0
5
z [m]
Beam X
Beam Z
6
5
4
3
2
1
step