파이썬 코딩

이티보드 파헤치기


56. 온습도 센서 + OLED

학습내용

2. 온습도 센서의 값을 OLED에 출력해 보기

02._dht11_oled.py 아래의 4개 파일을 'https://github.com/etboard/ETboard_Arduino_Level2/tree/master/src/28_dht11/02._dht 11_oled'에서 다운받아서 위의 파일(02._dht11_oled.py)과 같은 폴더에 저장하세요. dht11.cpp 소스 dht11.h oled u8g2.cpp oled_u8g2.h 개념 온습도 센서와 OLED는 에어컨, 제습기 등 다양한 곳에서 사용되고 있습니다. 준비물 <컴퓨터> <us>

SB Micro 5Pin 케이블> <이티보드> <온습도 센서> <OLED>






① 컴퓨터 본체의 USB포트에 케이블을 연결합니다.






② 다른 한쪽 케이블을 이티보드에 연결합니다.



- ③ 이티보드의 D2 포트에 온습도 센서를 연결합 니다.
- (* SIG, VCC, GND 핀으로 구성된 온습도 센서를 사용해 주시길 바랍니다.)
- (* SIG 핀은 노란색, VCC 핀은 빨간색, GND 핀은 검정색 포트에 연결해 주시길 바랍니다.)



④ OLED를 이티보드 OLED 포트에 연결합니다.

```
#include "dht11.h"
       #include "oled_u8g2.h"
       #define DHT11PIN D2
       dht11 DHT11;
       OLED_U8G2 oled;
       void setup() {
소 스
       oled.setup();
코 드
       Serial.begin(115200);
       }
       void loop() {
                                         // 온습도 센서(DTH11) 값 측정
        DHT11.read(DHT11PIN);
        Serial.print(DHT11.temperature); // 온도 값 출력
        Serial.print("℃");
        Serial.print(DHT11.humidity); // 습도 값 출력
        Serial.println("%");
```

```
oled.setLine(1, "DHT11 sensor"); // OLED 모듈 1번째 줄에 저장
        // OLED 모듈 2번째 줄에 온도 값 저장
        oled.setLine(2, "temp: " + String(DHT11.temperature) + "c");
        // OLED 모듈 3번째 줄에 습도 값 저장
        oled.setLine(3, "humi: " + String(DHT11.humidity) + "%");
                                       // OLED 모듈 출력
        oled.display();
                                      // 1초 대기
       delay(1000);
      }
        COM5
        30 C 038
        30℃ 62%
        30℃ 62%
                                             ① 온습도 센서의 값을 측정하여 시리얼 모니터
        30℃ 61%
        30℃ 61%
                                             에 출력합니다.
        30℃ 61%
        30℃ 60%
                                             (오차 범위로 인해 현재 온도 및 습도와 다를 수 있습니다)
        30℃ 60%
        30℃ 60%
        30℃ 60%
        30℃ 59%
        30°C 59%
동 작
과 정
                 humi: 57%
                                             ② 온습도 센서의 값을 OLED에 출력합니다.
                                             (오차 범위로 인해 현재 온도 및 습도와 다를 수 있습니다)
참 고
사 항
```