# ET 接口说明:8 物料问题说明

## 一 前言

在项目开始之前阅读本文,可以帮助客户了解,项目相关的各系统在处理订单中的物料数据时,可能会遇到的问题。如果您已经阅读过《ET 软件接口说明-3 数据结构说明》中关于物料的章节,则可以不再阅读本文。

# 二 名词释义

为了避免产生歧义,需要先对一些名词加以解释,请您一定耐心的看完本章。

#### 1. 物料

本文中的物料主要是指布料,但由于不排除也有部分其他材料,比如拉链,填充料等和 CAD 有关,因此不使用"布料"这个词,而使用更具通用性的"物料"这个词。有些企业习惯使用面料这个词,但是面料这个词会造成歧义,因为虽然可以把面料理解为"面状的物料",但是实际上,面料这个词通常是和里料相对应的,通常指服装外表面使用的材料,里料指服装内表面使用的材料。因此本文还是使用物料这个词。

### 2. 物料的唯一标识——物料 ID

一般企业都会给物料进行编码,一般称为物料编码,但是不同的企业的做法不同。 举个例子:假设有一款衣服,有三种颜色:红,蓝,白。每种颜色使用的面料材质是 一样的,只是颜色不同。

A 企业可能会为这三种面料,编制一个物料编码 X501,采购,入库,领料的时候要加上颜色,加以区分: X501-红, X501-蓝, X501-白。

B 企业可能会为这三种面料使编制不同的物料编码: 红(X501), 蓝(X502), 白(X503), 采购, 入库, 领料的时候直接使用物料编码。

因此,本文中不使用物料编码这个词,而使用"物料 ID",物料 ID 是指可以唯一与某个物料——相对的一个标识。对于企业 A, X501-红, X501-蓝, X501-白是物料 ID, 对于企业 B, X501, X502, X503 是物料 ID。

## 3. 款式, SKU 和版本

服装企业同一个款式(样板号),实际可以生产出多种尺码和颜色,比如上面的红蓝白三色,每个颜色都可以生产出 S, M, M, XL4 个尺码的,则一共是 12 个 SKU。但显然,颜色相同的,不管尺码是多少,其物料的使用是一样的。因此,仅仅从物料的角度看,实际上这个款式可以演变出三种版本(颜色搭配)



为什么要加上搭配二字,是因为有些衣服是有配色的,比如:蓝色的主面料,搭配白色的领子;黄色的主面料,搭配蓝色的领子;

客户编号: QDDS 订单编号: XHS222	乔丹电商 01597 订单	日期:	20200	430 章	大号:	ANDLES	文量 明 4	H					T		小计
11			1			XL XL	2XL	3XL						10	354
颜色		(S	S	M.	L	60	36	20	20				-	10	545
1 白色		18	44	86	90	92	56	31	16	47			-	16-	500
2 黑色	100000	25	66	136	139	1000	50	30	44	-				14-	336
3 晨曦粉		20	60	125	130	85	34	19	70	350	The state of			10-	173
4 蛋黄		14	42	83	87	57	30000	100	14	5					173
4 里风	颜色合计:	77	212	430	446	294	176	100000000000000000000000000000000000000			THE R	Eller.			Mari
New York Control of the Control of t		1	4	9	9	船头	样配出						92/6		小计
		XS	S	М	L	XL	2XL	3XL						1	4
颜色		4					TEXA!	100					3 2	HODOLO S	4
1 白色				4									-	100	4
2 黑色				S S		4									4
3 晨曦粉	100	4					Mine in	1				(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	10.2		16
4 蛋黄	MON AND	8		4		4		Sail	28				Teen!		
	颜色合计:	0			A). nti <i>le</i> m	#1.5	01#8	❖	期:202	200430					
	A RESERVE	- T		订单分i	化明细-	XL XL	2XL	3XL	1						30
颜色		(S 12	S 36	75	78	51	30	18				展 电图	STATE OF		50
1 白色 2 黑色	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	20	60	125	130	85	50	30							50
3 晨曦粉		20	60	125	130	85	50	30							30
4 蛋黄		12	36	75	78	51	30	18 96	-						(16
	小计:	64	192	400	416	272	160	A CONTRACTOR						190	
	Vin a Vin	订	单分批	明细一	批号:0	2期	分开包	装送大	货仓	交期:2	020043	0		-	
颜色		XS	S	М	L	XL	2XL	3XL							5
1 白色		6	8	11	12	9	6	2			-				4
2 黑色		5	6	11	9	7	6	1			6010		15	N WEST	
4 蛋黄	THE STATE OF	2	6	30	30	22	16	4					10000		1
	小计:	13	20	30	30		-			7 (2)		a Internal	STIES.	100	WHITE S
2. 裁片颜1 3. 印花位1	未确认不能开 色: (参照颜置: 前中。辉 置: 右后下。	色配! 胜印:	比)。 花				三料明组	田表		订单数		が正用量	<b>海</b>	英文字	-h⁄1
品名	36500	[幅]		別布料			- 100	<b>毛</b> 损		354		2. 22KG	11000	主身色	
CVC平纹布	180	G 170	CM	1白色				0 4.0						主身色	-17
CVC平纹布	180	G 170	CM	2黑色			0. 169	90 4.0	0%	545		95. 79 KG	223237		/
CVC平纹布	1800	G 170	CM	3 晨曦	粉		0. 16	90 4.0	0%	500	:	87.88KG	******	主身色	
CVC平纹布	1800	G 170	CM	4蛋黄		2	0.16	90 4.0	00%	336		59.06K0	3 A	主身色	V
1*1罗纹	2600	163	CM	1白色			0.00	80 4.	00%	354	1	2.95k	g I	R领子	
(*1罗纹	2600	1630	CM :	2 黑色			0.00	80 4.	00%	54	5	4. 53	g	R领子	
*1罗纹	260G	1630	CM :	3 晨曦	份		0.00	080 4.	00%	50	0	4. 16	kg	R领子	
		-	00000	4 蛋黄	designation of	110		080 4.	000	91	36	2, 80	lea	R领子	

## 4. 版本名

实际上企业是给每个版本都起了名字的,比如一个款式叫做 XKS01,那么在这件 衣服的吊牌上会写:

款名: KSM102


颜色: 蓝 尺码: XXL

这个"蓝"其实是版本名,因为前面已经说了,有些衣服是有配色的,这个"蓝"并不代表整件衣服都是蓝色的,只能代表这件衣服的主体是蓝色的,因此这个"蓝"并不是指物料的颜色是蓝色(比如领子就不是),而使指这件衣服的版本名叫做:蓝。

我们从上面这张用户生产制单的表格中,标红的部分也可以看出这一点。

## 5. 纸样文件 (prj)


我们把打版师使用 CAD 绘制的图纸,称为纸样文件,也有称为打版文件的。这个文件中包含所有裁片的形状,**裁片上记录了所用物料的信息**。布易科技的纸样文件的扩展名是 prj



## 三 物料问题

## 1. 一个订单案例

假设需要生产一个圆领 T 恤,由 4 个裁片构成:左袖片,右袖片,前片,后片;其中,前片和后片使用大豆纤维,袖子使用纯棉布料。



有三个版本, 4 种尺码一共 12 个 SKU;

版本名	S	M	L	XL
红色款	100	200	300	400
蓝色款	120	250	300	360
白色款	150	180	240	300

产量表

#### 各个版本的物料定义如下:

Н											
	版本名		前后。	片	袖子						
		颜色	材质	物料 ID	颜色	材质	物料 ID				
	红色款	红	大豆纤维	DD01	白	纯棉	CM01				
	蓝色款	蓝	大豆纤维	DD02	灰	纯棉	CM02				
	白色款	白	大豆纤维	DD03	蓝	纯棉	CM03				

物料定义表

## 2. 数据展开

CAD 的排料程序需要根据,物料定义表和产量表,以及纸样文件信息,对裁片进行乘法展开,最终达成以下目标:

使用 DD01 裁剪出 100 片 S 码的前片 使用 DD01 裁剪出 100 片 S 码的后片

0000000

使用 DD02 裁剪出 120 片 S 码的前片

0000000

使用 CM03 裁剪出 300 片 XL 码的左袖片 使用 CM03 裁剪出 300 片 XL 码的右袖片

#### 3. SAP中的BOM数据

实际上大多数企业的 ERP 系统(SAP)中,并没有存储"物料定义表"中的完整信息,它只是存储了如下表的 BOM 信息。注意,此处的颜色是物料自己的颜色,<u>而不</u>是版本名。

物料号	颜色	单件用量	供应商
DD01	红	0.7	
DD02	蓝	0.7	
DD03	白	0.7	
CM01	白	0.1	
CM02	灰	0.1	
CM03	蓝	0.1	

BOM 表

### 4. 只有一个纸样文件

显然,如果 CAD 仅仅获得 BOM 表和"产量表",那么必须有三个纸样文件,才能正确的进行数据展开(表格中的数据是记录在裁片上的物料信息):

	左袖片	右袖片	前片	后片
红色款.prj	CM01	CM01	DD01	DD01
蓝色款.prj	CM02	CM02	DD02	DD02
白色款.prj	CM03	CM03	DD03	DD03

但是实际情况是,除非不同颜色的面料的缩水系数有较大差异,否则在生产中,纸样文件只有一个。注意,**这一点客户 IT 部门或者 MES 供应商通常是不知道的**。

# 四 总结

实际上, CAD 程序从接口获得的订单数据的主要内容,就是"产量表"和"物料定义表",但是,因为实际上在 ERP 当中并不存在"物料定义表",因此很多智能制造项目,最终无法向 CAD 传递完整的物料信息。要想解决此问题,有两种解决方案:

- 1: 在 PDM 系统中保存正确的"物料定义表"
- 2: 正确的使用 SAP 的 FS 模块

理论上,成衣,团订,个订都存在这个问题,但是因为团订通常没有配色,因此这个问题可以忽略,而个订的订单系统,实际上实际可以提供"物料定义表"的,因此这个问题实际上仅仅在成衣大货生产中显得尤为突出。