Карта регулировки УМ2400 №№ 1-8 Доработки плат

- 1 Соединяем СЗЗ с корпусом отрезками луженой медной фольгой 2х2мм, предварительно зачистив плату от маски.
- 2 Устанавливаем перемычки из фольги взамен С35 и R26. R25 и R27 **He устанавливать**.
- 3 Соединяем площадки +9V +9V перемычкой согласно монтажному чертежу
- 4 Соединяем четырьмя отрезками луженой медной фольгой 4х8мм верхнюю и нижнюю части ЛЕВОЙ и ПРАВОЙ плат согласно монтажному чертежу, избегая провисания фольги
- 5 Устанавливаем C38-0805-5,6пФ на разрез печатной дорожки на выходе D1 MW4IC2020.

Предварительная регулировка левой платы

6 Регулируем U1 DC_DC на выходное напряжение +9V при входном +24V, затем монтируем его на плату

Наименование параметра	Норма	1/7W	№2/3л	№3.1	Nº4	№5	№6	Nº7	Nº8	Nº	Nº	Nº	Примеч.
7 Измеряем напряжение +9В, при +24В входном	+9,0	+9	+9	+9	+9,02	+9,05	+9,03	+9,0	+9,0				
8 Измеряем напряжение +5B, на D3/8	+5,1	+5	+5	+5	+5,1	+5,1	+5,1	+5,1	+5,1				
9 Измеряем напряжение -5B, на D3/6	- 4,3	- 4,3	- 4,3	- 4,3	-4,20	-4,28	-4,28	-4,28	-4,28				
10 Измеряем напряжение -1,2B, в точке C27-R36-R28	- 1,1	- 1,1	- 1,1	- 1,1	-1,18	-1,20	-1,19	-1,19	-1,19				
11 Проверяем включение вентилятора при нажатии РТТ	Вкл.	+	+	+	+	+	+	+	+				
12 Измеряем время работы вентилятора	80 сек	62	78	84	80	80	80	80	80				
13 Измеряем +5B, на D2/3	+5,2	+5	+5	+5,1	+5,12	+5,16	+5,15	+5,1	+5,1				
14 Измеряем ток, мА, по цепи +24В													
- без нажатия РТТ	20				13	15	16	15	8				
- при нажатии PTT	80				87	135	88	105	88				
- при нажатии РТТ и подаче на вход +4dBm	100	100	100	100	100	145	99	122	97				
15 Задаем входную мощность 2,4ГГц, dBm	+4				+4	+4	+6						
16 Измеряем выходную мощность 2400МГц, dBm на выходе ЛЕВОЙ ПЛАТЫ — входе неустановленной D1/6.	+22	+22,5	+22	+23	+21	+20	+19	+20	+21				

Регулировка УМ в сборе

17 Привинчиваем предварительно настроенную ЛЕВУЮ, а также ПРАВУЮ платы

18 Устанавливаем D1,D2,VT4 на КПТ8

Наименование параметра	Норма	1/7W	№2/3л	№3.1	Nº4	№5	№6	№ 7	N <u>º</u> 8	Nº	No	No	Примеч.
19 Задаем входную мощность 144МГц, dBm	+4	-5	-3	-3	+4	+8	+8	+4	+4				
20 Измеряем выходную мощность на выходе ПРАВОЙ ПЛАТЫ, dBm	+40	+41,6	+40,2	+42	+41	+40,3	+40,6	+40	+40				
21 Измеряем ток по цепи +24В													
- без нажатия РТТ, мА	30	25	25	22	27	15	16	13	27				
- при нажатии РТТ, A	0,8	0,9	0,75	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9				
- при нажатии РТТ и подаче на вход +4dBm, A	3	2,8	2,7	3,1	3,2	3	3	2,7	2,6				
22 С35=22пФ 0805	22пФ	22пФ	22пФ	22пФ	фольга	0 0603	фольга	22пФ	фольга				
23 ATT -3dB (R25=300, R26=18, R27=300)	-3dB	-3dB	-3dB	-3dB	0dB	0dB	0dB	0dB	0dB				
24 R26=18 Om 0805	18	18	18	18	фольга	0 0603	фольга	0 0603	фольга				
25 С28=22пФ 0805	22пФ	22пФ	22пФ	22пФ	150пФ 0603	150пФ 0603	150пФ 0603	0 0603	22пФ				