## Análise de Produção para o Produto cadeira tróia

Lote de 1 a 25: ideal de 17 peças com desperdício de 5.89%

Lote de 26 a 50: ideal de 47 peças com desperdício de 4.14%

Lote de 51 a 75: ideal de 62 peças com desperdício de 3.90%

Lote de 76 a 100: ideal de 77 peças com desperdício de 3.75%

Em resumo, o ideal para produzir com menor desperdício é de 77 peças com o percentual de 3.75%