第五章试题答案(复发料 P49) 1. 0 T== Ws=6T 3TL WM=6TT 2WM>Ws,不满足抽 -6π 样定理。 $XP(jw) = + \stackrel{+\infty}{\underset{=}{\longleftarrow}} X(j(w-kws))$ 2 Xr(jw) = T Xp(jw).因此 $Xr(t) = 3 + 6 cos(6\pi t) + 3 cos(12\pi t) + 2 sin(2\pi t)$ - 25in (47t) + 2sin 87tt - 2sin (107tt) Xr(t)为第二题答案的导数 $X_r(t) = -36\pi \sin(6\pi t) - 36\pi \sin(12\pi t) + 4\pi \cos(2\pi t)$ 8TCOS (4TT+) + 16TC Sis (8TT+) - 20TC COS (10TT)

(3)
$$\frac{7(jw)}{\sqrt[3]{h^6}}$$

$$\frac{3}{\sqrt[3]{h^6}}$$

$$\frac{$$

3. ①
$$Ws = \frac{2\pi}{T} = 20\pi$$
 $X(jw)$ 最高幾率 $W_{M} = 9\pi$, $Ws = 2W_{M}$, 不会记录。
② 截止频率 2.5π , 输出 $y(t)$ $y(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin(k\pi t)}{2^{k}} = \frac{1}{2}\sin(\pi t) + \frac{1}{4}\sin(\pi t)$ $= \frac{1}{4j}\left[e^{j\pi t} - e^{-j\pi t}\right] + \frac{1}{4j}\left[e^{j2\pi t} - e^{-j\pi t}\right]$ $y(t)$ $V_{M} = 2\pi$ $W_{M} = 2$

(3)
$$Y[n] = X[n] * h[n]$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X[k] Sin[(n-k-\frac{1}{3}) \hbar]$$

②不能,因为内插和抽取只是选择XCN的值,而不是改变XCN的值。但@y(n)是

 $\int_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} |x(e^{jw})|^2 dw \ 2$

当
$$X(e^{jw}) = + \sum_{k=\infty}^{+\infty} X(j \frac{w-2k\pi}{T})$$
 出版是采样定理时, $X(e^{jw}) = -\frac{1}{T}X(j\frac{w}{T})$ ($|w| < \pi$) ③ 代入②程: $\sum_{n=\infty}^{+\infty} |x(n)|^2 = \frac{1}{2\pi T} \int_{-\pi}^{\pi} |+x(j\frac{w}{T})|^2 dw$ 当協足采样定理时, $x(jw)|^2 dw$ 因此有: $\sum_{n=\infty}^{+\infty} |x(n)|^2 = \frac{1}{2\pi T} \int_{-\infty}^{+\infty} |x(jw)|^2 dw$ $x(jw) = \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$ $x(t) = \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$ $x(t) = \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$