

엣지 VLM 해석 평가

데이터셋 구성 (위험 3종 + 정상)

카테고리	정답	위험유형	영상
화재 (fire)	위험	화재	8
연기 (smoke)	위험	화재	9
사람 쓰러짐/낙상 (person_fall)	위험	낙상	5
기계·장비 전도 (machine_tipover)	위험	전도	5
정상 주차장(오탐 테스트) (normal_parking)	정상	없음	5
정상 작업장(오탐 테스트) (normal_worker)	정상	없음	4

모델 종합 비교

모델	로드	상황인식 정확도	유형 정확도	과잉해석(오탐)	평균 지연	tok/s	peak VRAM
Qwen3-VL-2B-Instruct	✅ 9.5s	81%	72%	11%	7.32s	33.9	4433 MB

Qwen3-VL-2B-Instruct — Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct

위험 유형별 인식 (카테고리별 정답률)

카테고리	정답유형	N	위험판정	판정정답률	유형정답률	미상
화재	화재	8	8	100%	100%	0
연기	화재	9	8	89%	89%	0
사람 쓰러짐/낙상	낙상	5	2	40%	40%	0
기계·장비 전도	전도	5	3	60%	0%	0
정상 주차장(오탐 테스트)	없음	5	0	100%	100%	0
정상 작업장(오탐 테스트)	없음	4	1	75%	75%	0

항목별 결과

유형	정답	판정	정오	시간	해석(앞부분)
화재	위험	위험	✅	7.5s	이 영상은 화재 발생 현장을 담고 있으며, 인물은 헬멧과 방수복을 착용한 소방관으로 보이며, 그는 ...
화재	위험	위험	✅	6.1s	이 영상은 밤에 촬영된 것으로, 주변에는 주거용 건물과 차량이 보이며, 도로와 인근 녹지 공간이 있...
화재	위험	위험	✅	7.5s	장면은 실내 환경에서 촬영되었으며, 주요 장소는 거실과 계단 부근의 바닥에 위치한 테이블과 카운터가...
화재	위험	위험	✅	9.7s	장면은 화재 발생 현장을 보여주고 있으며, 건물의 일부가 빠르게 타고르는 불꽃과 연기가 피어오르고 ...
화재	위험	위험	✅	8.9s	장면은 실내 화재 발생 상황을 보여주고 있습니다. 방 안에는 큰 불꽃이 떠오르며, 주변의 가구와 물...
화재	위험	위험	✅	5.8s	장면은 공장 내에서 발생한 화재 장면을 보여줍니다. 화재는 빠르게 번져 있으며, 주변의 기계와 장비...
화재	위험	위험	✅	8.4s	장면은 공장 내부의 작업 공간에서 촬영된 것으로, 여러 인물과 장비가 보입니다. 중앙에는 한 남성이...
화재	위험	위험	✅	7.0s	캡처된 장면은 실내 작업 공간에서 발생한 화재 상황을 보여줍니다. 화재는 주로 오른쪽에 위치한 컴퓨터...
낙상	위험	위험	✅	7.5s	이 영상은 공장 내에서 포크리프트(Forklift) 작업 중 발생한 사고를 보여주고 있습니다. 장면...
낙상	위험	위험	✅	8.5s	장면은 공장 내에서 포장된 녹색 플라스틱 봉투를 담은 트럭과 포크로 운반하는 장면을 보여줍니다. 그...
낙상	위험	위험	✅	8.8s	이 영상은 공장 또는 건물 내부에서 발생한 사고 장면을 보여줍니다. 첫 번째 장면에서는 'Overl...
없음	위험	정상	❌	5.8s	장면은 공장 내부의 저장 공간으로 보이며, 여러 대의 포장된 물품과 장비가 배치되어 있습니다. 인물...
없음	위험	정상	❌	5.2s	장면은 대형 물류센터 내부에서 촬영된 것으로, 여러 줄의 박스들이 정렬되어 있고, 작업자들이 포크세...
없음	정상	정상	✅	4.8s	캡처된 장면은 지하 주차장 내부이며, 여러 대의 차량이 정지 상태로 주차되어 있습니다. 주차장은 잘...
없음	정상	정상	✅	6.1s	이 이미지는 밤에 촬영된 CCTV 영상으로, 주로 차량과 주차장의 모습이 담겨 있습니다. 차량들은 ...

유형	정답	판정	정오	시간	해석(앞부분)
없음	정상	정상	✔	5.9s	이 장면은 야외의 공공 공간으로 보이며, 건물과 주차장, 그리고 일부 녹지 공간이 포함되어 있습니다...
없음	정상	정상	✔	6.5s	이 장면은 눈이 내리는 날의 도심 지역 주차장에서 촬영된 것으로, 주변에는 차량들이 눈으로 덮여 있...
없음	정상	정상	✔	9.5s	이 영상은 공공 주차장을 촬영한 것으로, 여러 차량이 정지 상태로 주차되어 있으며, 주차장의 일부는...
없음	정상	정상	✔	7.3s	이 장면은 공장 내 물류 작업 공간에서 촬영된 것으로, 여러 명의 직원들이 테이블 주변에서 포장된 ...
없음	정상	정상	✔	6.1s	장면은 공장 또는 유통센터 같은 산업용 공간에서 촬영된 것으로 보이며, 여러 물품과 장비가 배치되어...
없음	정상	정상	✔	8.0s	장면은 대형 물류센터 내부의 저장 공간으로 보이며, 여러 개의 녹색과 주황색의 금속 재고대를 갖춘 ...
낙상	정상	위험	✘	8.7s	캡처된 장면은 대형 물류센터 내의 저장실로 보이며, 양쪽에는 수많은 상자들이 정렬된 선반들이 있습니...
없음	위험	정상	✘	8.3s	이 영상은 2016년 3월 13일 오전 8시 9분 32초에 촬영된 CCTV 영상으로, 가게 내부의 ...
낙상	위험	위험	✔	8.9s	CCTV 영상에서 2021년 5월 10일 13시 36분 11초에 촬영된 장면은 식당 또는 레스토랑의...
없음	위험	정상	✘	4.7s	이 영상은 주거 지역의 외부 porch(프론트 레이스)에서 촬영된 것으로, 밝은 날씨와 잘 관리된 ...
없음	위험	정상	✘	5.0s	이 영상은 공공장소, 예를 들어 공항이나 대형 시설 내부에서 촬영된 것으로 보이며, 사람들이 엘리베...
낙상	위험	위험	✔	8.4s	이 영상은 지하철역 내에서 설치된 엠티 카메라로 캡처된 장면입니다. 카메라 앞에는 스타일리zed한 ...
화재	위험	위험	✔	8.0s	이 영상은 2024년 3월 20일 오후 23시 38분 54초에 촬영된 것으로, 밤중에 대형 트럭이 ...
화재	위험	위험	✔	7.9s	캡처된 장면은 2023년 12월 28일 목요일 오전 07:21:14에 촬영된 것으로, "Palm O...
없음	위험	정상	✘	9.3s	이 이미지는 2018년 7월 2일, 월요일 오전 5시 26분에 촬영된 것으로, 고도에서 비행한 듯한...
화재	위험	위험	✔	7.6s	장면은 도시 지역의 건물들 사이에서 연기가 떠오르고 있으며, 그 연기는 매우 검은색이며, 불꽃이나 ...
화재	위험	위험	✔	6.5s	이 이미지는 산업 공장의高空俯瞰 장면을 보여주며, 여러 대의 고층 탱크와 연기 배출 시스템이 보입니...
화재	위험	위험	✔	6.3s	장면은 공장 또는 창고 내부에서 발생한 화재 상황을 보여줍니다. 여러 개의 박스가 높게 쌓여 있으며...
화재	위험	위험	✔	7.7s	CCTV 영상에서 대형 백화점 또는 저장소 내부에서 화재가 발생한 것으로 보입니다. 연기가 퍼져 있...
화재	위험	위험	✔	8.1s	캡처된 장면은 2022년 12월 12일 오전 9시 30분경에 촬영된 것으로, 빠르게 진행되는 화재 ...
화재	위험	위험	✔	7.3s	캡처된 장면은 밤에 열린 국제 전시회장 내부의 모습으로, 여러 테마별 전시 booth들이 높은 수준...

상세 내역

Qwen3-VL-2B-Instruct



[video] fire1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✔

판정 위험

유형 화재

설명 이 영상은 화재 발생 현장을 담고 있으며, 인물은 헬멧과 방수복을 착용한 소방관으로 보이며, 그는 화재가 발생한 통로 내부를 진입하고 있습니다. 화재는 빛나는 붉은 불꽃과 연기가 발생하며, 주변은 매우 어두운 상태로, 화재의 열과 연기가 공기 중에 확산되고 있어 위험한 상황을 나타냅니다. 이는 화재가 발생한 것으로, 인근에 있는 사람들의 안전을 위협하고 있으며, 즉시 소방대원이 대응해야 할 상황입니다. 이 장면은 화재 발생 시의 실제 현장을 담고 있으며, 즉시 소방대원이 대응하여 화재를 진압해야 하며, 이는 매우 중요한 조치가 필요합니다.




[video] fire2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✔

판정 위험

유형 화재

설명 이 영상은 밤에 촬영된 것으로, 주변에는 주거용 건물과 차량이 보이며, 도로와 인근 녹지 공간이 있습니다. 그러나 영상의 중심 부분에서 빛이 강하게 떠오르며, 그 빛은 불꽃이나 연기를 나타내는 것처럼 보입니다. 이는 화재 발생의 징후로 보이며, 특히 빛이 흐르는 방향과 함께 불꽃이 떠오르는 것이 특징입니다. 이는 주변 환경이 불안정한 상태일 수 있으며, 주변에 있는 차량이나 건물 이 화재의 피해를 받을 가능성이 있습니다. 따라서 이 장면은 매우 위험하며, 즉시 구조대 또는 경찰서에 신속히 연락하여 대응해야 합니다.



[video] fire3.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 장면은 실내 환경에서 촬영되었으며, 주요 장소는 거실과 계단 부근의 바닥에 위치한 테이블과 카운터가 있는 공간입니다. 카운터 위에는 여러 가지 물건들이 놓여 있으며, 특히 오른쪽에 있는 테이블 위에는 불꽃이 발생하고 있습니다. 이 불꽃은 주로 흰색과 붉은색의 연기가 나오며, 그 위에는 빛이 나는 상태로 보입니다. 이는 화재 발생의 징후이며, 주변의 인물이나 장비에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 카운터 위의 물건들은 불에 노출되어 있을 가능성이 높습니다. 이 상황은 매우 위험하며, 즉시 소화기나 안전 장비를 사용하여 대응해야 하며, 불을 막기 위한 조치가 필요합니다. 따라서 이 장면은 화재 위험을 나타내며, 즉시 대응이 필요합니다.



[video] fire4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 장면은 화재 발생 현장을 보여주고 있으며, 건물의 일부가 빠르게 타오르는 불꽃과 연기가 피어오르고 있습니다. 여러 명의 소방관들이 장비를 착용하고, 화재를 진압하기 위해 노력하고 있습니다. 소방관들은 방화복과 헬멧을 착용하고 있으며, 주변에는 나무와 잔디가 보이며, 건물의 외벽은 녹색과 갈색 계열의 색조를 띠고 있습니다. 불길이 확대되고 있는 상황에서, 소방관들은 빠른 반응을 통해 화재를 억제하고, 인명 피해를 최소화하려는 노력을 하고 있습니다. 그러나 현재의 상태에서는 화재가 매우 심각하며, 소방관들의 안전을 위한 조치가 필요합니다. 특히, 불길이 건물의 지붕이나 벽에까지 확장되고 있는 상황에서, 즉시 구조 및 소방 장비를 사용하여 불을 막기 위한 조치가 필요합니다. 이는 매우 위험한 상황이며, 즉시 대응이 필요합니다.



[video] fire5.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 장면은 실내 화재 발생 상황을 보여주고 있습니다. 방 안에는 큰 불꽃이 떠오르며, 주변의 가구와 물건들이 연기와 함께 타오르고 있습니다. 특히, 오른쪽에 있는 책상과 의자, 그리고 왼쪽에 있는 소파 등이 불에 휘돌리고 있으며, 일부는 이미 붕괴하거나 타오르고 있습니다. 방 안에는 연기가 퍼져 있으며, 창문에서 밖으로 빛이 비치고 있어, 화재가 확산되고 있음을 알 수 있습니다. 이 상황은 매우 위험하며, 사람들이 빠르게 떨어질 수 있고, 건물 내부의 구조물이 붕괴될 가능성도 큼니다. 따라서 즉각적인 구조적 대응이 필요하며, 화재를 막기 위한 조치를 취해야 합니다. 예를 들어, 불을 막기 위해 물을 사용하거나, 소화기나 소화장비를 사용하여 불을 진압하는 것이 좋습니다. 또한, 인근에 있는 사람들은 즉시 빠져나가야 하며, 안전한 위치로 이동해야 합니다.



[video] fire6.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 장면은 공장 내에서 발생한 화재 장면을 보여줍니다. 화재는 빠르게 번져 있으며, 주변의 기계와 장비가 흩어져 있습니다. 화재는 빠르게 발화하며, 연기가 방출되고 있으며, 주변의 인물들이 빠르게 피난하고 있습니다. 화재는 매우 위험하며, 즉각적인 대응이 필요합니다. 화재는 빠르게 확산되며, 인명과 재산에 큰 피해를 줄 수 있습니다. 따라서 즉각적인 소방대의 출동과 함께, 화재를 막기 위한 조치가 필요합니다.




Secure your premises against fire hazards and get real-time alerts on incidents and accidents

[video] fire7.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 장면은 공장 내부의 작업 공간에서 촬영된 것으로, 여러 인물과 장비가 보입니다. 중앙에는 한 남성이 바닥에 앉아 있는 상태로, 주변에는 여러 대의 기계와 작업대가 배치되어 있습니다. 특히, 남성의 근처에는 빛나는 붉은색 불꽃이 발생하고 있으며, 그 주변에는 'Fire (90%)'라는 표시가 나타나 있습니다. 이는 화재 발생을 의미하며, 현재의 상황은 매우 위험합니다. 또한, 남성은 안전한 위치에 있지 않으며, 화재가 발생한 지역에 위치해 있어, 즉, 인명 피해의 위험이 매우 큼니다. 이에 따라, 즉각적인 구조적 조치가 필요하며, 화재를 막기 위한 소방 장비를 사용해야 합니다. 또한, 인근의 다른 인물들은 이 상황에 대해 주의를 기울여야 하며, 가능한 한 빠르게 구조 작전을 수행해야 합니다.



[video] fire8.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 캡처된 장면은 실내 작업 공간에서 발생한 화재 상황을 보여줍니다. 화재는 주로 오른쪽에 위치한 컴퓨터 모니터나 관련 장비에 의해 발생했으며, 빛나는 붉은 불꽃과 연기가 확산되고 있습니다. 화재는 이미지의 오른쪽에서 시작되었으며, 그 이후에 연기가 증가하고, 불꽃이 더 커지는 것을 볼 수 있습니다. 화재는 빠르게 진행되고 있으며, 주변에는 작업대와 여러 장비가 배치되어 있습니다. 작업대 위에는 다양한 전자 장비와 소품들이 놓여 있으며, 일부는 이미 불에 휘돌리고 있습니다. 화재는 빠르게 진행되며, 주변의 인물들은 즉각적인 대응을 요구합니다. 화재는 매우 위험하며, 즉각적인 구조적 대응이 필요합니다. 화재는 빠르게 확산될 수 있으므로, 즉각적인 소방 장비 사용 및 안전 조치가 필요합니다.



when that truck rolls off

[video] machine_tipover1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 이 영상은 공장 내에서 포크리프트(Forklift) 작업 중 발생한 사고를 보여주고 있습니다. 장면에는 포크리프트가 트럭의 바닥에 위치하고 있으며, 포크리프트의 운전자가 트럭의 바닥에 떨어져 있는 것을 볼 수 있습니다. 이는 포크리프트가 트럭의 바닥에 떨어졌다는 것을 의미하며, 이는 매우 위험한 상황입니다. 포크리프트는 트럭의 바닥에 떨어져 있으면, 운전자가 트럭의 바닥에 떨어질 수 있으며, 이는 운전자의 생명을 위협할 수 있습니다. 따라서 이 사고는 매우 위험한 상황이며, 즉시 조치가 필요합니다. 조치는 포크리프트를 안전하게 유지하기 위한 조치와, 운전자의 안전을 보장하기 위한 조치가 필요합니다. 예를 들어, 포크리프트를 안전하게 유지하기 위해, 포크리프트를 안전하게 유지하기 위한 조치와, 운전자의 안전을 보장하기 위한 조치가 필요합니다.



[video] machine_tipover2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 장면은 공장 내에서 포장된 녹색 플라스틱 봉투를 담은 트럭과 포크로 운반하는 장면을 보여줍니다. 그러나 이 장면에서 주목할 점은 포크가 트럭의 앞쪽에 위치하고 있으며, 그 후에 트럭이 회전하여 바닥에 떨어지는 순간이 발생합니다. 이는 포크가 트럭의 뒷부분에 위치한 상태에서 트럭이 회전하면서 포크가 바닥에 떨어지는 것을 의미하며, 이는 사람이 포크를 이용해 트럭을 운반하는 경우에 발생할 수 있는 사고입니다. 이 사고는 사람이 포크를 사용하여 트럭을 운반하는 동안, 포크가 트럭의 뒷부분에 위치한 상태에서 트럭이 회전하면서 포크가 바닥에 떨어지는 것을 의미하며, 이는 사람이 포크를 사용하여 트럭을 운반하는 경우에 발생할 수 있는 사고입니다. 이 사고는 사람이 포크를 사용하여 트럭을 운반하는 동안, 포크가 트럭의 뒷부분에 위치한 상태에서 트럭이 회전하면서 포크가 바닥에 떨어지는 것을 의미하며, 이는 사람이



[video] machine_tipover3.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 이 영상은 공장 또는 건물 내부에서 발생한 사고 장면을 보여줍니다. 첫 번째 장면에서는 'Overload-Forklift Accidents'라는 텍스트가 표시되어 있으며, 이는 과도한 부하를 겪은 편치리프트 사고를 의미합니다. 이는 편치리프트가 무게를 초과하여 떨어져서 인원이나 물건을 끌어내리는 사고를 나타냅니다.

두 번째 장면에서는 편치리프트가 무게를 초과하여 떨어져서 바닥에 떨어졌으며, 그 결과 인물들이 떨어져 나갔습니다. 이는 매우 위험한 상황이며, 인물들이 사고를 겪는 것을 보여줍니다. 또한, 편치리프트가 바닥에 떨어진 후, 인물들이 떨어져 나가는 것을 보여주며, 이는 매우 위험한 상황입니다.

이러한 사고는 기계적 오류나 인간의 실수로 인해 발생할 수 있으며, 이는 작업자에게 큰 피해를 줄 수 있습니다. 따라서 이 사고는 즉각적인 조치가 필요하며, 작업자들은 안전 장비를 착용하고, 편



[video] machine_tipover4.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✗

판정 정상

유형 없음

설명 장면은 공장 내부의 저장 공간으로 보이며, 여러 대의 포장된 물품과 장비가 배치되어 있습니다. 인물은 작업복을 입고 있으며, 작업복과 안전장비를 착용하고 있는 것으로 보입니다. 장비는 포크 등으로 운반되는 물품을 운반하는 장비로 보이며, 이는 일반적인 산업 작업 장비입니다. 장면에서의 조명은 자연광과 인공조명의 혼합으로, 안전한 조건을 유지하고 있습니다. 장면에는 연기나 화재의 징후가 없으며, 인물이나 장비가 위험한 상태에 있지 않습니다. 따라서 이 장면은 위험하지 않으며, 정상적인 작업 환경을 나타냅니다.




[video] machine_tipover5.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ❌

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 장면은 대형 물류센터 내부에서 촬영된 것으로, 여러 줄의 박스들이 정렬되어 있고, 작업자들이 포크세터를 사용하여 박스를 운반하고 있습니다. 인물은 안전한 위치에 있으며, 기계는 정상적으로 작동하고 있습니다. 주변에는 높은 벽과 스탠드가 보이며, 전원 및 조명 시스템이 작동 중입니다. 장비와 인물 모두 안전하게 작동하고 있으며, 화재나 연기, 사람 쓰러짐, 기계 전도 등의 위험이 없습니다. 따라서 이 장면은 정상 상태입니다.



[video] normal_parking1.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✅

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 캡처된 장면은 지하 주차장 내부이며, 여러 대의 차량이 정지 상태로 주차되어 있습니다. 주차장은 잘 관리되고 있으며, 청결하고 안전한 상태입니다. 차량들은 정해진 위치에 정렬되어 있고, 주차장 내부에는 특별한 위험 요소나 불안정한 장비가 보이지 않습니다. 또한, CCTV 카메라가 설치된 상태이며, 현재 장면은 정상적인 운영 상태입니다. 따라서 이 장면은 위험하지 않으며, 조치는 필요하지 않습니다.




[video] normal_parking2.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✅

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 이 이미지는 밤에 촬영된 CCTV 영상으로, 주로 차량과 주차장의 모습이 담겨 있습니다. 차량들은 주로 정지 상태이며, 일부 차량은 운행 중인 것으로 보입니다. 주변에는 나무와 관목이 배치되어 있으며, 주차장의 경로와 터널 형태의 구조물이 보입니다. 그러나 이 영상에서는 사람이 등장하지 않으며, 화재, 연기, 사람 쓰러짐, 낙상, 기계 장비 전도 등의 위험 요소가 나타나지 않습니다. 또한, 차량의 불빛이나 빛이 있는 부분은 특별한 이상 현상이 없으며, 전체적으로 안전한 상태를 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 따라서 이 장면은 위험 없이 정상적인 상태입니다.



[video] normal_parking3.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✅

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 이 장면은 야외의 공공 공간으로 보이며, 건물과 주차장, 그리고 일부 녹지 공간이 포함되어 있습니다. 지면은 물에 흠뻑 젖어 있는 것으로 보이며, 농업용 또는 공공장소의 일부로 보입니다. 주변에는 차량들이 주차되어 있고, 건물 앞에는 대형 구조물이 설치되어 있습니다. 이 장면에서 인물이나 기계, 장비, 화재, 연기 등 위험 요소는 보이지 않으며, 현재 상태는 안전한 것으로 판단됩니다. 다만, 지면이 물에 젖어 있는 것은 자연적인 현상이며, 이는 위험을 초래하지 않습니다. 따라서 이 장면은 정상 상태입니다.




설명 이 장면은 눈이 내리는 날의 도심 지역 주차장에서 촬영된 것으로, 주변에는 차량들이 눈으로 덮여 있으며, 주차장의 일부는 눈으로 덮여 있습니다. 주차장의 오른쪽에는 큰 오렌지색 트럭이 있고, 그 옆에는 작은 녹색 수분용 허브가 보입니다. 주차장의 왼쪽에는 차량이 주차되어 있으며, 그 앞에는 사람이 허브를 들고 걷고 있습니다. 주변에는 다른 차량들이 주차되어 있으며, 눈이 내리는 상태입니다. 이 장면은 눈이 내리는 날의 일반적인 상황이며, 주변 환경은 안전하고, 인물과 장비는 모두 정상 상태입니다. 따라서 이 장면은 위험하지 않으며, 조치가 필요하지 않습니다.

[illegible]

설명 이 장면은 공장 내 물류 작업 공간에서 촬영된 것으로, 여러 명의 직원들이 테이블 주변에서 포장된 상자들을 정리하고, 바닥에 놓인 상자들과 함께 작업하고 있습니다. 작업 공간은 안전하게 유지되고 있으며, 인근에는 화재 발생의 위험이 없는 상태입니다. 작업 중인 직원들은 안전한 복장과 보호 장비를 착용하고 있으며, 기계나 장비는 작동하지 않고, 전기적 또는 화학적 위험 요소가 없습니다. 또한, 화재, 연기, 사람 쓰러짐, 낙상, 기계 장비 전도 등의 위험 요소가 전혀 나타나 있지 않으며, 전체적인 환경은 안전하고 정상적인 상태입니다. 따라서 이 장면은 위험 없이 정상적인 작업 환경을 보여주고 있습니다.



설명 장면은 공장 또는 유통센터 같은 산업용 공간에서 촬영된 것으로 보이며, 여러 물품과 장비가 배치되어 있습니다. 인물은 작업 중인 것으로 보이며, 주로 택배용 트럭이나 수송 장비를 사용하고 있습니다. 주변에는 다양한 재료와 포장된 상자들이 놓여 있으며, 바닥에는 경고 표지판이 설치되어 있습니다. 장비는 모두 정상 상태이며, 인물은 안전한 위치에 서 있으며, 아무런 위험한 행동이나 이상한 상태가 관찰되지 않습니다. 또한, 화재나 연기, 사람 쓰러짐, 기계 전도 등의 위험이 존재하지 않으며, 전체적인 환경은 안전하게 유지되고 있는 것으로 보입니다. 따라서 이 장면은 위험 없이 정상적인 상태입니다.



[video] normal_worker3.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 정상

유형 없음

설명 장면은 대형 물류센터 내부의 저장 공간으로 보이며, 여러 개의 녹색과 주황색의 금속 재고대를 갖춘 높은 선반들이 배치되어 있습니다. 바닥은 회색 철근 콘크리트로 되어 있으며, 벽면은 파란색 플라스틱 패널로 덮여 있습니다. 이 공간에는 작업 중인 인물이 한 명 보이며, 그는 흰색 상의와 검은색 바지를 입고 있으며, 무릎을 꿇고 있는 상태로 보입니다. 또한, 녹색 포크로 운반하는 장비가 보이며, 이는 물류 작업을 수행하는 것으로 보입니다. 장비와 인물 모두 안전하게 작동하고 있으며, 주변에는 연기나 불꽃, 또는 다른 위험 요소가 나타나 있지 않습니다. 또한, 전기 장비나 기계가 보이지 않으며, 전기적 오류나 전기적 부식 등도 확인되지 않았습니다. 전체적으로 장면은 안전한 상태이며, 위험 요소는 없습니다.



[video] normal_worker_4.mp4 · 정답 정상 · 판정 위험(낙상) ✗

판정 위험

유형 낙상

설명 캡처된 장면은 대형 물류센터 내의 저장실로 보이며, 양쪽에는 수많은 상자들이 정렬된 선반들이 있습니다. 중앙에는 높은 위치에서 떨어진 것으로 보이는 무게감 있는 물체가 떨어져 나가고 있으며, 그 주변에는 파손된 선반과 흩어진 상자들이 보입니다. 이는 높은 위치에서 떨어진 물체가 지나간 후에 발생한 사고로 보이며, 이는 낙상 위험이 매우 높습니다. 또한, 이미지 속에서 빛이 불규칙하게 반사되고, 일부 부분에서는 연기가 피어오르는 듯한 현상이 관찰됩니다. 이는 화재의 가능성을 시사하며, 추가적인 위험 요소로 인해 즉각적인 조치가 필요합니다. 이 상황은 위험한 상태이며, 즉시 안전 조치를 취해야 합니다. 예를 들어, 해당 장소에서의 작업을 중단하고, 관련된 장비를 정리하거나, 인력이 사고를 방지하기 위해 점검을 수행해야 합니다.



[video] person_fall1.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✗

판정 정상

유형 없음

설명 이 영상은 2016년 3월 13일 오전 8시 9분 32초에 촬영된 CCTV 영상으로, 가게 내부의 상점 계좌에서 고객과 직원이 상호작용하는 장면을 보여줍니다. 장면에는 두 명의 인물이 보이며, 한 명은 고객으로 보이며, 다른 한 명은 직원으로 보입니다. 고객은 녹색 플라스틱 병을 들고 있으며, 직원은 카트리지 형태의 무게 측정 장비와 함께 계산기와 같은 장비를 사용하고 있습니다. 주변에는 다양한 제품들이 진열되어 있으며, 상점 내부는 잘 관리되고 있는 것으로 보입니다. 장비와 인물 모두 안전하게 작동하고 있으며, 화재나 연기, 사람 쓰러짐, 낙상, 기계 장비 전도 등의 위험이 존재하지 않습니다. 또한, CCTV 장비는 정상적인 상태이며, 영상의 품질과 해상도는 충분합니다. 따라서 이 장면은 위험 없이 정상적인 상황을 나타냅니다.



[video] person_fall2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✔

판정 위험

유형 낙상

설명 CCTV 영상에서 2021년 5월 10일 13시 36분 11초에 촬영된 장면은 식당 또는 레스토랑의 주방 내부를 보여줍니다. 주방에는 여러 대의 금속 장비와 테이블, 의자 등이 배치되어 있으며, 작업 중인 직원이 있는 것으로 보입니다. 그러나 영상에서 가장 눈에 띄는 것은 **직원이 무릎을 꿇고 바닥에 누워 있는 상태**입니다. 이는 **낙상**의 가능성을 의미하며, 그 직원은 **작업 중인 상태에서 무단히 바닥에 넘어진 것**으로 보입니다. 또한, 그 직원은 **손과 발이 바닥에 닿아 있고, 몸이 움직이지 않고**, 즉 **사람이 쓰러졌음을 알 수 있습니다**.

주변 장비나 기계는 **화재나 연기, 기계 전도 등의 위험 요소**를 나타내지 않으며, 현재는 **전도 위험이 존재하지 않습니다**. 하지만 **사람의 쓰러짐**은 매우 심각한 위험을 의미하며, **즉시 구조대와 병원으로 이송해야 할 상황**입니다. 따라서 **권장



[video] person_fall3.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✖

판정 정상

유형 없음

설명 이 영상은 주거 지역의 외부 porch(프론트 레이스)에서 촬영된 것으로, 밝은 날씨와 잘 관리된 정원이 보입니다. 장면에는 두 명의 인물이 porch에 앉아 있으며, 그들은 편안한 자세로 앉아 있고, 주변에는 나무와 꽃이 있는 정원이 보입니다. 또한, 도로에는 차량이 지나가고, 주변에는 다른 집들이 보입니다. 이 장면은 자연 상태이며, 인물과 장비는 아무런 위험 요소를 나타내지 않습니다. 따라서 이 장면은 위험 없이 정상적인 상태입니다.



[video] person_fall4.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✖

판정 정상

유형 없음

설명 이 영상은 공공장소, 예를 들어 공항이나 대형 시설 내부에서 촬영된 것으로 보이며, 사람들이 엘리베이터를 이용하고 있는 모습이 담겨 있습니다. 엘리베이터는 안정적으로 운행되고 있으며, 인물들은 안전하게 움직이고 있습니다. 배경에는 차량이 주차된 공간과 건물의 일부가 보이며, 자연광이 잘 들어오고 있어 실내 조명이 필요하지 않습니다. 장비나 기계는 이상 없으며, 화재나 연기, 사람 쓰러짐, 기계 전도 등의 위험이 존재하지 않습니다. 따라서 이 장면은 위험 없이 정상적인 상태입니다.



[video] person_fall5.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 이 영상은 지하철역 내에서 설치된 엡지 카메라로 캡처된 장면입니다. 카메라 앞에는 스타일리zed한 엡지 카메라가 설치되어 있으며, 이는 일반적인 CCTV 시스템의 일부입니다. 카메라의 위치는 역의 출입구 또는 대기실에서 관찰할 수 있는 위치에 있습니다.

이 장면에서는 두 대의 엡지 카메라가 설치되어 있으며, 그 중 하나는 스타일리zed한 형태로, 다른 하나는 일반적인 형태로 보입니다. 카메라의 위치는 역의 출입구 또는 대기실에서 관찰할 수 있는 위치에 있습니다.

이 장면에서 주목할 점은 승강기의 안전성과 관련된 문제입니다. 승강기의 안전성은 매우 중요하며, 승강기의 안전성에 대한 조치는 항상 필요합니다. 승강기의 안전성은 승강기의 안전성에 대한 조치를 통해 유지됩니다. 승강기의 안전성은 승강기의 안전성에 대한 조치를 통해 유지됩니다.

이 장면에서 주목할 점은 승강기의 안전성과 관련된 문제입니다. 승강기의 안전성은



[video] smoke1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 이 영상은 2024년 3월 20일 오후 23시 38분 54초에 촬영된 것으로, 밤중에 대형 트럭이 있는 장소에서 발생한 화재 장면을 보여줍니다. 트럭은 파란색 컨테이너 트럭이며, 주변에는 건물과 다른 물체들이 보입니다. 화재는 빛나는 연기와 함께 발생하며, 트럭의 일부가 타고르고 있으며, 연기가 하늘로 퍼져 나가고 있습니다. 이는 화재가 발생했음을 나타내며, 화재의 피해가 크다는 것을 알 수 있습니다. 또한, 화재에 대한 대응은 60명의 소방관과 8개의 소방대대가 참여하여 처리하고 있으며, 이는 매우 심각한 상황임을 보여줍니다. 이 장면은 화재의 위험성을 강조하며, 즉시 대응이 필요하다는 점을 명확히 보여줍니다. 따라서, 이 장면은 매우 위험한 상황이며, 즉시 소방관과 관련된 대응이 필요합니다.



[video] smoke2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 캡처된 장면은 2023년 12월 28일 목요일 오전 07:21:14에 촬영된 것으로, "Palm Oil Tanker Loading 10"이라는 문구가 표시되어 있으며, 이는 Palm Oil 저장소에서의 로딩 과정을 나타냅니다. 장면 속에는 두 명의 인물이 바닥에 앉아 있는 상태로, 그들은 아마도 화재 발생 시 대응을 위한 조치를 취하고 있습니다. 그러나 이 장면에서 가장 중요한 것은 "Fire / Smoke Detected"라는 경고 메시지입니다. 이는 화재 또는 연기가 감지되었음을 의미하며, 이는 매우 위험한 상황을 나타냅니다. 또한, 장면 속에 있는 인물들은 화재 발생 시 즉각적인 대응을 취해야 하며, 이는 주로 소화기 사용, 안전 장비 착용, 그리고 긴급 상황에서의 안전 조치를 포함합니다. 따라서 이 장면은 매우 위험한 상황이며, 즉각적인 대응이 필요합니다.



[video] smoke3.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✕

판정 정상
유형 없음
설명

이 이미지는 2018년 7월 2일, 월요일 오전 5시 26분에 촬영된 것으로, 고도에서 비행한 듯한 항공기 시점에서 촬영된 장면입니다. 촬영된 지역은 도시와 녹지 공간이 혼합된 지역으로, 주변에는 여러 건물과 공장이 보입니다. 특히 중앙에는 큰 숲과 녹지가 있으며, 그 안쪽에는 연기와 불꽃이 있는 것을 볼 수 있습니다. 그러나 이는 실제 화재나 연기의 존재를 나타내는 것이 아니라, 이미지 속에 표시된 연기의 위치와 형태를 바탕으로 판단할 수 있습니다.

이미지의 오른쪽 하단에는 "Camera 01"이라는 라벨이 표시되어 있으며, 이는 카메라의 ID를 나타냅니다. 또한, 오른쪽 상단에는 시간과 날짜 정보가 표시되어 있으며, 현재 시간은 05:26:23입니다. 이는 촬영 시간이 5시 26분 23초임을 의미합니다.

이미지의 중심 부분에서는 연기와 불꽃이 있는 것을 볼 수 있으며, 이는 실질적인 화재나 연기의 존재를 나타내는 것이



[video] smoke4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험
유형 화재
설명

장면은 도시 지역의 건물들 사이에서 연기가 떠오르고 있으며, 그 연기는 매우 검은색이며, 불꽃이나 폭발의 증거가 보이지 않지만, 이는 화재 발생의 징후입니다. 건물들은 대부분 벽돌과 콘크리트로 지어져 있으며, 일부 건물은 아직 완성되지 않은 상태로 보입니다. 연기의 방향과 빛의 흐름을 통해 화재가 특정한 건물에서 발생했음을 추측할 수 있습니다. 이 장면은 화재 발생의 위험을 나타내며, 주변에 있는 사람들이 안전하게 피하기 위해 즉각적인 대응이 필요합니다. 특히, 연기의 높이와 방향을 바탕으로 건물 내부에 있는 사람들의 안전을 확인하고, 가능한 한 빠르게 구조대를 요청해야 합니다. 이 장면은 화재 발생의 위험을 나타내며, 즉각적인 대응이 필요합니다.



[video] smoke5.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험
유형 화재
설명

이 이미지는 산업 공장의高空俯瞰 장면을 보여주며, 여러 대의 고층 탱크와 연기 배출 시스템이 보입니다. 공장 내부에는 많은 연기가 나오고 있으며, 이는 화재 발생 가능성을 의미합니다. 연기의 양과 방향, 그리고 공장의 구조적 특징을 통해 화재의 가능성은 매우 높습니다. 특히, 연기의 밀도와 흐름은 화재가 현재 진행 중일 수 있음을 시사합니다. 이 장면에서 인물이나 기계는 보이지 않으며, 주요 위험 요소는 연기와 불꽃의 존재입니다. 따라서, 즉각적인 조치가 필요하며, 연기의 확산을 막기 위한 소화기 및 안전 장비의 사용이 권장됩니다. 이는 화재 발생의 위험을 줄이기 위한 핵심 조치입니다.



[video] smoke_fire1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험
유형 화재
설명

장면은 공장 또는 창고 내부에서 발생한 화재 상황을 보여줍니다. 여러 개의 박스가 높게 쌓여 있으며, 그 중 일부는 연기가 나는 상태로 보입니다. 특히 오른쪽에서 연기가 퍼져 나와서 주변의 공간이 불빛과 연기로 가득 차고, 이는 화재의 증거입니다. 연기는 박스 위에 떠오르며, 주변의 인물들이 급히 떨어지는 것을 보고 있음을 알 수 있습니다. 이는 화재가 발생했으며, 인원의 안전을 위협하고 있어 즉각적인 대응이 필요합니다. 조치는 화재를 진압하기 위한 소방 장비의 사용 및 인원의 안전 확보가 필요합니다.



[video] smoke_fire2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 CCTV 영상에서 대형 백화점 또는 저장소 내부에서 화재가 발생한 것으로 보입니다. 연기가 퍼져 있으며, 빛이 떨어지는 상태로 인해 불안정한 환경이 나타나고 있습니다. 화재는 주로 스프링클러 시스템에 의해 진압되었으며, 이는 화재가 발생한 지역에만 작동하는 특징을 가지고 있습니다. 화재는 빠르게 진행되며, 연기와 함께 빛이 떨어지는 상태로 인해 위험한 상황이 발생하고 있습니다. 이는 화재가 발생했음을 알 수 있으며, 즉시 소화 및 안전 조치가 필요합니다. 화재가 발생한 지역에 있는 스프링클러 시스템이 작동하여 화재를 진압하는 것이 중요하며, 이는 위험한 상황을 방지하는 데 중요한 역할을 합니다. 따라서, 이 장면은 매우 위험한 상황이며, 즉시 안전 조치가 필요합니다.



[video] smoke_fire3.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 캡처된 장면은 2022년 12월 12일 오전 9시 30분경에 촬영된 것으로, 빠르게 진행되는 화재 상황을 보여줍니다. 건물은 여러 개의 롤러 문이 있는 단층 건물이며, 그 중 일부는 붉은 불꽃과 검은 연기가 나는 상태입니다. 건물의 외벽은 벽돌 또는 콘크리트로 되어 있으며, 지붕은 파손된 상태로 보입니다. 화재는 건물의 중앙 부분에서 시작되었으며, 연기는 매우 두터워지고, 불꽃이 계속해서 떨어지는 모습을 보입니다. 이는 매우 심각한 화재 상황으로, 주변에 있는 인근 시설이나 사람에게 위험을 초래할 수 있습니다. 이 상황에서는 화재가 발생했으며, 즉시 소방대원이 출동하여 대응해야 하며, 주변에 있는 사람들은 즉시 안전을 위해 피난해야 합니다. 이는 매우 위험한 상황이며, 즉시 대응이 필요합니다.



[video] smoke_fire4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 캡처된 장면은 밤에 열린 국제 전시회장 내부의 모습으로, 여러 테마별 전시 booth들이 높은 수준에서 배열되어 있으며, 인원들이 흐름을 따라 이동하고 있습니다. 그러나 11:20 시각 이후, 전시회장의 한쪽에 위치한 큰 테마 booth가 불꽃과 연기가 발생하고 있음을 확인할 수 있습니다. 이는 화재 발생의 신호이며, 주변에는 많은 사람들이 있는 것으로 보아, 즉시 대응이 필요합니다. 특히, 불꽃이 확산되고 있는 상태로, 연기와 함께 빛이 흐르며, 이는 위험한 화재 상황을 나타냅니다. 이는 사람들의 안전을 위협하며, 즉시 구조대와 소방대의 개입이 필요합니다. 따라서, 이 장면은 매우 위험한 상황이며, 즉시 대응이 필요합니다.