

Rojo LGG 099

KMS	Fecha	Donde	Descripcion
40800	5/1/2026	Lo Barnechea	Fin
39090	4/27/2026	Iquique	Instalar nueva cadena Cambiar el aceite y el filtro.
33100	3/30/2026	Santiago	Instalar nuevo Continental TKC80 Nuevas válvulas de neumáticos Cambiar el líquido de frenos
27806	2/1/2025	Santiago Colvin y Colvin	Cambiar el aceite y el filtro
21500	1/2/2025	Tunquen	Cambiar el aceite y el filtro Cambiar el filtro de aire Rally Raid Level 2 suspension. Nuevos sellos de horquilla Nuevo aceite para horquilla Nuevas pastillas de freno delanteras (contaminadas) Instalar Heidenhau Scout K60
15430	1/3/2024	Ushuaia	Cambiar el aceite y el filtro.
9150	1/22/2022	Vitacura	Vitacura, Cambiar el aceite y el filtro. Instalar sellos de horquilla Instalar botas de horquillas Nuevos Continental TKC80
6300	12/28/2021		Second service, Cambiar el aceite y el filtro. Install Bark Busters Instalar Bark Busters Instalar Rally Raid protector del motor Instalar zapato de soporte Instalar ACC cargadora
1000	???		First Service claimed