Sensory


II sesja technologiczna





Sensory - czyli jak rozpoznać środowisko

Sensory (czujniki) - przetworniki wielkości nieelektrycznych na elektryczne np. **temperatura na napięcie**.



Podstawowa charakterystyka sensorów

zakres pomiarowy

rozdzielczość

dokładność

szybkość akwizycji

szybkość odpowiedzi

Mnogość wyboru

Inertial-navigation-system Cloud-chamber Ionization-gauge Inclinometer Laser-rangefinder Photoelectric-sensor Image-sensor
Curb-feeler

Capacitive-sensing
Variable-reluctance-sensor
Curb-feeler

Curb-feeler

Capacitive-sensing
Cyroscopic-sensor

Cyroscopic-sensor

Carbon-paste-electrode

Hot-filament-ionization-gauge

File

File Gyroscope Pressure-sensor Fiber-optic sensors Light-addressable-potentiometric-sensor Integrated-circuit-piezoelectric-sensoElectrolyte-insulator-semiconductor-sensor
Hydrocarbon-dew-point analyzer Hydrogen-sensor
Digital-sensors Level-sensor Hydrogen-sensor Infra-red sensor
Bolometer Daly-detector Flow-sensor Bimetallic-strip Hydrometer Bourdon-gauge
Colorimeter Intelligent-sensor Current-sensor

Colorimeter Sensor Troct-optic sensors
Defect-detector-sensor

Infra-red sensor
Hydrometer Bourdon-gauge
Galvanometer Electro-optical-sensor Boost-gauge Biochip Gas-meter Microwave-chemistry-sensor Breathalyzer Golay-cell LED-as-light-sensor Lab-on-a-chip Blind-spot-monitor Blind-spot-monitor Gravimeter Fluxgate-compass Torque-sensor Barograph Depth-gauge Carbon-monoxide-detector Bhangmeter Calorimeter
Air-speed-indicator
Laser-surface-velocimeter
Doppler-radar
Laser-surface-velocimeter
Laser-surface-velocimeter Catadioptric-sensor Oxygen-sensor Infrared-point-sensor Faraday-cup Hydrogen-sulfide-sensor Displacement-receiver
Holographic-sensor Capacitance-probe Infrared-thermometer Geiger-counter Capacitive-displacement-sensor Chemical-field-effect-transistor

Rodzaje pomiarów

Pomiary bezpośrednie



czujnik temperatury

temperatura



czujnik ciśnienia

ciśnienie

Pomiary pośrednie

temperatura ciśnienie

wysokość

Wybór właściwego elementu

	oczekiwane parametry	czujnik temperatury LM35	ok?
zakres pomiarowy	5 – 50 °C	2 – 150 °C (-55 – 150 °C – ujemne napięcie zasilania)	✓
dokładność	±1°C	± 0.5 °C @ 25 °C	\
rozdzielczość	±1°C	zależne od reszty układu	?
częstotliwość odczytu	1 Sample/s	zależne od reszty układu	?
napięcie zasilania	4,5 – 5,5 V	4 – 30 V	<
sygnał wyjściowy	analogowy: 0-5 V	analogowy, 10 mV/°C (w wymaganym zakresie: 0 – 500 mV)	✓
cena	< 20 PLN	ok. 10 PLN	/

Sensor w zestawie CanSat




temperatura

+ ciśnienie atmosferyczne

BMP 180


Bosh


Magistrala I²C



Konwerter poziomów logicznych







5 V



3.3 V

Pomiar temperatury

- rozdzielczość pomiaru temperatury ~ 0,1 °C
- dokładność czujnika 2 °C @ (0 ÷ 65 °C)

Pomiar ciśnienia

- rozdzielczość pomiaru ciśnienia $\sim 0.01 \ hPa$
- dokładność czujnika ($-6 \div +4.5$) $hPa @ (-20 \div 0 °C)$

$$(-4 \div +2) hPa @ (0 \div 65 °C)$$

BMP180 – oprogramowanie

Dołączenie potrzebnej biblioteki:

```
#include <qbcan.h>
```


Utworzenie obiektu czujnika:

```
BMP180 bmp;
```

Metoda begin inicjalizuje czujnik, zwraca true jeśli się powiodła bmp.begin()

Metoda do odczytywania pomiaru – temperatura, ciśnienie bmp.getData(T, P);

BMP180 – wyświetlanie pomiarów



Analogowy czujnik temperatury LM35

- czujnik analogowy
- liniowa zależność $U_{WY}(T) = 10 \, [^{mV}/_{^{\circ}\text{C}}] \cdot T \, [^{\circ}\text{C}]$



- daje to ~ 0,5 °C rozdzielczości
- dokładność czujnika 0,5 °C @ 25 °C

Czujniki analogowe vs. cyfrowe

analogowe

- uproszczone oprogramowanie
- łatwiejsze debugowanie

cyfrowe

- bardziej odporne na szumy
- wiele czujników na jednej magistrali
- bardziej skomplikowane oprogramowanie

Drużyny mają **pełną dowolność** w wyborze modeli czujników także tych do misji podstawowej!

Przetwarzanie danych

- mniej obróbki danych na procesorze CanSata = lepiej
- "NIE" dla obliczeń zmiennoprzecinkowych
- np.: wysokość (h) obliczana ze wzoru barometrycznego:

$$p = p_0 \cdot \exp\left(-\frac{\mu g h}{RT}\right)$$

p₀ – ciśnienie atmosferyczne na poziomie odniesienia,

μ – masa molowa powietrza (0,0289644 kg/mol),

g – przyspieszenie ziemskie,

R – stała gazowa,

T – temperatura powietrza w K

(źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wz%C3%B3r_barometryczny)

Analiza danych


- Co mówią zebrane dane?
- Dopasowanie przewidywań teoretycznych / modelu
- Określenie poprawności danych
- Jak najlepiej przedstawić zebrane dane?
 - tabelawykres
- Wykresy:
 - dane w funkcji czasu: np. T(t), h(t)
 - dane w funkcji danych np. T(h)

Obróbka i wizualizacja danych


- Pakiety biurowe np. LibreOffice, MS Office itp.
- GNUPlot
- Python + matplotlib
- LabVIEW
- Matlab

Jak narysować dobry wykres?





Jak narysować dobry wykres?



Q&LA