
Rozwiązanie problemu braku portu COM



Brak portu COM

Przyczyna:


1.



2.



Skutek:



Brak portu COM – opis problemu

https://learn.sparkfun.com/tutorials/pro-micro--fio-v3-hookup-guide/troubleshooting-and-faq









Brak portu COM - rozwiązanie


1.

 Board: "SparkFun Pro Micro"
 >

 Processor: "ATmega32U4 (5V, 16 MHz)"
 ATmega32U4 (3.3V, 8 MHz)

 Port: "COM20"
 ATmega32U4 (5V, 16 MHz)

2.



3.

