$$R_x(heta) = egin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \ 0 & \cos heta & -\sin heta \ 0 & \sin heta & \cos heta \end{bmatrix}$$

$$R_y(heta) = egin{bmatrix} \cos heta & 0 & \sin heta \ 0 & 1 & 0 \ -\sin heta & 0 & \cos heta \end{bmatrix}$$

$$R_y(heta) = egin{bmatrix} \cos heta & 0 & \sin heta \ 0 & 1 & 0 \ -\sin heta & 0 & \cos heta \end{bmatrix}$$
 $R_z(heta) = egin{bmatrix} \cos heta & -\sin heta & 0 \ \sin heta & \cos heta & 0 \ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

[27 de Septiembre del 2019] Matricez de Rotacion

Everardo Estrella Rojo Ingeneria en Mecatronica Universidad Politecnica Practica 3 Cinematica de Robots

Simulacion de cinematica

En la práctica de simulación de cinemática directa e inversa de manipuladores; se dará a conocer La Matriz de Rotación para cada eje cartesiano (x,y,z). A la bestia Ingresar a diferentes grados centígrados en cada rotación se practicará 10 traslaciones con la matriz de rotación simulado en matlab para obtener un resultado inequívoco.



Cinemática de Robots

2_1_Simulación de cinemática directa e inversa de manipuladores seriales



NOMBRE DEL ALUMNO:

Everardo Estrella Rojo

CARRERA:

Ing. Mecatrónica

MATERIA:

Cinemática de robots

GRADO Y GRUPO:

7°-B

CUATRIMESTRE: Septiembre - Diciembre

NOMBRE DEL DOCENTE:

Carlos Enrique Moran Garabito









Cinemática de Robots

2_1_Simulación de cinemática directa e inversa de manipuladores seriales

Las siguientes matrices de rotación realizan rotaciones de vectores alrededor de los ejes x, y, o z, en el espacio de tres dimensiones:

$$R_x(heta) = egin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \ 0 & \cos heta & -\sin heta \ 0 & \sin heta & \cos heta \end{bmatrix}$$

1.1.- se re realiza una rotacion en el plano X, se ingresarán los datos para obtener una matriz.

$$R_y(heta) = egin{bmatrix} \cos heta & 0 & \sin heta \ 0 & 1 & 0 \ -\sin heta & 0 & \cos heta \end{bmatrix}$$

1.2.- se re realiza una rotacion en el plano Y, se ingresarán los datos para obtener una matriz.

$$R_z(heta) = egin{bmatrix} \cos heta & -\sin heta & 0 \ \sin heta & \cos heta & 0 \ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1.3.- se re realiza una rotacion en el plano Z, se ingresarán los datos para obtener una matriz.

Ángulos dados:

- 1. 30°
- 2. 60°
- 3. 90°
- 4. 120°
- 5. 180°
- 6. 210°
- 7. 270°
- 8. 18°
- 9. 53°
- 10. 29°









Translación 1

T1: R_1 en X con el ángulo 30°, R_2 en Z con el ángulo 60°, R_3 en Y con el ángulo 29°. T1 = Rx3, Rz9, Ry7.

```
\Rightarrow A = [1 0 0; 0 cos(30) -sin(30); 0 sin(30) cos(30)]
A = R_1
    1.0000
               0.1543
                         0.9880
              -0.9880
                          0.1543
>> B = [\cos(60) - \sin(60) 0; \sin(60) \cos(60) 0; 0 0 1]
\mathbf{B} = \mathbf{R}_2
   -0.9524 0.3048
   -0.3048
              -0.9524
                     0
                          1.0000
>> C = [\cos(29) \ 0 \ \sin(29); \ 0 \ 1 \ 0; \ -\sin(29) \ 0 \ \cos(29)]
C = R_3
   -0.7481
                         -0.6636
                1.0000
                          -0.7481
    0.6636
                     0
```

>> A*B*C

```
0.7125 0.3048 0.6321
0.6909 -0.1469 -0.7079
-0.1229 0.9410 -0.3153
```









Translación 2

T2: R_1 en X con el ángulo 90°, R_2 en Y con el ángulo 53°, R_3 en Z con el ángulo 270° T2 = Rx3, Ry9, Rz7.

$$>> X = [1 \ 0 \ 0; \ 0 \ \cos(90) \ -\sin(90); \ 0 \ \sin(90) \ \cos(90)]$$

$$X = R_1$$

$$y = [\cos(53) \ 0 \ \sin(53); \ 0 \ 1 \ 0; \ -\sin(53) \ 0 \ \cos(53)]$$

$$y = R_2$$

$$>> Z = [\cos(270) - \sin(270) 0; \sin(270) \cos(270) 0; 0 0 1]$$

$$\mathbf{Z} = \mathbf{R}_3$$









Translación 3

T3: R_1 en Z con el ángulo 180°, R_2 en X con el ángulo 53°, R_3 en Y con el ángulo 180°

T3 = Rz5, Rx9, Ry5.

>>
$$Z = [\cos(180) - \sin(180) \ 0; \ \sin(180) \ \cos(180) \ 0; \ 0 \ 0 \ 1]$$

$$z = R_1$$

$$>> X = [1 \ 0 \ 0; \ 0 \ \cos(53) \ -\sin(53); \ 0 \ \sin(53) \ \cos(53)]$$

$$X = R_2$$

$$>> Y = [\cos(180) \ 0 \ \sin(180); \ 0 \ 1 \ 0; \ -\sin(180) \ 0 \ \cos(180)]$$

$$Y = R_3$$

0.1040	-0.7357	0.6693
0.6693	0.5496	0.5000
-0.7357	0.3959	0.5496







Translación 4

T4: R_1 en Y con el ángulo 210°, R_2 en Z con el ángulo 270°, R_3 en Y con el ángulo 18°

T4 = Ry6, Rz7, Ry8.

$$\Rightarrow$$
 Y = [cos(210) 0 sin(210); 0 1 0; -sin(210) 0 cos(210)]

 $Y = R_1$

$$>> Z = [\cos(270) - \sin(270) \ 0; \sin(270) \cos(270) \ 0; \ 0 \ 0 \ 1]$$

$$z = R_2$$

$$>> Y = [\cos(18) \ 0 \ \sin(18); \ 0 \ 1 \ 0; \ -\sin(18) \ 0 \ \cos(18)]$$

$$Y = R_3$$

```
>> Y*Z*Y
```









Translación 5

T5: R_1 en Y con el ángulo 18°, R_2 en Z con el ángulo 270°, R_3 en X con el ángulo 53° T5 = Ry8, Rz7, Rx9.

>> Y*Z*X

ans = resutado de la multiplicacion de rotaciones

0 0.3959 -0.9183







Translación 6

T6: R_1 en Z con el ángulo 120°, R_2 en Y con el ángulo 18°, R_3 en X con el ángulo 60° T6 = Rz4, Ry8, Rx2.

$$>> Z = [\cos(120) - \sin(120) 0; \sin(120) \cos(120) 0; 0 0 1]$$

$$Z = R_1$$

$$>> Y = [\cos(18) \ 0 \ \sin(18); \ 0 \ 1 \ 0; \ -\sin(18) \ 0 \ \cos(18)]$$

$$Y = R_2$$

$$>> X = [1 \ 0 \ 0 ; 0 \cos(60) \ 0; 0 \sin(60) \cos(60)]$$

$$X = R_3$$

>> Z*Y*X

0.5376	0.7394	0.5823
0.3834	-0.6425	0.4153
0.7510	-0.2013	-0.6289







Translación 7

T7: R_1 en Z con el ángulo 30°, R_2 en Y con el ángulo 60°, R_3 en X con el ángulo 90° T7 = Rz1, Ry4, Rz3.

$$>> Z = [\cos(30) - \sin(30) \ 0; \sin(30) \cos(30) \ 0; \ 0 \ 0]$$

$$Z = R_1$$

$$>> X = [1 \ 0 \ 0 \ ; \ 0 \ \cos(60) \ 0; \ 0 \ \sin(60) \ \cos(60)]$$

$$X = R_2$$

$$>> Z2 = [\cos(90) - \sin(90) \ 0; \sin(90) \cos(90) \ 0; \ 0 \ 0 \ 1]$$

$$Z2 = R_3$$

$$\begin{array}{rrrrr}
 -0.4481 & -0.8940 & 0 \\
 0.8940 & -0.4481 & 0 \\
 0 & 0 & 1.0000
 \end{array}$$









Translación 8

T8: R_1 en X con el ángulo 90°, R_2 en Y con el ángulo 120°, R_3 en Z con el ángulo 180°

T8 = Rx3, Ry4, Rz5.

$$>> X = [1 \ 0 \ 0 \ ; \ 0 \ \cos(90) \ 0; \ 0 \ \sin(90) \ \cos(90)]$$

$$X = R_1$$

$$>> Y = [\cos(120) \ 0 \ \sin(120); \ 0 \ 1 \ 0; \ -\sin(120) \ 0 \ \cos(120)]$$

$$Y = R_2$$

$$>> Z = [\cos(180) - \sin(180) 0; \sin(180) \cos(180) 0; 0 0 1]$$

$$Z = R_3$$

>> X*Y*Z









Translación 9

T9: R_1 en Y con el ángulo 210°, R_2 en Z con el ángulo 270°, R_3 en Y2 con el ángulo 18°

T9 = Ry6, Ry7, Ry8.

$$>> Y = [\cos(210) \ 0 \ \sin(210); \ 0 \ 1 \ 0; \ -\sin(210) \ 0 \ \cos(210)]$$

 $Y = R_1$

$$>> Z = [\cos(270) - \sin(270) 0; \sin(270) \cos(270) 0; 0 0 1]$$

 $z = R_2$

$$>> Y2 = [\cos(18) \ 0 \ \sin(18); \ 0 \ 1 \ 0; \ -\sin(18) \ 0 \ \cos(18)]$$

 $Y2 = R_3$

>> Y*Z*Y2









Translación 10

T10: R_1 en X con el ángulo 53°, R_2 en Z con el ángulo 29°, R_3 en Y con el ángulo 53° T10 = Rx9, Rz10, Ry9.

$$>> X = [1 \ 0 \ 0 \ ; \ 0 \ \cos(53) \ 0; \ 0 \ \sin(53) \ \cos(53)]$$

$$X = R_1$$

$$>> Z = [\cos(29) - \sin(29) \ 0; \sin(29) \cos(29) \ 0; \ 0 \ 0 \ 1]$$

$$z = R_2$$

$$>> Y = [\cos(53) \ 0 \ \sin(53); \ 0 \ 1 \ 0; \ -\sin(53) \ 0 \ \cos(53)]$$

$$Y = R_3$$







Everardo Estrella